

## WYCENA WARTOŚCI

<b>Zamawiający:</b>	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	88/29/05/2026/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	PC24/009475
<b>Wykonawca:</b>	Artur Kawęcki
<b>Przedmiot wyceny:</b>	Tester diagnostyczny AUTEL MaxiSys 908 S3
<b>Nr fabryczny:</b>	V6AGR4C01049
<b>Data sporządzenia:</b>	02-06-2026



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot wyceny

W dniu 01.06.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest tester diagnostyczny AUTEL MaxiSys 908 S3. Umożliwia diagnostykę wszystkich typów pojazdów: osobowych i dostawczych. Funkcje: odczyt i kasowanie błędów, odczyt parametrów systemu i stanów aktywacji, regulację, kodowanie ECU, resetowanie serwisu.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Tester diagnostyczny
<b>Producent:</b>	AUTEL
<b>Typ/model:</b>	MaxiSys 908 S3
<b>Numer fabryczny:</b>	V6AGR4C01049
<b>Rok produkcji:</b>	Brak danych (data rejestracji produktu 30/10/2024)

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

<b>System operacyjny:</b>	Android
<b>Ekran</b>	Dotykowy, 10,1-calowy
<b>Czas pracy:</b>	Do 7 godzin
<b>Zasilanie</b>	Bateria, zasilacz
<b>Bezprzewodowa komunikacja:</b>	WiFi, Bluetooth
<b>Wyposażenie</b>	Skrzynka na tester Przewód komunikacyjny Ładowarka samochodowa Kabel USB Kabel z zaciskami Moduł MaxiFlash LVCI, nr seryjny: CAT2R4C01441

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie uruchomiono przy pomocy zasilania zewnętrznego – akumulator całkowicie rozładowany, po podłączeniu do ładowania urządzenie uruchomiło się. Dokonano przejścia przez menu, urządzenie reaguje na sterowanie. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych ze względu na brak przeszkolonego operatora. Możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń w trakcie eksploatacji.

Urządzenie nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- zasilacz – brak,
- USB na Ethernet adapter – brak,

Szczegółowy stan widoczny w dokumentacji fotograficznej.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Zgodnie z odczytanymi danymi z urządzenia:

- okres gwarancji: 30/10/2024 – 30/10/2026,

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Skrócona instrukcja obsługi

#### **Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

#### **CE:**

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





