

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	51/21/03/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/019735
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Okleiniarka STILER HC-120 + szlifierka taśmowo-tarczowa STILER BDS6X9
Nr fabryczny:	Okleiniarka – brak, szlifierka taśmowo-tarczowa - 2111026
Data sporządzenia raportu:	27-03-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 25.03.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest okleiniarka STILER HC-120 + szlifierka taśmowo-tarczowa STILER BDS6X9. Wykorzystywane do obróbki drewna. Znajdują zastosowanie w małych i średnich stolarniach.

Dane identyfikacyjne i techniczne okleiniarki

Nazwa:	Okleiniarka
Producent:	STILER
Model:	HC-120
Numer fabryczny:	-
Rok produkcji:	-
Moc:	3,5 kW
Zasilanie:	230 V
Wymiary:	1900x510x1170 mm
Wyposażenie:	Włącznik nożny Odciąg

Dane identyfikacyjne i techniczne szlifierki taśmowo-tarczowej

Nazwa:	Szlifierka taśmowo-tarczowa
Producent:	STILER
Model:	BDS6X9
Numer fabryczny:	2111026
Rok produkcji:	2021
Moc:	0,7 kW
Zasilanie:	230 V
Wymiary taśmy ścierniej:	150x1220 mm
Średnica krążka ściernego:	230 mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenia zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia podłączono do zasilania – szlifierka uruchomiła się – nie stwierdzono nieprawidłowości, okleiniarka uruchomiła się, reaguje na sterowanie. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Na okleiniarce nie stwierdzono tabliczki znamionowej. Dane techniczne przyjęto na podstawie oględzin z natury oraz danych technicznych z katalogu producenta. Stwierdzono tabliczki znamionowe na podzespołach, rok produkcji: 2021-2022.

Na szlifierce stwierdzono tabliczkę oraz zidentyfikowano oznaczenie CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, starcia powłoki lakierowej, zabrudzenia trocinami.

Dodatkowo stwierdzono:

- okleiniarka – zabrudzona, zdemontowany odciąg,

Zdemontowane elementy wyposażenia.

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, –co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







