

Nr zlecenia: 74/16/06/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/06/16

Zleceniodawca:

PKO Leasing
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	1C4RJFJM1KC583303
Marka:	JEEP	Nr rejestracyjny:	EL9GL92
Model pojazdu:	Grand Cherokee IV 3.0 CRD MR`14 E6	Nr Info-Ekspert:	316-00905
Wersja:	Overland Summit	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	106858 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/04/30		
Data ważności badania technicznego	2026/06/27		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2949 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2987 ccm / 184kW (250KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół, hamulce tarczowe 4 kół	42	Siedzenia tylne podgrzewane
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	43	Skórzane obszycie deski rozdzielczej,

			podłokietników w drzwiach i centralnego podłokietnika
3	Asystent pasa ruchu	44	Spryskiwacze reflektorów
4	Asystent ruszania pod górę (Hill Start Assist)	45	Sterowanie radiem w kierownicy
5	Asystent zjazdu HDC	46	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
6	Audio System Harman Kardon	47	System aktywnego wyciszenia ANC
7	Autoalarm De Luxe	48	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go z przyciskiem Start/Stop
8	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie	49	System centrum informacyjne pojazdu EVIC z programowalnymi funkcjami
9	Dywaniki luksusowe przód/tył z logo	50	System gotowości hamulców RAB
10	Filtr cząsteczek stałych	51	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach z wyświetlaczem
11	Gniazdo 12V dodatkowe	52	System ochrony przedderzeniowej FCW
12	Gniazdo 12V w bagażniku	53	System osuszania hamulców RBS
13	Hamulce Performance o charakterystyce sportowej	54	System reakcji powypadkowej
14	Immobilizer	55	System Select-Terrain (tryby: Auto, Śnieg, Piasek, Błoto, Skały)
15	Kamera cofania Park View TM	56	System Smart Beam automatyczne sterowanie światłami drogowymi
16	Kierownica podgrzewana	57	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
17	Kierownica pokryta drewnem i skórą	58	System wlewu paliwa bez korka, drzwiczki wlewu blokowane centralnym zamkiem
18	Klamki zewnętrzne chromowane	59	System wspomagania hamowania awaryjnego zaawansowany ABA
19	Koło zapasowe pełnowymiarowe 18"	60	Szyby tylne ciemne
20	Kompatybilność Carplay/Android Auto	61	Światła do jazdy dziennej LED
21	Końcówka układu wydechowego podwójna chromowana	62	Światła p/mgienne LED
22	Krata wlotu powietrza i oprawy świateł przeciwmgielnych chromowane	63	Światła p/mgienne tylne
23	Kurtyny powietrzne boczne	64	Światła tylne LED
24	Maty podłogowe Premium Berber	65	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
25	Mechanizm różnicowy tylny o zwiększonym tarcu wewnętrznym ELSD sterowany elektronicznie	66	Tapicerka ze skóry "Natura Plus" perforowana z przeszyciami
26	Mocowanie fotelika dziecięcego LATCH	67	Tarcze kół aluminiowe 20"
27	Napęd 4x4 Quadra-Drive II	68	Tempomat adaptacyjny ACC
28	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	69	Uchwyty na kubki/butelki podświetlane
29	Opony 265/50 R20 Performance 3-sezonowe (CONTINENTAL)	70	Układ chłodzenia silnika o zwiększonej wydajności
30	Oslony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami	71	Usługi Uconnect LIVE Services
31	Oświetlenie w drzwiach	72	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
32	Oświetlenie wnętrza (przednie i tylne) LED	73	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
33	Pakiet System komunikacji bezprzewodowej uconnect phone	74	Wykładzina bagażnika Berbet
34	Pakiet wykończenia elementów wnętrza z prawdziwego metalu	75	Wzmacniacz audio 825W
35	Pamięć ustawień fotela kierowcy / radia / lusterek bocznych	76	Zagłówki foteli przednich aktywne
36	Podłokietnik siedzeń tylnych	77	Zamek centralny
37	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	78	Zawieszenie pneumatyczne Quadra-Lift (5 poziomów prześwitu)
38	Poduszki powietrzne boczne przednie	79	Zawieszenie sportowe Performance
39	Pokrywa przestrzeni bagażowej	80	Złącze "USB"
40	Reflektory automatycznie włączane	81	Złącze "USB" dodatkowe tylko do ładowania
41	Relingi dachowe chromowane	82	Złącze kart SD

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania przodem/tyłem ParkSense
Czujniki parkowania przód
Czujniki parkowania tył
- 2 Asystent parkowania równoległego i prostopadłego
Asystent parkowania równoległego
Asystent parkowania prostopadłego
- 3 Dach panoramiczny dwuczęściowy Command View z roletą sterowaną elektrycznie
Roleta dachowa sterowana elektrycznie
Dach panoramiczny dwuczęściowy Command View
- 4 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Fotele przednie regulowane elektrycznie w 8 płaszczyznach, kierowcy z pamięcią
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
- 6 Fotele przednie wentylowane
Fotel kierowcy wentylowany
Fotel pasażera wentylowany
- 7 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 8 Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z czujnikami podczerwieni i filtrem powietrza
Filtr p/pyłkowy
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
Czujniki podczerwieni
- 9 Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie z pamięcią położenia
Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
Kolumna kierownicy z pamięcią położenia
- 10 Lusterka zewnętrzne asferyczne, elektrycznie składane i podgrzewane, ściemniane automatycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
Lusterka zewnętrzne asferyczne
- 11 Lusterko wsteczne z automatycznym ściemnianiem i wbudowanym mikrofonem
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Mikrofon
- 12 Pakiet Advanced safety technology
Tempomat adaptacyjny ACC
System monitorowania martwego pola BSM
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA
Asystent parkowania równoległego
System wspomagania hamowania awaryjnego zaawansowany ABA
Asystent pasa ruchu
Asystent parkowania prostopadłego
System ochrony przedzderzeniowej FCW Plus
- 13 Pakiet Performance
Opony Continental
Tarcze kół aluminiowe 20"
Hamulce Performance o charakterystyce sportowej
Zawieszenie sportowe Performance
Opony 265/50 BSW 3 Season
- 14 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 15 Reflektory bi-ksenonowe adaptacyjne
Spryskiwacze reflektorów
Reflektory adaptacyjne
Reflektory bi-ksenonowe
- 16 System monitorowania martwych pól widzenia BSM / detektor obiektów przecinających drogę cofania
System monitorowania martwego pola BSM
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA
- 17 System multimedialny uconnect 8.4 z nawigacją satelitarną
System nawigacji satelitarnej
Wyświetlacz 8,4" dotykowy
System multimedialny uconnect 8.4

- 18 System stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS
 System stabilizacji toru jazdy ESC
 System wspomagania nagłego hamowania BAS
- 19 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 Szyby przednie regulowane elektrycznie
 Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Pakiet Chrome Platinum (dopłata)
 Tarcze kół aluminiowe 20" w kolorze Satin Carbon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	
Przednie lewe:	CONTINENTAL	265/50	R20	111V	XL CROSS CONTACT UHP TL FR	2,7
Przednie prawe:	CONTINENTAL	265/50	R20	111V	XL CROSS CONTACT UHP TL FR	2,6
Tylne lewe:	CONTINENTAL	265/50	R20	111V	XL CROSS CONTACT UHP TL FR	3,5
Tylne prawe:	CONTINENTAL	265/50	R20	111V	XL CROSS CONTACT UHP TL FR	2,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Czyszczenie	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Balazinski

Wycena wykonana: Piotr Balazinski

Rzecznik dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej	Listwa zarysowana	
2	Pokrywa przednia		Odpryski i odbarwienia powłoki lakierowej	Wygłuszenie pokrywy rozerwane	
3	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		


Końcówki układu wylotowego zamontowane niesymetrycznie i niepoprawnie względem otaczających elementów

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-160	
2	Dach		160-180	
3	Błotnik przedni	L	170-220	
4	Drzwi przednie	L	180-210	
5	Drzwi tylne	L	170-220	
6	Błotnik tylny	L	180-310	
7	Błotnik przedni	P	160-220	
8	Drzwi przednie	P	160-230	
9	Drzwi tylne	P	130-180	
10	Błotnik tylny	P	160-220	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		180-240	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Wgnieciony, zarysowany, rozerwany		

2	Zderzak tylny		Zarysowany		
---	---------------	--	------------	--	--

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zarysowania i wytarcia poszycia		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zarysowania i wytarcia poszycia	Ogniska pleśni pod fotelem	
3	Wykładzina dachu (podsufitka)			Ogniska pleśni na deflektorze okna dachowego	

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Wygłuszenia w komorze silnika rozerwane

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Przecięty bok opony	Bieżnik zużyty	
2	Opona koła przedniego	P		Bieżnik zużyty	
3	Opona koła tylnego	L		Bieżnik zużyty	
4	Opona koła tylnego	P	Przecięty bok opony	Bieżnik zużyty	
5	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zarysowania		
6	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zarysowania		
7	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zarysowania		
8	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zarysowania		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarcia		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Pojazd uruchomiono za pomocą zewnętrznego źródła zasilania

Przeprowadzono próbę ruchową zawieszenia pneumatycznego, reagowało poprawnie na zadane tryby pracy.

Pojazd komunikuje niepoprawne ciśnienie ogumienia, podczas oględzin brak możliwości weryfikacji szczelności ogumienia

Pojazd komunikuje następujące błędy:

- Check engine
- System Start/ Stop niedostępny
- Przedni ParkSense niedostępny
- Active ParkSense niedostępny

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z

prędkością do 15 km/h.
Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 1 sztukę
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPiK - zgodność przebiegu

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporstu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124

ADRESOCIELAZEDOWA

---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 BG---

0 4 LIP 2025

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO

DATA PODPIS

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO

DATA PODPIS

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO

DATA PODPIS

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO

DATA PODPIS

PL/AA/9975626

Poluzzenie
Wlasciciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 10 dni od zapisania
Mowy wydaj dowód rejestracyjny, w przeciwnym razie dane zawarte
w tym dokumencie nie będą miały mocy.

Fot. nr 125



Fot. nr 126

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu