

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	138/30/10/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/030155
Wykonawca:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Zgrzewarka ultradźwiękowa Orion OR-4010E
Nr fabryczny:	20060421
Data sporządzenia:	07-11-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 04.11.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest zgrzewarka ultradźwiękowa Orion OR-4010E. Jest to specjalistyczne urządzenie ultradźwiękowe przeznaczone do zgrzewania tkanin syntetycznych oraz materiałów termoplastycznych, takich jak poliester, nylon, włóknina czy folie. Wykorzystywana jest głównie w przemyśle tekstylnym i produkcyjnym — np. do łączenia elementów odzieży technicznej, masek ochronnych, filtrów czy opakowań — bez użycia kleju lub nici.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Zgrzewarka ultradźwiękowa
Producent:	Orion
Model:	OR-4010E
Numer fabryczny:	20060421
Rok produkcji:	06/2020
Czas pracy:	-
Zapotrzebowanie na powietrze:	2,5–8 kg/cm ²
Grubość materiału:	0,03-2,00 mm
Prędkość pracy:	0-18 m/min
Moc zainstalowana:	2000 W
Zasilanie:	230V
Waga:	130 kg
Wymiary:	1200 mm x 600 mm x 1200 mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zlokalizowane jest w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin przedmiot podłączono do zasilania. Nie stwierdzono reakcji na regulację pokręteł „Prędkość góra” oraz „Prędkość dół”. Po wciśnięciu przycisku „Test Ultrasonic” zaobserwowano krótki sygnał dźwiękowy (pisk) oraz wychylenie jednego ze wskaźników, co może świadczyć o częściowym działaniu układu ultradźwiękowego przy jednoczesnym braku reakcji układu sterowania napędem. Nie można wykluczyć występowania ewentualnych wad lub niesprawności ujawniających się w trakcie eksploatacji. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznaczenie CE, stanowiące deklarację producenta o zgodności urządzenia z wymaganiami właściwych dyrektyw Unii Europejskiej.

Podczas oględzin stwierdzono ślady typowego zużycia eksploatacyjnego, w tym drobne zarysowania i powierzchniowe zabrudzenia obudowy oraz elementów zewnętrznych.

Stan wizualny urządzenia oceniono jako dobry.

Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi, dokumentacji serwisowej ani historii eksploatacji urządzenia.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





