

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	154/21/11/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/020017
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Maszyna poligraficzna HP LATEX 360
Nr fabryczny:	MY6216902Z
Data sporządzenia:	25-11-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 24.11.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest drukarka wielkoformatowa HP LATEX 360 pozwalająca na druk aplikacji przeznaczonych na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń. Znajduje zastosowanie w małych zakładach produkcyjnych, działach marketingu, agencjach reklamowych.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Drukarka wielkoformatowa
Producent:	HP
Model:	LATEX 360
Numer fabryczny:	MY6216902Z
Rok produkcji:	2016
Tryby drukowania:	91 m²/h – maksymalna prędkość (1-przejęciowy) 31 m²/h – wysoka prędkość do stosowania na zewnątrz (4-przejęciowe) 23 m²/h – tryb na zewnątrz plus (6-przejęciowe) 17 m²/h – wysokiej jakości materiału do stosowania we wnętrzach (8-przejęciowe) 14 m²/h – wysokiej jakości materiały do stosowania we wnętrzach (10-przejęciowe) 6 m²/h – tekstylia, materiały do podświetleń i płótno (16-przejęciowe) 5 m²/h – wysoce przesiąklawe materiały (20-przejęciowe)
Rozdzielczość druku:	1200x1200 dpi
Typy atramentu:	HP Latex
Wkłady atramentu:	Czarny, błękitny, jasnobłękitny, jasnopurpurowy, purpurowy, żółty, Optymalizator HP Latex
Rozmiar rolki:	254-1625 mm
Waga:	207 kg
Wymiary:	2561x840x1380 mm
Wypożażenie:	Przewód zasilający Przewód zasilający do grzałki

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania - urządzenie po kilkuminutowym ładowaniu i przeprowadzeniu testu uruchomiło się. Dokonano przejścia przez menu – wyświetlany komunikat o braku materiału oraz błędach związanych z tuszami. Konieczna obsługa i weryfikacja serwisowa przed dalszą eksploatacją. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz wad podczas oględzin w warunkach serwisowych.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







