

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	44/25/10/2024/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	23/005333
<b>Wykonawca raportu:</b>	Artur Kawęcki
<b>Przedmiot raportu:</b>	Urządzenie kosmetyczne LipoRadioLogie VINCI III
<b>Nr fabryczny:</b>	3415421001
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	04-11-2024
<b>Wartość rynkowa:</b>	-
<b>Wartość dla wymuszonej sprzedaży:</b>	-



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 30-10-2024 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn ul. Metalowa 10 05-600 Grójec

Przedmiotem raportu jest urządzenie kosmetyczne LipoRadioLogie VINCI III przeznaczone do nieinwazyjnego modelowania sylwetki oraz zabiegów liftingujących i zagęszczających skórę. Znajduje zastosowanie przy redukcji tkanki tłuszczowej, niwelowaniu cellulitu oraz regeneracji włókien kolagenowych. Urządzenie wykorzystywane w branży kosmetycznej oraz medycznej.

Urządzenie wyprodukowane w Chinach i sprzedawane przez dystrybutora w Polsce.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Urządzenie kosmetyczne
<b>Producent:</b>	Beijing Forever Beauty laser Co. LTD
<b>Dystrybutor:</b>	LestheZone
<b>Typ/model:</b>	LipoRadioLogie VINCI III
<b>Numer fabryczny:</b>	3415421001
<b>Rok produkcji:</b>	2022
<b>Przebieg:</b>	119 h

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

<b>Moc fali radiowej:</b>	do 100 W
<b>Częstotliwość fali radiowej:</b>	1 MHz
<b>Podciśnienie:</b>	25 CUB. m/h
<b>Kawitacja ultradźwiękowa:</b>	40 KHz, 20-100 W
<b>LED:</b>	690 nm
<b>Zasilanie:</b>	230 V
<b>Wyposażenie:</b>	Przewód zasilający Głowice: -kripoliza + vacuum (140x50 mm) -vacuum + RF (34,5x48 mm) - vacuum + RF (56x80,5 mm), - Therma RF - kawitacja ultradźwiękowa,

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych

Urządzenie podłączono do zasilania, urządzenie uruchomiło się. Podłączono kolejno głowice, każda z głowic uruchomiła się. Ze względu na brak wyszkolonego operatora brak możliwości przeprowadzenia próby pracy. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono niewielkie ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia.

Stan urządzenia określa się jako dobry.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

#### Uwaga:

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

#### CE:

**Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.









