

Nr zlecenia: 108/19/06/2026/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2026/06/19

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VI-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WAUZZZ4H9GN012403
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	LB0726C
Model pojazdu:	A8 Quattro 3.0 TDi DPF MR`14 E6 4H	Nr Info-Ekspert:	002-03061
Wersja:	Tiptronic	Rok produkcji:	2015
Wskazanie drogomierza	223698 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/01/26, (w Polsce: 2017/05/26)		
Data ważności badania technicznego	2026/10/08		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2563 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2967 ccm / 193kW (262KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent hamowania	40	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Asystent podjazdu	41	Poduszki powietrzne boczne tylne
3	Autoalarm	42	Przycisk Start/Stop
4	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	43	Radio MMI plus
5	Czujnik jakości powietrza	44	Reflektory przednie LED
6	Czujnik wilgoci powietrza	45	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
7	Dysk twardy 20GB	46	System "Audi pre sense basic"
8	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	47	System Audi Music Interface
9	Dywaniki welurowe	48	System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation

10	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	49	Plus
11	Funkcja podłączenia przenośnych odtwarzaczy	50	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
12	Głośniki 10 szt.	51	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
13	Hamulec postojowy elektryczny	52	System stabilizacji toru jazdy ESC
14	Hamulec wielokolizyjny	53	System Start/Stop
15	Immobilizer	54	Szyba tylna ogrzewana
16	Klimatyzacja automatyczna	55	Szyby atermiczne
17	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	56	Światła do jazdy dziennej LED
18	Koło zapasowe dojazdowe	57	Światła hamowania adaptacyjne
19	Komputer pokładowy	58	Światła mijania włączane automatycznie
20	Krata wlotu powietrza z chromowanymi listwami Audi single frame	59	Światła tylne LED
21	Kurtyny powietrzne boczne		Tapicerka ze skóry "Valcona"
22	Listwy progowe aluminiowe	60	Tarcze kół aluminiowe 17" 6-ramienne
23	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	61	Tempomat
24	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	62	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
25	Lusterka zewnętrzne składane	63	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
26	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	64	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	65	Wykończenie drzwi Alcantara
28	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	66	Wykończenie wnętrza elementami w kolorze lśniącej czerni
29	Odtwarzacz CD	67	Wykończenie wnętrza elementami z drewna orzech brąz
30	Odtwarzacz DVD	68	Wyświetlacz 8" kolorowy systemu MMI chowany
31	Odtwarzacz MP3	69	Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
32	Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza LED	70	Wzmacniacz audio
33	Panel obsługowy MMI	71	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
34	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania	72	Zagłówki foteli przednich regulowane
35	Podłokietnik przedni komfortowy pokryty skórą	73	Zagłówki pokryte skórą
36	Podłokietnik siedzeń tylnych	74	Zamek centralny zdalnie sterowany
37	Podsufitka z tkaniny	75	Zawieszenie pneumatyczne "Adaptive air suspension"
38	Poduszka powietrzna kierowcy	76	Zbiornik paliwa o pojemności 82l
39	Poduszka powietrzna pasażera	77	Złącze kart SDHC 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Audio System Audi Sound
Wzmacniacz audio 180W
Głośniki 10 szt. wraz z głośnikiem centralnym w tablicy rozdzielczej i subwooferem w tylnej półce
- 3 Fotele przednie regulowane elektrycznie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 4 Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- 5 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą ze sterowaniem skrzyni biegów
Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna pokryta skórą
Kierownica ze sterowaniem skrzynią biegów
- 6 Pakiet dla palących
Zapalniczka
Popielniczka
- 7 System Audi drive select z regulacją charakterystyki układu kierowniczego
Zawieszenie z regulacją charakterystyki
System Audi drive select z regulacją charakterystyki układu kierowniczego
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie

Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Asystent parkowania
 - 2 Dach szklany przesuwny
 - 3 Fotele przednie wentylowane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Fotel kierowcy wentylowany
 - Fotel pasażera wentylowany
 - 4 Fotele przednie z pamięcią położenia (dopłata)
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera z pamięcią położenia
 - Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
 - 5 Lakier metalizowany lub perłowy
 - 6 Pakiet skórzany pełny (dopłata)
 - Wykończenie wnętrza elementami ze skóry
 - Tapicerka drzwi częściowo pokryta skórą
 - Tapicerka ze skóry "Feinnappa"
 - Wykończenie konsoli centralnej skórą
 - Poduszka powietrzna kierowcy obszyta skórą
 - Deska rozdzielcza górna część pokryta skórą
 - Deska rozdzielcza dolna część pokryta skórą
 - 7 Tarcze kół aluminiowe 19" 15-ramienne (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 255/45 R19 100V LATITUDE SPORT 3	4,9
Przednie prawe:	*MICHELIN 255/45 R19 100V LATITUDE SPORT 3	4,6
Tylne lewe:	*MICHELIN 255/45 R19 100V LATITUDE SPORT 3	4,8
Tylne prawe:	*MICHELIN 255/45 R19 100V LATITUDE SPORT 3	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny wykonał: Sebastian Konopik
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Uwaga:
Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnia się dodatkowe uszkodzenia

lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.


Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Próg	L	Zarysowania		
6	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
7	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej, ślady nieprofesjonalnej naprawy		
10	Pokrywa tylna		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		140-170	
2	Dach		100-120	
3	Błotnik przedni	L	105-120	
4	Drzwi przednie	L	105-140	
5	Błotnik przedni	P	100-120	
6	Drzwi przednie	P	105-140	
7	Drzwi tylne	L	100-130	
8	Błotnik tylny	L	105-140	
9	Drzwi tylne	P	100-130	
10	Błotnik tylny	P	100-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowania powłoki lakierowej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

**NADWOZIE ŁADUNKOWE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opończa	P	Rozerwana		
2	Burta tylna skrzyni ładunkowej		Odkształcenia, zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1szt okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Okazano kopię Pozwolenia Tymczasowego |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |

4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
7	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eReczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu