

## RAPORT TECHNICZNY

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający raport:</b>               | PKO Leasing<br>Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa |
| <b>Numer zlecenia:</b>                   | 61/08/04/2025/PKO LEASING REMARKETING            |
| <b>Numer wewnętrzny:</b>                 | 19/025707                                        |
| <b>Wykonawca raportu:</b>                | Artur Kawęcki                                    |
| <b>Przedmiot raportu:</b>                | Wiertarka kołująca CNC BIESSE ELIX K3            |
| <b>Nr fabryczny:</b>                     | 1000030615                                       |
| <b>Data sporządzenia raportu:</b>        | 14-04-2025                                       |
| <b>Wartość rynkowa:</b>                  | -                                                |
| <b>Wartość dla wymuszonej sprzedaży:</b> | -                                                |



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 11.04.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest wiertarka kołkująca CNC BIESSE ELIX K3. Urządzenie wykorzystywane w branży stolarskiej do kołkowania, klejenia i łączenia elementów.

### Dane identyfikacyjne i techniczne

|                                    |                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa:</b>                      | Wiertarka kołkująca CNC                                                                                                        |
| <b>Producent:</b>                  | BIESSE                                                                                                                         |
| <b>Model:</b>                      | ELIX K3                                                                                                                        |
| <b>Numer fabryczny:</b>            | 1000030615                                                                                                                     |
| <b>Rok produkcji:</b>              | 2019                                                                                                                           |
| <b>Czas pracy:</b>                 | Brak danych                                                                                                                    |
| <b>Wymiary panelu:</b>             | Szerokość: 1300 mm<br>Grubość: 10-40 mm<br>Głębokość: 120 mm                                                                   |
| <b>Oś X:</b>                       | Skok: 1300 mm<br>Prędkość ruchu głowicy: 40 m/min                                                                              |
| <b>Oś Z:</b>                       | 40 mm<br>Głębokość: 30 mm                                                                                                      |
| <b>Jednostka wiercąca:</b>         | Średnica wiertła: 12 mm<br>Ręczna regulacja głębokości wiercenia                                                               |
| <b>Standardowe wymiary kołków:</b> | 8x30 mm                                                                                                                        |
| <b>Pojemność zbiornika kleju:</b>  | 8 L                                                                                                                            |
| <b>Ciężnienie powietrza:</b>       | 7 bar                                                                                                                          |
| <b>Masa własna:</b>                | 1100 kg                                                                                                                        |
| <b>Oprogramowanie:</b>             | Biesse Works                                                                                                                   |
| <b>Zasilanie:</b>                  | 400 V                                                                                                                          |
| <b>Wypożyczenie:</b>               | Włącznik nożny – 2 szt.<br>Odpylacz Zakład Urządzeń Techniki<br>Powietrza typu OWP-1, nr seryjny: 0241,<br>rok produkcji: 2005 |

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia nie podłączono do zasilania – wymaga zasilania 400 V - ze względu na brak operatora, podczas oględzin nie było możliwe uruchomienie i sprawdzenie działania maszyny. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, odpryski powłoki lakierowej, zabrudzenia.

Zdemontowane elementy wyposażenia.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

#### **Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

#### **CE:**

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





