

Nr zlecenia: 83/29/05/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/05/29

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	SADCA2BK1HA498269
Marka:	JAGUAR	Nr rejestracyjny:	KN777FF
Model pojazdu:	F-Pace 3.0 TD MR`16 E6	Nr Info-Ekspert:	018-00434
Wersja:	R-Sport AWD	Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza	217424 km		
Data pierwszej rejestracji	2017/03/20, (w Polsce: 2024/01/29)		
Data ważności badania technicznego	2025/01/19		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2570 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 221kW (300KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	25	Siatka mocująca bagaż
2	Czujniki parkowania - tył	26	Spryskiwacze reflektorów
3	Dywaniki	27	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
4	Fotele przednie regulowane manualnie w 8 kierunkach	28	System All Surface Progress Control ASPC
5	Fotele przednie sportowe	29	System awaryjnego hamowania autonomicznego AEB

6	Gniazda 5 szt. (3x12V i 2xUSB)- 2 przestrzeń pasażerska + 1 przestrzeń bagażowa	30	System Bluetooth
7	Górna część konsoli standardowa	31	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
8	Kierownica pokryta skórą drobnziarnistą z logo R-Sport	32	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
9	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	33	System stabilizacji toru jazdy DSC
10	Kolumna kierownicy regulowana	34	Szyny do mocowania ładunku
11	Koło zapasowe dojazdowe	35	Światła p/mgienne przednie
12	Krata wlotu powietrza czarna z obwódką w kolorze satin chrome	36	Światła tylne LED
13	Listwy boczne okien Gloss Black	37	Tapicerka skórzano-tekstylna "Luxtec/Technical Mesh" z kontrastowymi przeszyciami
14	Lusterko wewnętrzne ściemniane manualnie	38	Tarcze hamulcowe przednie 350 mm
15	Manetki zmiany biegów w kolorze Satin Chrome	39	Tarcze kół aluminiowe 19" 5 podwójnych ramion wzór 5038 z wykończeniem diamentowym w kolorze szarym
16	Nakładki metalowe progów z oznaczeniem "R-Sport"	40	Uchwyt w konsoli centralnej za zasłonką - 2 kubki
17	Obwódka wyświetlacza w konsoli centralnej w kolorze Satin Chrome	41	Wloty powietrza boczne w kolorze Satin Chrome z logo R-Sport
18	Oznaczenie 30d AWD	42	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
19	Podłokietnik tylny z 2 miejscami na kubek	43	Wykończenie drzwi Luxtec
20	Podsufitka w kolorze Light Oyster	44	Wykończenie wnętrza Gloss Black
21	Podsufitka z materiału Morzine	45	Zagłówki foteli przednich standardowe
22	Poduszka powietrzna kierowcy	46	Zamek centralny
23	Poduszka powietrzna pasażera	47	Zderzak przedni R-Sport
24	Schówek naprzeciw pasażera z przodu zamykany	48	Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Audio System Meridian 380W
 - Głośniki 10 szt.
 - Odtwarzacz DVD
 - Głośnik subwoofer
 - Złącze "iPod"
 - Złącze "USB"
 - Złącze "AUX"
 - Wzmacniacz audio 380W
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie z kierunkowskazami
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
- Oświetlenie wnętrza 2 rozszerzone
 - Oświetlenie przestrzeni bagażowej LED
 - Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
 - Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
 - Schówek podświetlany
 - Podświetlenie wewnętrznych klamek drzwi
 - Lampki do czytania dla przednich foteli
 - Lampki do czytania na tylnych siedzeniach
- Reflektory bi-xenonowe, światła do jazdy dziennej LED
 - Reflektory bi-ksenonowe
 - Światła do jazdy dziennej LED
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - przód
- 2 Kamera cofania
- 3 Relingi dachowe w kolorze Gloss Black
- 4 System nawigacji satelitarnej InControl SD
- 5 Tarcze kół aluminiowe 19" 5-ramienne wzór 5037 w kolorze Gloss Black (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DUNLOP 265/55 R19 109H GRANDTREK WTM3 TL	3,2
Przednie prawe:	DUNLOP 265/55 R19 109H GRANDTREK WTM3 TL	4,5
Tylne lewe:	DUNLOP 265/55 R19 109H GRANDTREK WTM3 TL	7,0
Tylne prawe:	DUNLOP 265/55 R19 109H GRANDTREK WTM3 TL	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Ryzyko wystąpienia dodatkowych wad	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Na podstawie danych zagranicznych według autoDNA odnotowano w historii szkodę - brak danych odnośnie zakresu.

Potwierdzono przebieg pojazdu na podstawie cyklicznie odczytywanego przebiegu pojazdu wg bazy autoDNA.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Wartość ustalona na podstawie ofert sprzedaży na pojazdy podobne, uwzględniając stan utrzymania wycenianego pojazdu.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzecznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w

aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)
Pojazd zabrudzony, istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130-170 µm	
2	Błotnik przedni	L	130-170 µm	
3	Drzwi przednie	L	250-300 µm	
4	Drzwi tylne	L	250-300 µm	
5	Błotnik tylny	L	130-170 µm	
6	Błotnik przedni	P	130-170 µm	
7	Drzwi przednie	P	250-300 µm	
8	Drzwi tylne	P	250-300 µm	
9	Błotnik tylny	P	130-170 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika Po uruchomieniu słyszalne głośnie stuki, nierównomierna praca.

Pojazd uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego. Po uruchomieniu słyszalne głośnie stuki, nierównomierna praca. Po chwili wyłączono silnik.
Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.
Brak możliwości przeprowadzenia próby ruchowej.

Komunikat komputera pokładowego:

- hamulec postojowy wymaga kalibracji,
- usterka silnika,
- nawigacja - nie wykryto karty SD,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1 Kluczyki (ilość sztuk) 2 szt.
2 Dowód rejestracyjny TAK

3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
5	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Import indywidualny
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu