

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	106/07/04/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/036102
Wykonawca:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Urządzenie masujące STUDIO FIGURA Roll Shaper IR
Nr fabryczny:	RS2023855
Data sporządzenia:	09-04-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 07.04.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu depozytowego zleceniodawcy w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie masujące STUDIO FIGURA Roll Shaper IR. Przedmiot służy do masażu za pomocą obrotowego wałka wyposażone w lampę IR wspomagającą efekty zabiegu. Urządzenie posiada automatyczną regulację prędkości obrotów w zależności od masowanej części ciała

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Urządzenie masujące
Producent:	STUDIO FIGURA
Model:	Roll Shaper IR
Numer fabryczny:	RS2023855
Rok produkcji:	2023
Masa własna:	97kg
Moc:	650W
Wymiary:	1160x680x940 mm
Zasilanie:	230V
Wyposażenie:	Przewód zasilający Stołek

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zmagazynowany na hali zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Wykonano uruchomienie jednego z programów, wałek obrotowy oraz promieniowanie IR uruchomiło się. W trakcie próby nie stwierdzono błędów na wyświetlaczu. Podstawowe funkcje działają prawidłowo.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego w postaci zarysowań czy zabrudzeń. Ponadto stwierdzono brak trwałego mocowania siedziska w stołku. Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji fotograficznej.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

