

Nr zlecenia: 38/16/10/2026/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2026/10/26

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WVGZZZ5NZMW535044
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	FZ9089U
Model pojazdu:	Tiguan FL 2.0 TDI MR`21 E6	Nr Info-Ekspert:	040-10097
Wersja:	R-Line SCR 4MOTION DSG	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	162762 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/06/21, (w Polsce: 2024/09/13)		
Data ważności badania technicznego	2026/06/21		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2300 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 147kW (200KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Granatowy 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent świateł drogowych	30	Oświetlenie przestrzeni na nogi
2	Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist	31	Podłokietnik centralny przedni premium
3	Car-Net: App Connect	32	Podsufitka w kolorze czarnym
4	Czujnik deszczu	33	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
5	Czujnik zmierzchu	34	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera	35	Relingi dachowe czarne
7	Digital Cocpit - cyfrowe zegary z personalizowanym wyświetlaczem	36	Schówek w konsoli dachowej zamykany
8	Dywaniki tekstylne R-Design	37	Siedzenia tylne z regulacją wzdłużną
9	Elementy przełączników sterowania	38	Spoiler R-Line w kolorze nadwozia

	lusterkami i szybami chromowane		
10	Fotele przednie Top-Komfort	39	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
11	Gniazdo 12V w bagażniku	40	System "We Connect Plus"
12	Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej	41	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
13	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	42	System Start/Stop z systemem rekuperacji
14	Immobilizer	43	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
15	Instalacja telefoniczna Bluetooth	44	System wyboru profilu jazdy: Comfort, Sport, ECO, Individual
16	Klamki zewnętrzne częściowo lakierowane w kolorze nadwozia	45	Szuflady pod przednimi fotelami
17	Koło zapasowe dojazdowe	46	Szyby tylne przyciemniane
18	Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem Active Info Display	47	Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home
19	Kurtyny powietrzne boczne	48	Światła z regulacją kąta pochylenia dynamiczną
20	Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej drzwiach Carbon Gray	49	Tapicerka tekstylna Race z logo R-Line, elementy wykończenia San Remo
21	Listwy ozdobne wokół szyb bocznych, chromowane	50	Tarcze kół aluminiowe 19" Valencia szare, opony 255/45 samouszczelniające o obniżonym oporze toczenia
22	Listwy progowe aluminiowe podświetlane z logiem R-Line	51	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
23	Lusterka zewnętrzne częściowo lakierowane w kolorze nadwozia	52	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne zmienne
24	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	53	Zagłówki foteli przednich regulowane w dwóch płaszczyznach
25	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	54	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Nakładki na pedały wykończone stałą nierdzewną	55	Zderzaki stylizacja R-Line
27	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	56	Złącze USB-C z tyłu konsoli środkowej
28	Oparcie siedzeń tylnych regulowane	57	Złącze USB-C, 2 szt. z przodu
29	Oświetlenie Ambiente (klamki drzwi, listwy dekoracyjne, listwy progowe iprzestrzeń na nogi)		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Światła do jazdy dziennej LED
 - System doświetlania zakrętów dynamiczny
 - Reflektory LED Matrix MDF
- Kierownica wielofunkcyjna sportowa pokryta skórą ze sterowaniem skrzynią biegów
 - Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą
 - Kierownica ze sterowaniem skrzynią biegów
- Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic 3 strefowa
 - Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa
 - Filtr antyalergiczny klimatyzacji
 - Sterowanie klimatyzacją dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie, kierowcy asferyczne
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- Reflektory LED Matrix MDF
 - Światła do jazdy dziennej LED
 - System doświetlania zakrętów statyczny
 - System doświetlania zakrętów dynamiczny
 - Światła na złe warunki pogodowe LED
 - Reflektory LED Matrix MDF

- Światła z regulacją kąta pochylenia dynamiczną
- 7 Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 + podłokietnik
Podłokietnik siedzeń tylnych
Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
 - 8 System "Park Pilot"
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia
 - 9 System ESP+ASR+ABS+EDS+MSR+wspomaganie nagłego hamowania+stabilizacji toru jazdy z przyczepą
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System p/ślizgowy przy przyspieszaniu ASR
Blokada mechanizmu różnicowego EDS
System wspomagania nagłego hamowania
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
System p/ślizgowy MSR
 - 10 System radiowy Ready 2 Discover z usługą Streaming & Internet
Głośniki 8 szt.
Odtwarzacz MP3
Tuner radiowy cyfrowy DAB+
Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
Przygotowanie do instalacji nawigacji
Tuner radiowy analogowy FM
 - 11 Światła na złe warunki pogodowe LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
System doświetlania zakrętów statyczny
Światła na złe warunki pogodowe LED
 - 12 Tempomat aktywny ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości Front Assist
System Stop & Go
System Front Assist
Tempomat aktywny do 210 km/h

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Hak holowniczy składany, elektrycznie odblokowywany
- 2 Kierownica wielofunkcyjna sportowa pokryta skórą ze sterowaniem skrzynią biegów, podgrzewana (dopłata)
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica podgrzewana
Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skórą
Kierownica ze sterowaniem skrzynią biegów
- 3 Pakiet stylistyczny R-Line Black Style Exterieur (dopłata)
Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
Zderzaki stylizacja R-Line Black Style
Listwy ozdobne wokół szyb bocznych czarne
Listwy na drzwiach czarne
Tarcze kół aluminiowe 19" Valencia czarne, opony 255/45 samouszczelniające o obniżonym oporze toczenia
- 4 Pakiet systemów asystujących IQ Drive (dopłata)
System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"
Asystent parkowania równoległego
Asystent parkowania prostopadłego
System rozpoznawania znaków drogowych Sign Assist
System ułatwiający zmianę i wspomagający utrzymanie pasa ruchu Lane Change & Keeping System
System Travel Assist z Emergency Assist
- 5 Pakiet Zimowy 2
Fotel kierowcy podgrzewany
Siedzenia tylne podgrzewane
Fotel pasażera podgrzewany
Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane
- 6 System Area View
- 7 System Rear Assist - kamera cofania

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 235/55 R18 104H XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	5,4
Przednie prawe:	MICHELIN 235/55 R18 104H XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	4,6
Tylne lewe:	MICHELIN 235/55 R18 104H XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	5,5
Tylne prawe:	MICHELIN 235/55 R18 104H XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Długotrwały postój	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Artur Kawęcki

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Uwaga:

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecenie		
5	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-150	
2	Dach		100-150	
3	Błotnik przedni	L	100-150	
4	Drzwi przednie	L	100-150	
5	Drzwi tylne	L	100-150	
6	Błotnik tylny	L	100-150	
7	Błotnik przedni	P	100-150	
8	Drzwi przednie	P	100-150	
9	Drzwi tylne	P	100-150	
10	Błotnik tylny	P	100-150	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Spoiler pokrywy tylnej		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Reflektor	L	Odpryski na kloszu		
4	Listwa błotnika przedniego	P	Zarysowania		
5	Zderzak tylny		Zarysowany		
6	Listwa boczna drzwi przednich	P	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Listwa boczna drzwi tylnych	P	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Listwa boczna drzwi przednich	L	Odpryski powłoki lakierowej		
9	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
10	Kłamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Brak zaślepki		

Widnieje komunikat o usterce dynamicznych świateł kierowanych.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozdarcie materiału		
2	Kanapa tylna		Odkształcenie		
3	Wykładzina bagażnika tylna		Zarysowania		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Na zestawie wskaźników widnieje kontrolka ostrzegawcza oraz komunikat o konieczności przeprowadzenia serwisu oraz wymiany oleju.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

Widnieje komunikat o utracie ciśnienia z lewej tylnej opony.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Zadrapania		

**UKŁAD HAMULCOWY**

Widnieje komunikat o sprawdzeniu klocków hamulcowych.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
2	Instrukcja obsługi	TAK
3	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Import indywidualny

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu