

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/97488/26/10/19
Nr zlecenia/szkody: 25/040399
Data zlecenia: 19-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Ivan Halaburda (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0156288
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	GLC [254] 22-
Typ/wersja	GLC 220 d mHEV 4-Matic AMG Line
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2000
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2550
Rozstaw osi 1/2	2888
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1993
Moc silnika [KM/kW]	197/145
Skrzynia biegów	automatyczna 9-biegowa
Nr rejestracyjny	DX85779
VIN	W1NKM0FBXSF341078
Data 1. rejestracji	18-09-2025
Rok produkcji	2025 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	18 882 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	niebieski/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q MO	255/45 20 105W	3,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q MO	255/45 20 105W	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q MO	285/40 20 108W	3,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q MO	285/40 20 108W	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Alarm antywłamaniowy
3. Android Auto
4. Apple CarPlay
5. Asystent hamowania - aktywny
6. Asystent ograniczeń prędkości
7. Asystent parkowania aktywny z Parktronic
8. Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny
9. Asystent świateł drogowych, adaptacyjny
10. Czujnik pasów bezpieczeństwa dla pasażerów siedzących z tyłu pojazdu
11. Czytnik linii papilarnych
12. Deska rozdzielcza oraz górna część drzwi obszyta sztuczną skórą ARTICO o wyglądzie skóry Nappa
13. Dynamic Select - selektor trybu jazdy
14. Dywaniki AMG
15. Dźwięk silnika sportowy
16. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
17. Elementy wykończenia wnętrza - struktura metalu
18. Felgi aluminiowe 19" AMG 5-ramion z ogumieniem (RRH)
19. Fotele przednie podgrzewane
20. Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
21. Fotele przednie, sportowe
22. Gaśnica
23. Gniazdo 12V w bagażniku
24. Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów
25. Immobilizer
26. Integracja smartfona
27. Kamera cofania
28. Kamera monitorująca kierowcę
29. Kamizelka odblaskowa dla kierowcy
30. Keyless-go funkcja rozruchu
31. Kierownica sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą nappa
32. Kłapa bagażnika EASY-PACK otwierana elektrycznie
33. Klimatyzacja automatyczna Thermatic
34. Konsola środkowa w kolorze czarnym na wysoki połysk
35. Lakier uni
36. Lampy LED High Performance
37. Lusterka boczne składane elektrycznie
38. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
39. Moduł komunikacyjny 5G
40. Nadkola w kolorze pojazdu
41. Nawigacja na dysku twardym
42. Oparcie tylne składane, dzielone
43. Opony letnie
44. Oświetlenie ambientowe
45. Oświetlenie ambientowe z projekcją loga marki
46. Pakiet Chrom
47. Pakiet Chrom wnętrze
48. Pakiet USB
49. Pakiet komfortowy bagażnika
50. Pakiet oświetlenia wnętrza
51. Pakiet przestrzeni bagażowej
52. Podsufitka materiałowa, czarna
53. Poduszka powietrza pasażera automatycznie deaktywowna
54. Poduszka powietrzna centralna
55. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
56. Poduszki boczne powietrzne kierowcy i pasażera
57. Przygotowanie do DISTRONIC
58. Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information
59. Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego
60. Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych
61. Radio cyfrowe
62. Relingi dachowe - aluminiowe
63. Roleta przestrzeni ładunkowej EASY-PACK
64. Rozszerzone funkcje MBUX
65. Skrzynia automatyczna 9G-TRONIC
66. Stylizacja AMG
67. System bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych - przód
68. System monitorowania ciśnienia w oponach
69. System monitorowania wnętrza
70. System multimedialny MBUX
71. System wykrywania obecności osób i dzieci w pojeździe
72. System wzywania pomocy Mercedes-Benz
73. Szyby elektrycznie sterowane przód i tył
74. Szyby przyciemniane, termoizolacyjne
75. Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO/Microcut mikrofibra
76. Tirefit - zestaw do naprawy opon
77. Uchwyt na kubek, podwójny
78. Układ hamulcowy o zwiększonej wydajności
79. Usługi Remote Services
80. Wycieraczki szyb z czujnikiem deszczu
81. Wyświetlacz centralny
82. Wyświetlacz kierowcy
83. Zamek centralny z pilotem
84. Zawieszenie AGILITY CONTROL z selektywnym systemem amortyzacji

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. DIGITAL LIGHT	-
DIGITAL LIGHT	
Asystent świateł drogowych Plus, adaptacyjny	
2. Felgi aluminiowe 20" AMG wieloramienne z ogumieniem (RVP)	-
3. Funkcja projekcji animacji	-
4. Funkcja projekcji symboli	-
5. Hak holowniczy ze stabilizacją przyczepy ESP	-
6. Konsola środkowa z wykończeniem o strukturze metalu	-
7. Lakier metalik - Niebieski Spectral	-
8. Pakiet AMG Advanced Plus	-
Asystent martwego punktu	
Listwy progowe podświetlane, z logo Mercedes-Benz	
Asystent znaków drogowych	
Oświetlenie ambientowe Plus	
Listwy progowe podświetlane z napisem Mercedes-Benz i wymienną osłoną	
Pakiet pamięci	
9. Przygotowanie do funkcji projekcji symboli	-
10. Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO - szarość neva	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)	-
---	---

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd	-
Weryfikacja serwisowa	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 21-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Ivan Halaburda (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	150 - 200
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Ściana boczna lewa	150 - 200
10	Pokrywa/klapa tylna	150 - 200
11	Ściana boczna prawa	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 200
17	Błotnik przedni prawy	150 - 200

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 6/35

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Wymagany przegląd A od 31 dni.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.

Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. ksero Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Zderzak przedni cz L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Listwa krawędzi błotnika tył P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Próg L - Rysa/odprysk 1




Fot. 52.
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1