

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/20836/24/03/18
Nr zlecenia/szkody: 21/057512
Data zlecenia: 18-03-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
PKO Leasing Finance
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0140623
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	A Klasa [W 177] 18-22
Typ/wersja	A 45 S AMG 4-Matic 8G-DCT
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1602
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2130
Rozstaw osi 1/2	2729
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	GPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1991
Moc silnika [KM/kW]	421/310
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	DW2RC80
VIN	W1K1770541N254899
Data 1. rejestracji	10-12-2021
Data nast. bad. techn.	10-12-2024
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	58 084 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Grafit/metalic

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Continental, ContiWinterContact	245/35 R19 93V	3,0 mm
	lewe	Continental, ContiWinterContact	245/35 R19 93V	4,0 mm
tylna	prawo	Continental, ContiWinterContact	245/35 R19 93V	5,0 mm

lewe

Continental,
ContiWinterContact

245/35 R19 93V

5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. AMG Real Performance Sound | 32. Pakiet wizualno-oświetleniowy |
| 2. Airbag kolan kierowcy | 33. Parametryczna przekładnia kierownicza |
| 3. Aktywny asystent układu hamulcowego | 34. Pasy bezpieczeństwa w kolorze designo czerwonym |
| 4. Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem | 35. Podsufitka materiałowa - czarna |
| 5. Asystent limitu prędkości | 36. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera |
| 6. Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe) | 37. Podłokietnik w konsoli środkowej dla kierowcy i pasażera |
| 7. Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny | 38. Przygotowanie do Car Sharing |
| 8. Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera | 39. Przygotowanie do Live Traffic Information |
| 9. DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy | 40. Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu |
| 10. Dywaniki welurowe AMG | 41. Rozszerzone funkcje MBUX |
| 11. Elementy wykończenia wnętrza - szczotkowane aluminium | 42. Schowek na okulary po stronie kierowcy |
| 12. Felgi aluminiowe 19 AMG, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (kod RTG) | 43. Schowek w desce rozdzielczej, zamykany |
| 13. Fotele przednie podgrzewane | 44. Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą |
| 14. Fotele przednie sportowe | 45. Stylizacja AMG |
| 15. Gaśnica z uchwytem | 46. System multimedialny MBUX |
| 16. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył | 47. System nawigacji satelitarnej na dysku twardym |
| 17. Kierownica skórzana Nappa AMG Performance | 48. System ochrony pieszych |
| 18. Kierownica sportowa AMG Performance Nappa czarna/Mikrofaza DINAMICA | 49. System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system |
| 19. Kierownica wielofunkcyjna, sportowa | 50. System zapobiegający kolizjom (CPA) |
| 20. Kierownica z przyciskami AMG | 51. Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica |
| 21. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 52. Tempomat |
| 22. Klimatyzacja komfortowa - THERMOTRONIC | 53. Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony |
| 23. Lakier uni | 54. Touchpad - interfejs sterowany dotykowo |
| 24. Lampy przednie LED high performance (diodowe) | 55. Uchwyty na kubki z przodu - podwójne |
| 25. Lusterka boczne składane elektrycznie | 56. Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu |
| 26. Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane | 57. Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali |
| 27. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me | 58. Zabezpieczenie wnętrza pojazdu |
| 28. Monitorowanie położenia / pozycji pojazdu | 59. Zaciski hamulców w kolorze czerwonym |
| 29. Nadkola AMG poszerzone | 60. Zawieszenie sportowe AMG |
| 30. Oparcie tylnej kanapy składane | 61. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności |
| 31. Oświetlenie Ambient | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Antena GPS | - |
| 2. Asystent martwego punktu | - |
| 3. Felgi aluminiowe 19 AMG, krzyżowe ramiona, kute z ogumieniem (kod: RSZ) | - |
| 4. Lakier designo - magno | - |
| 5. Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych | - |
| 6. Pakiet AMG Night | - |
| 7. Pakiet Foteli AMG Performance | - |

8. Pakiet aerodynamiczny AMG	-
9. Pakiet integracji smartfona	-
10. Pakiet wyposażenia premium	-
11. System bezprzewodowego ładowania telefonu	-
12. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK	-
13. Tuner radiowy cyfrowy DAB	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
Stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo) -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2024 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 19-04-2024

Rzecznik DEKRA:
Marcin Sosnowski.
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Łotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupek przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	150 - 300
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	150 - 300
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	150 - 300
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupek przedni prawy	150 - 300
17	Łotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie oklejone miejscami folią bezbarwną. Szyby przednie boczne przyciemnione folią.

Baza danych CEP:

- 09.2022 Powstanie szkody istotnej
- Odnotowano uszkodzenie pojazdu

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 5.
Lewy bok tył



Fot. 6.
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12.

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik



Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód



Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22.

Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Książka serwisowa - ostatni przegląd



Fot. 24.

Instrukcja obsługi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)



Fot. 26.
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 28.