

Nr zlecenia: 25/22/04/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/04/22

Zleceniodawca:

PKO Leasing
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WU A Z Z Z F 3 9 N 1 9 0 4 5 2 0
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	D1MRC
Model pojazdu:	Q3 Sportback MR`20 E6d F3	Nr Info-Ekspert:	002-03623
Wersja:	RS S tronic	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	92374 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/06/06		
Data ważności badania technicznego	2025/06/06		
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całkow.	2250 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	2480 ccm / 294kW (400KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	5 / rzędowy / 20		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Aplikacje dekoracyjne Aluminium Race antracytowe	33	Radio MMI plus
3	Apteczka	34	Reflektory przednie LED
4	Audi virtual cockpit	35	Regulacja zasięgu światła automatyczna
5	Czujnik deszczu	36	Spoiler dachowy
6	Czujnik zmierzchu	37	System Audi Drive Select
7	Dywaniki przednie i tylne	38	System Audi Music Interface
8	Element dekoracyjny na tablicy rozdzielczej w optyce czarnego szkła	39	System Audi parking plus (przód i tył)
9	Elementy we wnętrzu z Alcantary w kolorze czarnym	40	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
10	Fotele przednie regulowane manualnie	41	System Start/Stop z systemem rekuperacji
11	Fotele przednie sportowe	42	Szyba przednia z izolacją akustyczną
12	Funkcja rozpoznawania zajętych siedzeń	43	Światła do jazdy dziennej
13	Hamulec postojowy elektromechaniczny	44	Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
14	Immobilizer	45	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
15	Klimatyzacja	46	Tapicerka Alcantara/skóra ekologiczna mono.pur 550
16	Kurtyny powietrzne boczne	47	Tarcze kół aluminiowe 20" 10-ramienne, ramiona w kształcie gwiazdy
17	Listwy progowe drzwi przednich z aluminiową wstawką i podświetlanym napisem RS Q3	48	Trójkąt ostrzegawczy
18	Lusterko wewnętrzne ściemniane manualnie	49	Układ hamulcowy RS
19	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	50	Układ zmywania reflektorów
20	Obudowy lusterek zewnętrznych w optyce aluminium	51	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
21	Ogranicznik prędkości	52	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
22	Ośłona silnika	53	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne
23	Pakiet dla niepalących	54	Zaglówki foteli przednich
24	Pakiet Oświetlenia Ambiente	55	Zaglówki siedzeń tylnych
25	Pedały ze stali nierdzewnej	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Podłokietnik centralny przedni	57	Zawieszenie sportowe RS
27	Podłokietnik siedzeń tylnych	58	Zestaw naprawczy opon
28	Podpórka pod lewą nogę kierowcy ze stali nierdzewnej	59	Zestaw narzędzi
29	Podsufitka tekstylna czarna	60	Złącze "USB"
30	Poduszka powietrzna kierowcy	61	Złącze Bluetooth
31	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Audio System Audi Sound Wzmacniacz audio 180W Głośniki 10 szt. wraz z głośnikiem centralnym w tablicy rozdzielczej i subwooferem w tylnej półce		
2	Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego 4 stopniową Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach		
3	Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna Plus, skórzana z funkcją zmiany przełożeń, spłaszczona u dołu Kierownica wielofunkcyjna Kierownica 3-ramienna Kierownica pokryta skórą Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy Kierownica ze spłaszczonym wieńcem		
4	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym		

- Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
- Zewnętrzne poszycie słupków B i C czarne z połyskiem
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6 Siedzenia tylne plus
 - Siedzenia tylne z regulacją wzdłużną
 - Oparcie siedzeń tylnych regulowane
 - Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Aplikacje dekoracyjne Carbon
- 2 Audi connect Navigation & Infotainment
- 3 +Audio system SONOS
- 4 Dach panoramiczny szklany
- 5 Drzwi tyłu nadwozia z elektrycznym wspomaganiem unoszenia i opuszczania
- 6 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- 7 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 8 Kamera cofania
- 9 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa (dopłata)
- 10 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, pasażera z funkcją parkingową
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterko zewnętrzne pasażera obniżane przy biegu wstecznym
- 11 Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (dopłata)
- 12 Pakiet stylistyczny Czerń
- 13 Pierścienie Audi w kolorze czarnym
- 14 System kontroli ciśnienia w oponach
- 15 Szyby tylne przyciemniane
- 16 Tarcze kół aluminiowe 21" 5-ramienne Polygon antracytowo-czarne, polerowane (dopłata)
- 17 Tempomat adaptacyjny
- 18 Zagłówki foteli przednich regulowane (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 255/35 ZR21 98Y XL SPORT CONTACT 6 TL FR	4,0
Przednie prawe:	CONTINENTAL 255/35 ZR21 98Y XL SPORT CONTACT 6 TL FR	4,0
Tylne lewe:	CONTINENTAL 255/35 ZR21 98Y XL SPORT CONTACT 6 TL FR	1,1
Tylne prawe:	CONTINENTAL 255/35 ZR21 98Y XL SPORT CONTACT 6 TL FR	1,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenie		
2	Drzwi boczne tylne	P		Zarysowania listwy ozdobnej	

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-140	
2	Dach		100-140	
3	Błotnik przedni	L	100-140	
4	Drzwi przednie	L	100-140	
5	Drzwi tylne	L	100-140	
6	Błotnik tylny	L	100-220	
7	Błotnik przedni	P	100-140	
8	Drzwi przednie	P	100-140	
9	Drzwi tylne	P	100-140	
10	Błotnik tylny	P	100-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		
2	Szyba przednia		Pęknięcie, odpryski warstwy zewnętrznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tablicy rozdzielczej			Kratki nawiewów tylnych z obudową połamane	
2	Wykładzina podłogi		Zabrudzona	Wykładzina podłogi bagażnika zabrudzona	

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Poziom płyn chłodniczy w zbiorniku wyrównawczym poniżej wartości minimalnej
Uchwyty wygłuszenia pokrywy zaworów odkształcone, brak możliwości sztywnego zamontowania wygłuszenia.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Ciśnienie niepoprawne		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

Brak możliwości weryfikacji szczelności ogumienia podczas oględzin

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Wytarcia		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | Uwagi poniżej |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Pojazd komunikuje konieczność uzupełnienia ciśnienia w przedniej lewej oponie, przekroczony przegląd o 2900km, usterkę blokady otwarcia drzwi od wewnątrz

Liczba przyuczonych kluczyków do pojazdów 2, okazano 1.
Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.
Po pierwszym uruchomieniu silnika i wybrania przełożeniu D lub R pojazd ruszał po naciśnięciu pedału przyspieszenia, prędkość obrotowa silnika podczas jazdy rośnie niewspółmiernie do prędkości.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 1 sztukę
2	Dowód rejestracyjny	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów
- ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59




Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu