

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/48692/26/05/26
Nr zlecenia/szkody: 24/012297
Data zlecenia: 26-05-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Maciej Teodorczuk (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0155119
Producent	BMW
Model	Seria 8 Gran Coupe [G16] 22-25
Typ/wersja	M8 Competition
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1995
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2440
Rozstaw osi 1/2	3023
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	4395
Moc silnika [KM/kW]	625/460
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	SB385FY
VIN	WBSGV01030CP94224
Data 1. rejestracji	03-04-2024
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	23 203 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/35 20 102Y	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/35 20 102Y	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	285/35 20 104Y	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	285/35 20 104Y	3,5 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Protection
3. Aktywne zagłówki z przodu
4. Asystent hamowania
5. Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu
6. Asystent uwagi
7. Asystent świateł drogowych
8. BMW ID
9. BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, wys. wskaźników 12.3", wys. 12.3", Head-Up, RDS, USB, LTE, BT)
10. Czujnik deszczu i automatyczne sterowanie światłami drogowymi
11. Czujnik kolizji
12. Czujnik poziomu i klasy oleju
13. Dach karbonowy M
14. Deska rozdzielcza i boczki drzwi obite czarną skórą Walknappa z kontrastującymi szwami
15. Dostęp komfortowy z BMW Digital Key
16. Dyferencjał M Sport
17. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
18. Dywaniki podłogowe welurowe
19. Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 813 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym
20. Filtr cząstek stałych
21. Fotele przednie ogrzewane
22. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień
23. Fotele przednie z podparciem lędźwiowym
24. Fotele sportowe M, konstrukcja kubekowa ze zintegrowanymi zagłówkami, podświetlane oznaczenie modelu
25. Funkcja Auto Start Stop
26. Funkcja Follow-Me-Home
27. Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu
28. Gniazda USB (1x obszar uchwytu na napoje, 1x schowek w środkowym podłokietniku)
29. Gniazdo 12V
30. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
31. Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold
32. Immobilizer elektroniczny
33. In-Car Experiences
60. Ostrzeżenie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania
61. Ostrzeżenie przed kolizją z tyłu
62. Ostrzeżenie przed ruchem poprzecznym z tyłu
63. Ostrzeżenie przy zmianie pasa ruchu z aktywną korektą toru jazdy (monitorowanie martwych stref)
64. Ostrzeżenie o włączonym świetle
65. Osłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerki z ramką i rozpórkami w kolorze chromu
66. Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami do makijażu i uchwytem na bilety
67. Oznaczenia modelu
68. Oś przednia z podwójnymi wahaczami
69. Oświetlenie ambientowe
70. Oświetlenie powitalne
71. Pakiet Competition
72. Pakiet dla niepalących
73. Pakiet lusterek zewnętrznych (elektrycznie: regulowane, składane, podgrzewane; asferyczne)
74. Pakiet serwisowy Service Inclusive 5 lat / 100.000 km
75. Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach BMW M
76. Podsufitka M Alcantara Anthracite
77. Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
78. Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kolanowe dla kierowcy i pasażera
79. Podłokietnik przedni
80. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem Adaptive
81. Przełącznik zamka centralnego
82. Przycisk Start/Stop
83. Przyciski ulubionych funkcji
84. Real Time Traffic Information
85. Reflektory M Shadow Line
86. Reflektory laserowe BMW z funkcją BMW Selective Beam
87. Schowek na rękawiczki, zamykany
88. Servotronic M
89. Skrzynia biegów automatyczna sportowa Steptronic z łopatkami przy kierownicy, 8-biegowa
90. Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania
91. Spojler tylny M
92. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyty, syrena z zasilaniem awaryjnym)

- | | |
|--|---|
| 34. Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto) | 93. System miękkiego domykania drzwi |
| 35. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 94. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę |
| 36. Kierownica sportowa M, obszyta skórą Walknappa, wielofunkcyjna | 95. System zamykania z centralnym zamkiem |
| 37. Klakson dwutonowy | 96. Szyby atermiczne |
| 38. Kłapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana | 97. Tapicerka skórzano-materiałowa Merino-Alcantara o pełnym zakresie |
| 39. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową, rozszerzony zakres funkcji | 98. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją |
| 40. Kluczyk samochodowy, wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD | 99. TeleServices |
| 41. Kolumna kierownicy regulowana | 100. Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym |
| 42. Kontroler iDrive | 101. Tempomat z funkcją hamowania |
| 43. Końcówki układu wydechowego podwójne, w chromie, po lewej i prawej stronie | 102. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 44. Lakier metalizowany | 103. Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu |
| 45. Listwy ozdobne M Carbon Fibre | 104. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 46. Listwy progowe z oznaczeniem BMW M8 Carbon Core, podświetlane | 105. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 47. Mikrofiltr i filtr z węglem aktywnym | 106. Układ hamulcowy M |
| 48. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 107. Układ wydechowy, sportowy M |
| 49. Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie | 108. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka |
| 50. Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk | 109. Usługi ConnectedDrive |
| 51. Obramowania szyb i podstawy lusterek, czarne o wysokim połysku | 110. Usługi zdalne (Remote Services) |
| 52. Obsługa za pomocą gestów | 111. Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |
| 53. Obudowy lusterek zewnętrznych z wzorem podwójnej wstęgi M, wykończone w kolorze nadwozia | 112. Zawieszenie adaptacyjne M |
| 54. Ochrona przed uderzeniem bocznym | 113. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9-kanalowym wzmacniaczem o mocy 464W |
| 55. Oczka do mocowania ładunku w bagażniku | 114. Zestaw naprawczy do opon |
| 56. Ogranicznik prędkości | 115. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |
| 57. Oparcie kanapy tylnej dzielone w stosunku 40:20:40 | 116. Światła hamowania dynamiczne |
| 58. Opcje przechowywania | 117. Światła tylne i trzecie światło hamowania w technologii LED |
| 59. Ostrzeżenie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu z aktywną ingerencją w układ kierowniczy | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Asystent parkowania Plus z systemem kamer 360 (zdalny widok 3D, rejestrator) | - |
| 2. Fotele przednie z aktywną wentylacją | - |
| 3. Fotele tylne ogrzewane | - |
| 4. Hotspot WiFi | - |
| 5. Osłona silnika M, karbonowa | - |
| 6. Pakiet M Driver (Podniesienie maksymalnej prędkości do 305 km/h) | - |
| 7. Pakiet komfortowego ogrzewania, przód | - |
| Kierownica ogrzewana | - |
| Podłokietniki w przednich drzwiach oraz w przedniej konsoli środkowej, podgrzewane | - |
| 8. Pakiet naprawczy Repair Inclusive 3 lata / 200 000 km | - |
| 9. Pakiet zewnętrzny M Carbon | - |

Kurtyna powietrzna z elementem prowadzenia powietrza karbonowym M, z przodu po lewej i prawej	
Nakładki na lusterka karbonowe M	
Wykończenie wokół końcówek rur wydechowych, pojedyncze karbonowe	
Dyfuzor tylny z wkładką z karbonu	
Spoiler tylny M karbonowy	
10. System Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound (16 głośników, wzmacniacz 10 kanałów, 1400W)	-
11. Systemy asystujące kierowcy Professional	-
Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go	
Asystent unikania kolizji	
Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z przodu	
Aktywna ochrona przed kolizją boczną	
Asystent kierowania i pasa ruchu	
Asystent zatrzymania awaryjnego	
Asystent pasa awaryjnego	
12. Szyba przednia izolowana termicznie z folia akustyczną antywłamaniową	-
13. Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna	-
14. Tapicerka skórzana Merino o pełnym zakresie	-
15. Układ hamulcowy ceramiczny M Carbon	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan pojazdu stwierdzone uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 11-06-2026

Rzecznawca DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Maciej Teodorczuk (WSP)**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	150 - 500
3	Słupek przedni lewy	150 - 500
4	Drzwi przednie lewe	150 - 500
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	150 - 300
8	Drzwi tylne lewe	150 - 500
9	Błotnik tylny lewy	150 - 500
11	Błotnik tylny prawy	150 - 500
12	Drzwi tylne prawe	150 - 500
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	150 - 300
15	Drzwi przednie prawe	150 - 500
16	Słupek przedni prawy	150 - 500
17	Błotnik przedni prawy	150 - 500

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:
Ksero pozwolenia czasowego

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- nie stwierdzono.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu

wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Lusterka, reflektory i lampy tylne oklejone folią. Aktywna kontrolka silnika. Pojazd oklejony folią oprócz elementów słupek środkowy lewy/prawy, pomiar lakieru wykonany na folii. Odpryski na szybie czołowej. Rysy na samochodzie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tyl



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe




Fot. 26.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.
Dowód rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dowód rej. ksero str. 2



Fot. 36.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 52.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 54.
Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58.
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1