

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/39074/21/06/18
Nr zlecenia/szkody: 19/038936
Data zlecenia: 18-06-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
PKO Leasing Finance
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź

Rzeczoznawcy:
Mateusz Anc
DEKRA Polska - Centrala
inż. Adam Dyjak
DEKRA Polska - współpraca O/Legnica

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0136770
Producent	RENAULT
Model	Megane IV 16-20
Typ/wersja	Megane 1.8 TCe FAP R.S. Trophy EDC
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1468
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1923
Rozstaw osi 1/2	2669
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1798
Moc silnika [KM/kW]	300/221
Skrzynia biegów	A 6-biegowa
Nr rejestracyjny	DW2FS21
VIN	VF1RFB00962648319
Data 1. rejestracji	30-08-2019
Data nast. bad. techn.	29-09-2019
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	64 957 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Zółty/metalic

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Hankook, Ventus S1 Evo 2	245/35 19 93Y	4,0 mm
	lewe	Hankook, Ventus S1 Evo 2	245/35 19 93Y	4,0 mm
tylna	prawe	Andsail, Andsail	245/35 19 97W	5,0 mm
	lewe	Andsail, Andsail	245/35 19 97W	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. AFU - system wspomagający nagłe hamowanie
3. Aluminiowe nakładki na pedały
4. Chromowana listwa dolnej części szyb bocznych
5. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
6. Dostęp do usług interaktywnych
7. Dyfuzor tylny typu F1
8. ESC - układ stabilizacji toru jazdy
9. El. podnoszenie szyb, tył
10. El. podnoszenie szyb, przód
11. Elementy zewnętrzne w kolorze ciemnoszarym
12. Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem
13. Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości
14. Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
15. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
16. Fotele przednie sportowe, z zagłówkami wbudowanymi w fotel
17. HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu
18. Hamulec postojowy - automatyczny
19. Karta Renault Handsfree z funkcją powitalną welcome scenario po zbliżeniu się do auta
20. Kierownica pokryta alcantarą
21. Kierownica pokryta skórą R.S.
22. Kierownica z regulacją wysokości i głębokości
23. Kierownica z łopatkami zmiany biegów
24. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowaną wstawką
25. Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
26. Komputer pokładowy
27. Konsola środkowa (przesuwana) z podłokietnikiem i schowkiem
28. Konsola środkowa z nawiewem na tylne miejsca
29. Lakier uni
30. Lampy przednie Full LED Pure Vision
31. Lampy tylne LED 3D Edge Light
32. Lusterka boczne ustawiane elektrycznie, podgrzewane i składane
33. Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane
34. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
35. Mechanizm różnicowy samoblokujący
36. Mechanizm różnicowy samoblokujący
37. Nakładki na progi drzwi przednich
38. Oznakowanie Renault Sport
39. Oznakowanie zewnętrzne RENAULT SPORT
40. Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach
41. Poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne
42. Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera
43. Przygotowanie do montażu alarmu
44. Przygotowanie do obsługi Android Auto i CarPlay
45. Radioodtwarzacz DAB z Bluetooth, USB/jack wyświetlacz kolorowy 7
46. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przód i tył
47. System Multi-Sense w wersji podstawowej (konf. zegarów, czas reakcji silnika, siła wspomagania)
48. System kontroli ciśnienia w oponach
49. System kontroli pasa ruchu (LDW)
50. System multimedialny R-Link 2 z ekranem 7-cali
51. System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR)
52. System wielofunkcyjnych świateł LED R.S. Vision
53. System wspomagania parkowania tyłem
54. Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
55. Tapicerka materiałowa
56. Tempomat
57. Tylna kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3 z podłokietnikiem
58. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
59. Uchwyty na kubki z przodu
60. Układ 4 kół skrętnych 4CONTROL
61. Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy z czujnikiem deszczu i światła
62. Wykończenie wnętrza (ozdobne elementy) w kolorze czarnym
63. Zaciski hamulców - czerwone
64. Zagłówki przednie - stałe
65. Zagłówki tylne regulowane na wysokość
66. Zamek centralny
67. Zawieszenie sportowe
68. Zawieszenie sportowe CUP
69. Zespół wskaźników z kolorowym, 7-calowym wyświetlaczem TFT

35. Mapa elektroniczna Europy - wersja rozszerzona

70. Światła do jazdy dziennej LED (diodowe) Edge Lights

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Fotele sportowe Recaro	-
2. Lakier metalik specjalny R.S.	-
3. Pakiet Easy Parking	-
4. System R.S. Monitor - system pozwalający śledzić różne parametry podzespołów mechanicznych	-
5. System multimedialny R-Link 2 z ekranem 8,7-cala + system nagłośnienia Bose DAB	-
6. System wspomaganie parkowania przodem/tyłem z kamerą ułatwiającą parkowanie	-
7. Tapicerka z Alcantary dla foteli RECARO	-
8. Wyświetlacz HEAD-UP	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2021 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 25-06-2021

Rzecznik DEKRA:
Mateusz Anc
inż. Adam Dyjak**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	150 - 200
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Błotnik tylny lewy	150 - 200
11	Błotnik tylny prawy	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupek przedni prawy	150 - 200

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

kserokopię pozwolenia czasowego

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

nr vin

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
odbiór pojazdu

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1


Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

NIE ZWERYFIKOWANO DZIAŁANIA UKŁADU KLIMATYZACJI Z POWODU ZAGROŻENIA COVID, rysy i odpryski na samochodzie, odpryski na szybie czołowej, substancje obce na samochodzie i alufelgach, urwane uchwyty trzymające półkę bagażnika, brak anteny, brak uchwyty nad fotelem pasażera, piszczy fotel kierowcy podczas siadania, przedstawiono kopie pozwolenia czasowego, rok produkcji do weryfikacji.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1.
Przód




Fot. 2.
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Lewy bok tył



Fot. 6.
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12.

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik



Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód



Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22.

Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGŁĄDU (1/6)

VIN:

Data:	Przebieg:	Nr faktury:
Typ czynności: Przegląd ☐ ☐		Stempel
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐		

Fot. 23.
Książka serwisowa (dane pojazdu)

POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGŁĄDU (1/6)

VIN:


Data:	Przebieg:	Nr faktury:	Uwagi:
Typ czynności: Przegląd ☐ ☐		Stempel	Uwagi
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			
Typ czynności: Przegląd ☐ ☐		Stempel	Uwagi
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			
Typ czynności: Przegląd ☐ ☐		Stempel	Uwagi
Kontrola antykorozyjna: OK ☐ Stan nieprawidłowy* ☐			

Fot. 24.
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Instrukcja obsługi



Fot. 26.
Zderzak (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Zderzak (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 28.
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Listwa drzwi przednich prawych (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 30.

Próg prawy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.

Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 32.

Próg lewy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 34.
Opona przednia lewa (Wgniecie./Odkształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Opona przednia lewa (Wgniecie./Odształ. 1)



Fot. 36.
Fotel lewy (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Wykładzina słupka środkowego lewego (Rysa/Odprysk)



Fot. 38.
Podsufitka (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Wykładzina podłogi (Inne)



Fot. 40.
Wykładzina słupka środkowego prawego (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

_1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 43.
_2



Fot. 44.
_3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Kamera parkowania