


WYCENA WARTOŚCI

| | |
|---------------------------|--|
| Zamawiający: | PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa |
| Numer zlecenia: | 48/05/05/2026/PKO LEASING REMARKETING |
| Numer wewnętrzny: | PC25/006574 |
| Wykonawca: | Artur Kawęcki |
| Przedmiot wyceny: | Robot koszący MAMMOTION LUBA 2 AWD 5000X |
| Nr fabryczny: | LU2BEU2510100825 |
| Data sporządzenia: | 13-05-2026 |



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 12.05.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest robot koszący MAMMOTION LUBA 2 AWD 5000X przeznaczony do pielęgnacji trawników o powierzchni do 5000 m². Przeznaczony do obsługi średnich i dużych ogrodów. Dzięki technologii satelitarnego GPS RTK oraz kamerom AL. Vision, urządzenie eliminuje potrzebę zakopywanie przewodów w ziemi. Napęd na cztery koła umożliwia pokonywanie wzniesień do 80% (ok. 38 stopni).

Dane identyfikacyjne

| | |
|-------------------------|---|
| Nazwa: | Robot koszący |
| Producent: | MAMMOTION (SHENZHEN MAMMOTION INNOVATION CO.) |
| Model: | LUBA 2 AWD 5000X |
| Numer fabryczny: | LU2BEU2510100825 |
| Rok produkcji: | Brak danych |

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Maksymalny metraż koszenia: | 5000 m ² |
| Maksymalne nachylenie: | 80 % |
| Szerokość koszenia: | 40 cm |
| Wysokość cięcia: | 25-70 mm |
| Maksymalny czas pracy: | 120 min |
| Wymiary: | 690x513x273 mm |
| Waga: | 18,6 kg |

| | |
|---------------------|--|
| Wyposażenie: | Stacja ładująca MAMMOTION CHG4400, nr seryjny: TS0ZE2556EU00059, Zasilacz do stacji ładującej Antena radiowa RTK MAMMOTION RTK30, nr seryjny: RBSA02UWMSK Zasilacz do stacji RTK Przedłużacz kabla RTK Palik uziemiający Zestaw montażowy Zderzak przedni |
|---------------------|--|

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie uruchomiono – podświetliły się lampki na kolor czerwony. Do sprawdzenia w działaniu konieczna dedykowana aplikacja oraz montaż wyposażenia – brak możliwości sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w komplecie w trakcie eksploatacji. Konieczny przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Stan wizualny przedmiotu ocenia się jako dobry.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że przedmiot spełnia wymagania dyrektyw UE. Tabliczka znamionowa częściowo nieczytelna.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

