

## WYCENA WARTOŚCI

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający:</b>       | PKO Leasing<br>Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa |
| <b>Numer zlecenia:</b>    | 55/25/02/2026/PKO LEASING REMARKETING            |
| <b>Numer wewnętrzny:</b>  | 21/022288                                        |
| <b>Wykonawca:</b>         | Artur Kawęcki                                    |
| <b>Przedmiot wyceny:</b>  | Wózek widłowy LINDE H20T-01                      |
| <b>Nr fabryczny:</b>      | PKX391Y00638                                     |
| <b>Data sporządzenia:</b> | 03-03-2026                                       |



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot wyceny

W dniu 25.02.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest wózek widłowy LINDE H20T-01 wykorzystywany w transporcie bliskim i magazynowaniu towarów o znacznej masie. Znajduje zastosowanie w magazynach, fabrykach, gospodarstwach.

### Dane identyfikacyjne

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Nazwa:</b>           | Wózek widłowy |
| <b>Producent:</b>       | LINDE         |
| <b>Typ/model:</b>       | H20T-01       |
| <b>Numer fabryczny:</b> | PKX391Y00638  |
| <b>Przebieg:</b>        | 841 mth       |
| <b>Rok produkcji:</b>   | 2021          |

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

|                              |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udźwig nominalny:</b>     | 2000 kg                                                                                                 |
| <b>Masa własna:</b>          | 3626 kg                                                                                                 |
| <b>Wysokość podnoszenia:</b> | 6200 mm                                                                                                 |
| <b>Wysokość masztu:</b>      | 2700 mm                                                                                                 |
| <b>Maszt:</b>                | Triplex                                                                                                 |
| <b>Napęd:</b>                | LPG                                                                                                     |
| <b>Moc silnika:</b>          | 28 kW                                                                                                   |
| <b>Długość wideł:</b>        | 1200 mm                                                                                                 |
| <b>Wyposażenie:</b>          | Pełna kabina ogrzewana<br>Klimatyzacja<br>Oświetlenie robocze<br>Przesuw boczny<br>Pozycjonowanie wideł |

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wózek uruchomiono przy pomocy zastępczej butki z gazem (butla nie jest elementem wyposażenia). Praca nie budzi zastrzeżeń. Wykonano próbę podstawowych ruchów roboczych bez obciążenia – nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, odprysków powłoki lakierowej, ognisk korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- butla z gazem – brak,
- obudowy boczne i tylna – starcia powłoki lakierowej, zarysowania,
- obudowa silnika boczna P – brak,
- zapocenia olejowe w okolicy korka wlewowego silnika,

Komunikaty komputera pokładowego:

- przegląd od 99 dni,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE.

Zgodnie z naklejką na maszynie. Badanie UDT do 11.2024. Brak ważnego badania UDT.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, dziennika konserwacji, dokumentacji UDT.

Do wózka okazano 1 kluczyk do stacyjki.

#### **Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

#### **CE:**

**Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









