

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	83/24/07/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	20/056616
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Teleskop CELESTRON NEXSTAR 8 SE z wyposażeniem
Nr fabryczny:	-
Data sporządzenia raportu:	28-07-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 25.07.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest teleskop CELESTRON NEXSTAR 8 SE z wyposażeniem przeznaczony do obserwacji odległych obiektów w przestrzeni kosmicznej. Wykorzystywany przy obserwacjach księżyca i planet oraz obiektów głębokiego nieba. Umożliwia dostrzeżenie licznych gromad gwiazd, obiektów mgławicowych, galaktyk.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Teleskop
Producent:	CELESTRON
Model:	NEXSTAR 8 SE
Numer fabryczny:	-
Rok produkcji:	-
Układ optyczny:	Schmidt-Cassegrain
Typ montażu:	Azymutalny
Apertura:	203 mm
Ogniskowa:	2032 mm
Wymiary tuby:	Długość: 432 mm Średnica: 232 mm
Masa całkowita:	15 kg
Wypożyczenie:	Tuba GSO RC RITCHY-CHRETIEN 8, nr seryjny: RC8GS109082002 Statyw Reduktor ogniskowej i korektor pola F/6,3 do SCT Celestron 94175 Aparat fotograficzny ASI 1600 mm PRO z wyposażeniem Elektryczne koło filtrowe ZWO EFW mini Off Axis Guider OAG ZWO

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie z wyposażeniem zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia nie złożono oraz nie uruchomiono – ucięty przewód pilota sterującego. Brak możliwości sprawdzenia w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy. Konieczna weryfikacja kompletności i sprawności w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji.

Na urządzeniu nie stwierdzono tabliczki znamionowej z danymi identyfikacyjnymi oraz numerem seryjnym.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego przedmiotu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







