

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/66594/26/07/17
Nr zlecenia/szkody: 24/010721
Data zlecenia: 17-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0159301
Producent	LAND ROVER
Model	Range Rover 21-
Typ	Range Rover 3.0 PHEV Autobiography AWD
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	3018
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3480
Rozstaw osi 1/2	2997
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	2996
Moc silnika [KM/kW]	400/294
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	PY89173
VIN	SALKA9B40RA207126
Data 1. rejestracji	25-03-2024
Data nast. bad. techn.	25-03-2027
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	88 329 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	zielony/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	285/45 22 114Y	3,5 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	285/45 22 114Y	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	285/45 22 114Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	285/45 22 114Y	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów
2. ABS
3. Adaptacyjny tempomat Off-Road
4. Air Purification Pro - system oczyszczania powietrza w kabinie
5. Alarm perymetryczny
6. Android Auto
7. Apple CarPlay
8. Asystent hamowania awaryjnego
9. Asystent martwego punktu
10. Asystent parkowania
11. Asystent pasa ruchu (LKA)
12. Asystent ruszania na wzniesieniu
13. Asystent stabilizacji przyczepy (Trailer Stability Assist - TSA)
14. Brak instalacji pod hak holowniczy
15. Brak pakietu Entertainment
16. Brak pakietu dla palących
17. Brake Hold
18. CBC - kontrola hamowania na zakręcie
19. Centrum informacji All Terrain Info Centre
20. Czujnik jakości powietrza
21. Czujnik parkowania - przód i tył
22. DSC - system stabilizacji toru jazdy
23. Dach szklany odsuwany elektrycznie, panoramiczny z zamykanymi roletami
24. Dach w kolorze nadwozia
25. Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, dwuczęściowe
26. Dywaniki podłogowe SV Bespoke
27. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
28. EPB - Elektryczny hamulec postojowy
29. ESP - system stabilizacji toru jazdy
30. ETC - system elektronicznej kontroli trakcji
31. Ekran dotykowy 13.1
32. Felgi aluminiowe 22 10-ramienne (wzór 1073) z ogumieniem
33. Fotele przednie reg. el. w 24 kier. podgrzewane/went./masaż, fotele w 2. rzędzie Executive Class
34. Funkcja automatycznej wysokości dostępu
35. HDC - układ kontroli zjazdu ze wzniesień
36. Hak(i) mocujące w przestrzeni bagażowej
37. Interaktywny ekran przyrządów kierowcy
38. Kamery 3D Surround
70. Podłokietnik środkowy tylnych siedzeń
71. Podłokietniki dla kierowcy i pasażera
72. Pokrywa silnik
73. Port USB
74. Port(y) 12V
75. Pozycja wycieraczek do parkowania zimą
76. Przednie i tylne punkty do holowania pojazdu
77. Przewód do ładowania akumulatora (do ładowarek publicznych)
78. Przełączniki Noble Chrome
79. Przygotowanie do wiązki elektrycznej haka holowniczego
80. RSC - system zapobiegający przewróceniu się pojazdu
81. Radio cyfrowe DAB
82. Reflektory automatyczne
83. Reflektory z automatycznym poziomowaniem
84. Remote (usługa)
85. Roleta bagażnika, składana automatycznie
86. Rolety na bocznych szybach z tyłu zaciągane elektrycznie
87. Rozszerzony pakiet skórzany SV Bespoke
88. Schowek zamykany z dodatkową przestrzenią górną
89. Skrzynia rozdzielcza dwustopniowa Twin-speed z reduktorem
90. Spryskiwacze reflektorów
91. Sterowanie elektrycznie, zabezpieczenie dla dzieci
92. Sterowanie głosowe
93. Streaming Bluetooth
94. System Adaptive Dynamics
95. System Terrain Response 2
96. System audio Meridian Signature sound system
97. System awaryjnego hamowania, autonomiczny
98. System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
99. System domykania drzwi Soft Close
100. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
101. System monitorujący zmęczenie kierowcy
102. System multimedialny Pivi Pro
103. System naprawy opony IMS
104. System ostrzegający przed potencjalną kolizją z tyłu
105. System przeniesienia momentu obrotowego przez dohamowywanie kół bez przyczepności (Torque Vectoring)
106. System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości
107. System ruszania przy niskiej przyczepności

- | | |
|---|--|
| 39. Kierownica SV Bespoke w skórze, z drewnianymi wstawkami Gloss | 108. System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania |
| 40. Kierownica ogrzewana | 109. Szyba przednia laminowana materiałem wyciszającym szumy |
| 41. Kierownica wielofunkcyjna | 110. Szyba przednia o obniżonej przepuszczalności światła |
| 42. Kierunkowskazy animowane, przednie i tylne | 111. Szyba przednia ogrzewana |
| 43. Kierunkowskazy w lusterkach bocznych | 112. Szyby boczne, laminowane |
| 44. Klamki zewnętrzne, wysuwane | 113. Szyby elektryczne z automatycznym otwarciem/domknięciem i unikaniem przytrzaśnięcia |
| 45. Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, bezdotykowo | 114. Szyby tylne podgrzewane |
| 46. Klimatyzacja automatyczna - 3-strefowa | 115. Tapicerka skórzana Semi Aniline Ebony, z wnętrzem Ebony |
| 47. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie | 116. Tempomat adaptacyjny z asystentem kierowania |
| 48. Konfigurowalne automatyczne zamykanie pojazdu | 117. Tryb ECO |
| 49. Konfigurowalne programy jazdy | 118. Uchwyty ISOFIX, tył |
| 50. Konfigurowalne wejście tylko z jednej strony | 119. Uchwyty na kubki - przód/tył |
| 51. Konsola centralna z podłokietnikiem | 120. Uchwyty przednie i tylne |
| 52. Konsola centralna ze schowkiem i podłokietnikiem | 121. Układ czterech kół skrętnych |
| 53. Lampy przednie Digital LED z projekcją obrazu | 122. Wspomaganie kierownicy, elektryczne EPAS |
| 54. Lusterka boczne elektrochromatyczne, elektrycznie regulowane i składane, podgrzewane z oświetleniem | 123. Wycieraczka tylna ze spryskiwaczem |
| 55. Lusterko wewnętrzne ClearSight | 124. Wycieraczki z czujnikiem deszczu |
| 56. Manetki do zmiany biegów | 125. Wykończenie wnętrza, wstawki SV Bespoke Natural Brown Walnut |
| 57. Mocowania bagażu w przestrzeni ładunkowej | 126. Wykładzina w kolorze Ebony |
| 58. Nakładki progowe aluminiowe, podświetlane Autobiography | 127. Wyświetlacz Head Up |
| 59. Napęd na cztery koła (AWD) | 128. Zaciski hamulców pomalowane na czarno |
| 60. Occupant Protection Assist - Asystent przygotowania kabiny do potencjalnej kolizji | 129. Zapięcia pasów bezpieczeństwa podświetlane |
| 61. Ogrzewane spryskiwacze reflektorów | 130. Zawieszenie pneumatyczne z kontrolą nachylenia pojazdu (Dynamic Response) |
| 62. Oświetlenie bagażnika | 131. Zewnętrzne oznaczenie wersji Autobiography |
| 63. Oświetlenie wnętrza | 132. Ładowarka do telefonu, bezprzewodowa |
| 64. Pakiet stylistyczny zewnętrzny Autobiography | 133. Łatwy załadunek bagażnika |
| 65. Pedaly wykończone metalem | 134. Łączność Bluetooth |
| 66. Podsufitka skórzana SV Bespoke Duo-Tone Ebony/Perlino | 135. Środkowe wysoko umieszczone światło stop |
| 67. Poduszki powietrzne przednie boczne | 136. Światła przeciwmgielne |
| 68. Poduszki powietrzne przednie z czujnikiem obecności kierowcy i pasażera | 137. Światła tylne LED |
| 69. Podłoga bagażnika, praktyczna | 138. Światła tylne przeciwmgielne |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Dach panoramiczny, stały, z elektrycznie sterowanymi rotelami | - |
| 2. Felgi aluminiowe 22 (wzór 7023), Gloss Black | - |
| 3. Fotele przód reg. el. w 24 kier. podgrz./went/masaż. tylna kanapa el. pochylan i podgrz. | - |
| 4. Hak holowniczy wysuwany/chowany elektrycznie | - |
| 5. Lakier metalik | - |
| 6. Lampy przednie Pixel LED | - |
| 7. System audio Meridian 3D surround soundsystem | - |
| 8. Szyby przyciemniane od słupka B | - |

Wypożyczenie dodatkowe

1. Folia zabezpieczająca -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 10-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	150 - 500
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 500
5	Dach	150 - 300
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 500
9	Ściana boczna lewa	150 - 500
11	Ściana boczna prawa	150 - 500
12	Drzwi tylne prawe	150 - 500
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 500
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	150 - 500

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

alarm immobilizer

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Wymagany pełen przegląd pojazdu. Pojazd oklejony folią, pomiar lakieru wykonany na folii oprócz elementów: próg lewy/prawy, słupek środkowy lewy/prawy, słupek przedni lewy/prawy. Lusterka, reflektory i lampy tylne oklejone folią. Odpryski na szybie czołowej. Rysy na samochodzie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 34.
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zestaw naprawy koła



Fot. 36.
Gniazdo ładowania / tankowania

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 52.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 54.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 56.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 58.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 59.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 60.
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Napis/oznaczenie tył - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1