

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/58927/26/06/26  
Nr zlecenia/szkody: 24/020864  
Data zlecenia: 26-06-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | samochody osobowe                                                  |
| Kod EC (Eurotax)                 | 015553                                                             |
| Producent                        | BMW                                                                |
| Model                            | Seria 3 [G20/G80] 22-                                              |
| Typ/wersja                       | 320d xDrive mHEV M Sport sport-aut                                 |
| Rodzaj nadwozia                  | sedan                                                              |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 4/5                                                                |
| Masa własna [kg]                 | 1660                                                               |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2230                                                               |
| Rozstaw osi 1/2                  | 2851                                                               |
| Rodzaj silnika                   | z zapłonem samoczynnym                                             |
| Układ oczyszczania spalin        | KSC                                                                |
| Pojemność silnika [ccm]          | 1995                                                               |
| Moc silnika [KM/kW]              | 190/140                                                            |
| Skrzynia biegów                  | automatyczna                                                       |
| Nr rejestracyjny                 | NO737CF                                                            |
| VIN                              | WBA48FU0408E29957                                                  |
| Data 1. rejestracji              | 14-03-2024                                                         |
| Data nast. bad. techn.           | 14-03-2027                                                         |
| Rok produkcji                    | 2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych) |
| Stan licznika [km]               | 53 125 (odczytany)                                                 |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | szary/2-warstwowy metalizowany                                     |

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ                           | Rozmiar       | Profil<br>zmierzony |
|----------|-------|------------------------------------------|---------------|---------------------|
| przednia | prawe | CONTINENTAL, WINTER<br>CONTACT TS860 SSR | 225/40 19 93H | 5,0 mm              |
|          | lewe  | CONTINENTAL, WINTER<br>CONTACT TS860 SSR | 225/40 19 93H | 5,5 mm              |
| tylna    | prawe | CONTINENTAL, WINTER<br>CONTACT TS860 SSR | 255/35 19 96H | 5,0 mm              |
|          | lewe  | CONTINENTAL, WINTER<br>CONTACT TS860 SSR | 255/35 19 96H | 5,0 mm              |

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Guard Plus
3. Asystent uwagi
4. BMW ID
5. BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, wys. wskaźników 12.3", wys. pokładowy 14.9", 2xUSB, LTE, Bluetooth)
6. Bak paliwa zwiększony
7. Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczna
8. Czujnik deszczu
9. Czujnik kolizji
10. Czujnik poziomu i klasy oleju
11. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
12. Dysze spryskiwaczy
13. Dywaniki podłogowe welurowe
14. Elementy stylistyczne wewnętrzne M Sport (podnóżek, progi, pedały, klucz, logo, zestaw wskaźników)
15. Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 848 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym
16. Filtr cząstek stałych
17. Fotele przednie sportowe
18. Funkcja Auto Start Stop
19. Funkcja Follow-Me-Home
20. Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu
21. Gniazdo 12V w przednim schowku
22. Grill atrapy chłodnicy czarny błyszczący z ramką i poprzeczkami w perłowym chromie, wysoki połysk
23. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
24. Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold
25. Immobilizer elektroniczny
26. In-Car Experiences
27. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa (Apple CarPlay, Android Auto)
28. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
29. Kierownica sportowa M, obszyta skórą Walknappa, wielofunkcyjna
30. Klakson dwutonowy
31. Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane
32. Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, rozszerzony zakres funkcji
33. Kolumna kierownicy regulowana
34. Kontroler iDrive
51. Ostrzeżenie o włączonym świetle
52. Osłony przeciwsłoneczne
53. Oznaczenia modelu
54. Oznaczenia zewnętrzne M
55. Oświetlenie bagażnika
56. Oświetlenie powitalne
57. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
58. Oświetlenie wewnętrzne
59. Pakiet aerodynamiczny M
60. Pakiet schowków (2xUSB z tyłu konsoli centralnej, siatka oraz haki w bagażniku)
61. Podsufitka M Antracite
62. Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
63. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
64. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
65. Podłokietnik przedni
66. Podłokietnik tylny z dwoma uchwytami na napoje
67. Przełącznik właściwości jezdnych
68. Przełącznik zamka centralnego
69. Przycisk Start/Stop
70. Real Time Traffic Information
71. Reflektory przednie LED
72. Schowek na rękawiczki, podświetlany z oddzielną małą przegrodą
73. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
74. Skrzynia biegów automatyczna sportowa Steptronic z łopatkami przy kierownicy, 8-biegowa
75. Składane zagłówki tylne
76. Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania
77. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
78. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny
79. System zamykania z centralnym zamkiem
80. Szyby atermiczne
81. Szyby elektryczne, przód i tył
82. Tapicerka materiałowo-skórzana, Alcantara-Sensatec
83. Technologia SCR
84. TeleServices

- |                                                                                                           |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 35. Końcówki układu wydechowego widoczne po lewej i prawej stronie                                        | 85. Tempomat z funkcją hamowania                                               |
| 36. Lakier niemetalizowany                                                                                | 86. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych                            |
| 37. Listwy dachowe w kolorze nadwozia                                                                     | 87. Uchwyty na napoje z przodu                                                 |
| 38. Listwy ozdobne aluminium Rhombicle w kolorze antracytowym M                                           | 88. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie         |
| 39. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                                                             | 89. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC                                     |
| 40. Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową           | 90. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka                                   |
| 41. Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy elektrochromatyczne z funkcją przeciwoślepieniową, asferyczne | 91. Usługi ConnectedDrive                                                      |
| 42. Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera wypukłe z funkcją automatycznego parkowania                   | 92. Usługi zdalne (Remote Services)                                            |
| 43. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX                                                                 | 93. Wskaźnik momentu zmiany biegów                                             |
| 44. Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk                                                    | 94. Zawieszenie sportowe typu M                                                |
| 45. Ochrona przed uderzeniem bocznym                                                                      | 95. Zestaw 6 głośników stereo                                                  |
| 46. Oczka do mocowania ładunku w bagażniku                                                                | 96. Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB                                     |
| 47. Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40                                         | 97. Zestaw naprawczy do opon                                                   |
| 48. Opcje przechowywania                                                                                  | 98. Złącze USB (1x w konsoli środkowej, 1x w przednim podłokietniku środkowym) |
| 49. Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu                                                   | 99. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą                               |
| 50. Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania            | 100. Światła tylne LED                                                         |

#### Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- |                                                                                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Asystent parkowania z kamerą cofania .....                                                              | - |
| 2. Asystent świateł drogowych .....                                                                        | - |
| 3. Felgi aluminiowe 19", Double-Spoke 791 M, z ogumieniem mieszanym Runflat .....                          | - |
| 4. Lakier metalizowany .....                                                                               | - |
| 5. Pakiet Komfort .....                                                                                    | - |
| Fotele przednie ogrzewane                                                                                  |   |
| Dostęp komfortowy z BMW Digital Key                                                                        |   |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy                                         |   |
| Fotele przednie z elektrycznie regulowanym podparciem lędźwiowym                                           |   |
| 6. Pakiet M Sport Pro .....                                                                                | - |
| Spojler tylny M                                                                                            |   |
| Pasy bezpieczeństwa z przesykami w barwach BMW M                                                           |   |
| Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk                                                      |   |
| Obrazowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie                                                          |   |
| Reflektory M Shadow Line (ciemny wzór wybranych chromowanych elementów)                                    |   |
| 7. Reflektory adaptacyjne matrycowe LED z dynamicznymi funkcjami świetlnymi .....                          | - |
| 8. Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna .....                   | - |
| 9. Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej .....                                                          | - |
| 10. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9-kanalowym wzmacniaczem o mocy 464W ..... | - |

#### **Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

## **Korekty**

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 03-07-2026

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
Andrzej Sosnowski

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm] |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia      | do 150                                               |
| 2                  | Łotnik przedni lewy   | do 150                                               |
| 3                  | Słupki przedni lewy   | do 150                                               |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | do 150                                               |
| 5                  | Dach                  | do 150                                               |
| 6                  | Słupki środkowy lewy  | do 150                                               |
| 7                  | Próg lewy             | do 150                                               |
| 8                  | Drzwi tylne lewe      | do 150                                               |
| 9                  | Łotnik tylny lewy     | do 150                                               |
| 10                 | Pokrywa/klapa         | do 150                                               |
| 11                 | Łotnik tylny prawy    | do 150                                               |
| 12                 | Drzwi tylne prawe     | do 150                                               |
| 13                 | Słupki środkowy prawy | do 150                                               |
| 14                 | Próg prawy            | do 150                                               |
| 15                 | Drzwi przednie prawe  | do 150                                               |
| 16                 | Słupki przedni prawy  | do 150                                               |
| 17                 | Łotnik przedni prawy  | do 150                                               |

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:  
elektroniczne

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Brak wiarygodnych danych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- nie stwierdzono.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:  
ograniczenia placowe

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.



- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

2

---

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Awaria kamery cofania. Odpryski na szybie czołowej. Nieprzyjemny zapach w samochodzie.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tył



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 19.**  
Bagażnik



**Fot. 20.**  
Komora silnika



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 22.**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 24.**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 26.**

Kierownica z lewej strony



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




**Fot. 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Konsola środkowa



**Fot. 30.**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
Kierownica (na wprost)



**Fot. 32.**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**

Książka serwisowa – dane



**Fot. 34.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
Dowód rej. str. 2



**Fot. 36.**  
Kluczyki



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 38.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40.**  
Kratka/zaślepka halogenu P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**  
Zderzak - Rysa/odprysk 2




**Fot. 44.**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48.**

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52.**

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**

Wykładzina(y) słupka środkowego L - Rysa/odprysk 1