

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/36441/25/05/20
Nr zlecenia/szkody: FUTURA
Data zlecenia: 20-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0139137
Producent	AUDI
Model	A4 [8W] 19-
Typ/wersja	A4 35 TFSI mHEV S tronic
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1510
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2040
Rozstaw osi 1/2	2820
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1984
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WD4027U
VIN	WAUZZZF48SN001928
Data 1. rejestracji	15-10-2024
Data nast. bad. techn.	28-10-2025
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	7 096 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	245/40 18 97V	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	245/40 18 97V	6,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	245/40 18 97V	7,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	245/40 18 97V	7,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 8 głośników
2. ABS
3. Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu
4. Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary
5. Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odbłaskowymi
6. Audi Connect
7. Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy
8. Audi connect Safety&Service
9. Audi parking system plus
10. Audi pre sense city
11. Czujnik ciśnienia w oponach
12. Czynniki chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
13. Dach w kolorze nadwozia
14. Dywaniki podłogowe przód
15. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
16. Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat
17. Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60
18. Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60
19. Fotele przednie standardowe
20. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
21. Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
22. Hamulce tarczowe z przodu (16")
23. Hamulce tarczowe z tyłu (16")
24. Hamulec postojowy - elektromechaniczny
25. Immobilizer
26. Kamera z czujnikiem odległości (dla systemu wspomagającego kierowcę Pre sense city)
27. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą
28. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
29. Klimatyzacja automatyczna
30. Kluczyk z pilotem, z Safe lock
31. Komputer pokładowy z ekranem kolorowym
32. Końcówki układu wydechowego
33. Lakier uni
34. Listwy progowe - aluminiowe
35. Listwy wokół szyb w kolorze czarnym (gumowe)
36. Lusterka w kolorze nadwozia
37. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
44. Notchback
45. Ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h
46. Oparcie tylnych siedzeń składane
47. Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
48. Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera
49. Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
50. Oświetlenie wnętrza
51. Podsufitka tkaninowa
52. Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
53. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
54. Podłokietnik środkowy z przodu
55. Pokrywa bagażnika, automatycznie otwierana
56. Przygotowanie do funkcji na życzenie
57. Radio cyfrowe
58. Reflektory
59. Skrzynia biegów - 7-biegowa automatyczna
60. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
61. System Start/Stop
62. System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
63. Szyba przednia z izolacją akustyczną
64. Szyba tylna oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia
65. Szyby termoizolacyjne
66. Tapicerka tkaninowa Index
67. Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości
68. Uchwyt do montażu gaśnicy
69. Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
70. Wariant dla niepalących
71. Wskaźnik techniczny UN-ECE
72. Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
73. Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
74. Zagłówki przednie
75. Zawieszenie standardowe
76. Zbiornik paliwa - 54l
77. Zderzak, wzmocniony
78. Zestaw naprawczy do opon
79. Zestaw narzędzi samochodowych
80. Zestaw pedałów standardowy

- | | |
|---|-------------------------------|
| 38. Lusterko boczne prawe (duże pole widzenia), wypukłe | 81. Zestaw wskaźników |
| 39. Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane | 82. Złącze Bluetooth |
| 40. Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne | 83. tiptronic |
| 41. Mata na dno bagażnika | 84. Światła do jazdy dziennej |
| 42. Mild hybrid | 85. Światła tylne LED |
| 43. Moduł danych Europa | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Asystent podjazdu z Auto Hold | - |
| 2. Audi Virtual Cockpit Plus | - |
| 3. Felgi aluminiowe 18 (10-ramienne) Dynamik, szare, częściowo polerowane z ogumieniem 245/40 | - |
| 4. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 5. Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana | - |
| 6. Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki | - |
| 7. Pakiet optyczny | - |
| 8. Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy | - |
| 9. Pakiet promocyjny Comfort | - |
| Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa | |
| Podłokietnik przedni komfortowy | |
| Kluczyk komfortowy z funkcją Safelock | |
| 10. Pakiet promocyjny Exterieur | - |
| Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy) | |
| Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą | |
| 11. Pakiet promocyjny Technology | - |
| Audi phone box (w konsoli centralnej) - system głośnomówiący | |
| Audi Connect Nawigacja & Infotainment | |
| System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch | |
| Audi phone box | |
| Współpraca z LTE dla Audi phone box | |
| Audi Phone Box | |
| MMI Navigation plus z MMI touch | |
| 12. Reflektory LED i tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu | - |
| Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami | |
| Lampy LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Szczególny charakter eksploatacji -
Uszkodzenia, stan. -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 28-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Pojazd TAXI.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.


Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Konsola środkowa



Fot. 30.

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.
Fotel prz. lew. - Inne 1