

Nr zlecenia: 147/02/07/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/07/02

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	S A L Y A 2 B W 4 M A 3 2 4 8 9 6
Marka:	LAND ROVER	Nr rejestracyjny:	DW8RN80
Model pojazdu:	Range Rover Velar 3.0 Diesel MHEV MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	072-01026
Wersja:	R-Dynamic HSE	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza		61132 km	
Data pierwszej rejestracji		2022/01/28	
Data ważności badania technicznego		2025/01/28	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe	
Dop. masa całkowita		2710 kg	
Jednostka napędowa		z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)	
Pojemność / Moc silnika		2996 ccm / 221kW (300KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		6 / rzędowy / 24	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		AWD (4x4)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	42	System Apple Carplay/Android Auto
2	Asystent ruszania na wzniesieniu	43	System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
3	Asystent utrzymania prawidłowego pasa ruchu	44	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
4	Czujnik jakości powietrza	45	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
5	Dach standardowy	46	System elektronicznej kontroli trakcji ETC

6	Dach w kolorze nadwozia	47	System hamowania awaryjnego autonomiczny
7	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane elektrycznie	48	System kontroli zjazdu HDC
8	Funkcja przesyłania muzyki Stearning Audio	49	System Low Traction Launch
9	Hamulec postojowy elektryczny EPB	50	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
10	Immobilizer	51	System monitorowania koncentracji kierowcy
11	Kamera cofania	52	System monitorowania przestrzeni za samochodem
12	Kierownica pokryta skórą perforowaną Duo Tone ze skórzaną pokrywą poduszki powietrznej	53	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu ESS
13	Klamki zewnętrzne wysuwane	54	System Remote (subskrypcja na czas gwarancji podstawowej)
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	55	System ruszania z miejsca w warunkach niskiej przyczepności
15	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	56	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
16	Kurtyny powietrzne boczne	57	System Start/Stop
17	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	58	System Terrain Response z trybem Dynamic
18	Łopatkę przy kierownicy do zmiany biegów w kolorze Satin Chrome	59	System Touch Pro Duo
19	Metalowa listwa bagażnika	60	System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC
20	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	61	System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania
21	Nakładki metalowe na przednie progi oraz plastikowe nakładki tylnych progów z napisem R-Dynamic	62	System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
22	Opony całoroczne	63	Szyba przednia laminowana redukująca hałas
23	Oslona przestrzeni bagażowej	64	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
24	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	65	Tapicerka ze skóry perforowanej Windsor w kolorze Ebony z wykończeniem wnętrza w kolorze Ebony
25	Oświetlenie wnętrza	66	Tarcze hamulcowe przednie 380 mm, tylne 325 mm
26	Oznaczenie D300	67	Tarcze kół aluminiowe 21" 5-ramienne (wzór 5109) Satin DarkGrey
27	Oznaczenie R-Dynamic	68	Tempomat adaptacyjny z asystentem kierowania
28	Pakiet skórzany rozszerzony	69	Torque Vectoring - system stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego (otwarty tylny mechanizm różnicowy)
29	Pakiet stylizacyjny zewnętrzny R-Dynamic	70	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
30	Pedały z metalowym wykończeniem	71	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
31	Podsufitka w kolorze Ebony	72	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
32	Poduszki powietrzne boczne przednie	73	Wykończenie elementów deski rozdzielczej standardowe
33	Radio cyfrowe DAB	74	Wykończenie wnętrza Shadow Aluminium
34	Reflektory przednie Matrix LED	75	Wyświetlacz zegarów cyfrowy
35	Schówek naprzeciw pasażera z przodu zamykany	76	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne
36	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane	77	Zamek centralny
37	Skrzynia rozdzielcza jednostopniowa bez reduktora Single-speed	78	Zawieszenie adaptacyjne (Adaptive Dynamics)
38	Spoiler tylny	79	Zawieszenie pneumatyczne (zawiera funkcję Automatic Access Height , Elegant Arrival i Speed Lowering)
39	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa	80	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
40	System multimedialny Pivi Pro	81	Zestaw naprawczy opon

41 System All Terrain Progress Control (ATPC)

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio system Meridian 3D Surround Sound System 750W
Głośniki 19 szt.(w tym subwoofer)
Wzmacniacz audio 750W
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie regulowane w 20 kierunkach (300BC)
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera z pamięcią położenia
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Fotel kierowcy wentylowany
Fotel pasażera wentylowany
Fotel kierowcy z funkcją masażu
Fotel pasażera z funkcją masażu
Fotel kierowcy regulowany w 20 kierunkach (2 manualnie, 18 elektrycznie)
Fotel pasażera regulowany w 20 kierunkach (2 manualnie, 18 elektrycznie)
Siedzenia tylne z regulacją elektryczną pochylenia
- 4 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, doświetlające podłóżę, kierowcy ściemniane automatycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłóża
Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie
- 5 Pakiet Power Base
Gniazdo 12V w bagażniku x1
Gniazdo 12V dla tylnego rzędu siedzeń x1
Gniazdo 12V dla przedniego rzędu siedzeń x1
Port USB 3.0 (Charge&Connect) 2x
- 6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 7 System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości
System rozpoznawania znaków drogowych
Ogranicznik prędkości adaptacyjny
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Dach panoramiczny regulowany elektrycznie z roletą przeciwsłoneczną
Dach panoramiczny regulowany elektrycznie
Roleta dachowa sterowana elektrycznie
- 2 Koło zapasowe dojazdowe z tarczą stalową
- 3 Lakier metalizowany Santorini Black
- 4 System kamer 3D
- 5 Tapicerka ze skóry perforowanej Windsor w kolorze Eclipse/Ebony z wykończeniem wnętrza w kolorze Eclipse/Ebony (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN	265/45 R21	104W	LATITUDE TOUR HP TL JLR	5,0
Przednie prawe:	MICHELIN	265/45 R21	104W	LATITUDE TOUR HP TL JLR	5,0
Tylne lewe:	MICHELIN	265/45 R21	104W	LATITUDE TOUR HP TL JLR	4,0
Tylne prawe:	MICHELIN	265/45 R21	104W	LATITUDE TOUR HP TL JLR	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)

KOREKTY RÓŻNE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Uwaga:

Rzecznik dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60-90 µm	
2	Dach		60-90 µm	
3	Błotnik przedni	L	60-90 µm	
4	Drzwi przednie	L	150-180 µm	
5	Drzwi tylne	L	150-180 µm	
6	Błotnik tylny	L	60-90 µm	
7	Błotnik przedni	P	60-90 µm	
8	Drzwi przednie	P	150-180 µm	
9	Drzwi tylne	P	150-180 µm	
10	Błotnik tylny	P	60-90 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Wyłożenie piankowe w komorze		Rozerwane		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Brak płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym. Zgodnie z informacją przekazaną przez zleceniodawcę - po uzupełnieniu płynu natychmiastowo wycieka z pojazdu. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:

- sprawdź poziom płynu chłodzącego silnik,
- niski poziom baterii kluczyka inteligentnego,

- wymagany przegląd pojazdu,
Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | | |
|---|------------------------|--------|---|
| 1 | Książka serwisowa | TAK | Elektroniczna - ostatni przegląd dnia 23.03.2023 przy przebiegu 32 182km. |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. | |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK | |
| 4 | Gaśnica | TAK | |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63

ng

Fot. nr 64

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu