

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/02591/25/01/13
Nr zlecenia/szkody: 06321/EO/22
Data zlecenia: 13-01-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawca:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0154159
Producent	AUDI
Model	A8 [4N] 21-
Typ/wersja	S8 TFSI mHEV Quattro Tiptr.
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	2290
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2835
Rozstaw osi 1/2	2998
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	3996
Moc silnika [KM/kW]	571/420
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	ZS957RG
VIN	WAUZZZF8XNN008631
Data 1. rejestracji	07-10-2022
Data nast. bad. techn.	07-10-2025
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	23 412 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafit/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierny
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO	265/40 20 104Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	265/40 20 104Y	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO	265/40 20 104Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	265/40 20 104Y	4,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. 18-calowe hamulce tarczowe na tylnej osi, z okładzinami ECE, czarne zaciski, z napisem "S"
2. 19-calowe hamulce tarczowe na przedniej osi, z okładzinami ECE, czarne zaciski, z napisem "S"
3. 4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
4. ABS
5. Alarm
6. Aluminiowe nakładki na pedały
7. Aplikacje dekoracyjne wnętrza dolne - szczotkowane aluminium
8. Aplikacje dekoracyjne wnętrza górne z karbonu Vektor
9. Asystent parkowania z Audi parking plus - parkowanie bez udziału kierowcy z czujnikami przód/tył
10. Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy
11. Audi Music Intefrace - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych
12. Audi Smartphone Interface
13. Audi Virtul Cockpit Plus
14. Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów
15. Audi sound system (10 głośników z głośnikiem centr. i subwoof. 6 kanałowym oraz wzmacniacz 180W)
16. Dolne aplikacje dekoracyjne na tablicy rozdzielczej z ciemnego szczotkowanego aluminium
17. Dynamiczny układ kierowniczy wszystkich kół z tylną osią skrętną
18. Dywaniki welurowe - przód i tył
19. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
20. Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne) stylstyka S, podójne ramiona, srebrne Galvano
21. Fotele przednie komfortowe, konturowe regulowane elektrycznie z pamięcią w sportowej stylistyce
22. Fotele tylne i oparcie, bez funkcji składania
23. Immobilizer
24. Instalacja elektryczna 12V
25. Instalacja elektryczna 48 V
26. Kamery obserwujące otoczenie
27. Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą
28. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
29. Kluczyk komfortowy z funkcją odbkowania bagażnika za pomocą gestów z Safelock
30. Lusterka boczne elektrycznie regulowane
31. Lusterka boczne w kolorze aluminium
32. Napęd DVD - wbudowany w schowku podręcznym
33. Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
34. Oświetlenie ambiente plus
35. Pakiet skórzany w skórze Feinnappa z kontrastowym szwem(konsola, podłokietniki, poduszka, schowek)
36. Podsufitka tkaninowa w kolorze specjalnym
37. Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne
38. Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód
39. Podłokietnik przedni komfortowy, ze schowkiem
40. Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie
41. Progresywne wspomaganie kierownicy Servotronic
42. Przyciski obsługowe czarne z połyskiem z haptycznym feedbackiem z pakietem wnętrza w optyce aluminium
43. Radio MMI plus z MMI touch response
44. Rolety przeciwsłoneczne elektryczne - szyba tylna oraz szyby boczne
45. System Start/Stop
46. System nawigacji satelitarnej MMI Navigation z MMI touch response
47. System redukcji hałasu
48. Szyba przednia, termoizolacyjna
49. Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną
50. Szyby podwójne dźwiękoszczelne
51. Tapicerka skórzana Valcona pikowana w romby
52. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
53. Układ zmywania reflektorów
54. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
55. Zamek centralny z pilotem
56. Zawieszenie aktywne, przewidujące
57. Zderzak przedni, tylny i osłona chłodnicy S line
58. Zestaw do naprawy przebitej opony

- | | |
|---|--|
| 30. Końcówki układu wydechowego | 65. Zestaw narzędzi |
| 31. Lakier uni | 66. Złącze Bluetooth |
| 32. Lampy przednie HD Matrix LED z dynamicznym rozdziałem świateł i dynamicznymi kierunkowskazami | 67. quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym |
| 33. Lampy tylne w technologii OLED ze specjalną grafiką 1 | 68. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźowaniu się koła |
| 34. Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym | 69. Światła do jazdy dziennej LED |
| 35. Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami i emblematem S, podświetlane | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Adaptacyjny asystent jazdy (Adaptive Cruise Assist) z emergency assist | - |
| 2. Czujnik ciśnienia w oponach | - |
| 3. Dach szklany panoramiczny | - |
| 4. Elektryczne wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika | - |
| 5. Elektryczne wspomaganie zamykania drzwi przód/tył | - |
| 6. Fotele przednie i tylne - ogrzewane | - |
| 7. Fotele przednie z funkcją masażu i wentylacji | - |
| 8. Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, ogrzewana | - |
| 9. Koło zapasowe dojazdowe | - |
| 10. Lakier perłowy szary Daytona | - |
| 11. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | - |
| 12. Pakiet skórzany, rozszerzony | - |
| Konsola środkowa, pokrywa poduszki, górna cz.tablicy rozdzielczej, pas w drzwiach w skórze Feinnappa | |
| Podłokietniki w drzwiach, pas pod szybami, schowek z pokrywą w skórze Feinnappa | |
| Dodatkowe aplikacje w podłokietnikach w przednich i tylnych drzwiach w skórze Feinnappa | |
| 13. Pakiet systemów wspomagających plus z asystentem parkowania plus | - |
| Pakiet systemów wspomagających ruchu pozamiejskim | |
| Pakiet systemów wspomagających parkowanie z asystentem zdalnego parkowania plus | |
| Pakiet systemów wspomagających w ruchu miejskim | |
| Pakiet systemów wspomagających parkowanie z asystentem zdalnego parkowania plus | |
| Pakiet systemów wspomagających ruchu pozamiejskim | |
| 14. Reflektory Matrix LED, cyfrowe | - |
| 15. System nagłośnienia Bang & Olufsen z dźwiękiem 3D - 17 głośników | - |
| 16. System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą | - |
| 17. Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy) | - |
| 18. Wyświetlacz Head-Up | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

OgumienieInne

Braki, uszkodzenia -
Aktualna sytuacja rynkowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 01-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 20-01-2025

Rzecznik DEKRA:
Marcin Sosnowski.

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1