

Nr zlecenia: 58/08/07/2026/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 8.07.2026

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] VII-2026 |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:               | WF0PXXGCHPJ A05266 |
| Marka:                                              | FORD                                      | Nr rejestracyjny:  | BI632GR            |
| Model pojazdu:                                      | Focus 2.0 EcoBlue MR`18 E6                | Nr Info-Ekspert:   | 011-10586          |
| Wersja:                                             | Titanium                                  | Rok produkcji:     | 2018               |
| Wskazanie drogomierza                               | 280241 km                                 |                    |                    |
| Data pierwszej rejestracji                          | 20.12.2018                                |                    |                    |
| Data ważności badania technicznego                  | 6.02.2026                                 |                    |                    |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe            |                    |                    |
| Dop. masa całkow.                                   | 2080 kg                                   |                    |                    |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                    |                    |                    |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1997 ccm / 110kW (150KM)                  |                    |                    |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                    |                    |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                    |                    |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                  |                    |                    |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                    |                    |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                    |                    |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                |             |                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>              | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>             |
| 1                       | Asystent pasa ruchu Lane Assist                | 26          | Poduszki powietrzne boczne                    |
| 2                       | Dywaniki welurowe przód/tył                    | 27          | Reflektory automatyczne                       |
| 3                       | Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach       | 28          | Relingi dachowe w kolorze srebrnym            |
| 4                       | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego | 29          | Roleta do bagażnika                           |
| 5                       | Fotel pasażera regulowany w 6 kierunkach       | 30          | Spoiler tylny dachowy                         |
| 6                       | Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego | 31          | System Auto Start/Stop                        |
| 7                       | Fotele przednie sportowe                       | 32          | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |

|    |                                                    |    |                                                         |
|----|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| 8  | Gniazdo 12V w bagażniku                            | 33 | System Ford Easy Fuel                                   |
| 9  | Hamulec postojowy automatyczny                     | 34 | System Ford MyKey                                       |
| 10 | Immobilizer                                        | 35 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS |
| 11 | Kierownica 3-ramienna pokryta skórą                | 36 | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA          |
| 12 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa               | 37 | System wyboru profilu jazdy                             |
| 13 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach    | 38 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                  |
| 14 | Komputer pokładowy                                 | 39 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                     |
| 15 | Konsola sufitowa                                   | 40 | Światła do jazdy dziennej                               |
| 16 | Kurtyny powietrzne boczne                          | 41 | Światła p/mgielne tylne                                 |
| 17 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie       | 42 | Światła tylne LED                                       |
| 18 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie        | 43 | Tapicerka materiałowa                                   |
| 19 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia             | 44 | +Tarcze kół stalowe 16"                                 |
| 20 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami             | 45 | Tempomat                                                |
| 21 | Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu | 46 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS       |
| 22 | Ogranicznik prędkości inteligentny                 | 47 | Wykładzina bagażnika                                    |
| 23 | Podłokietnik siedzeń tylnych składany              | 48 | Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów kolorowy            |
| 24 | Poduszka powietrzna kierowcy                       | 49 | Zamek centralny zdalnie sterowany                       |
| 25 | Poduszka powietrzna pasażera                       | 50 | Zestaw naprawczy opon                                   |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- 3 Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 (ICFAH)  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Głośniki 6 szt.  
Radioodtwarzacz CD + MP3  
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"  
Funkcja wzywania pomocy  
Złącze USB 2 szt.  
System sterowania głosem  
Wyświetlacz radia 8" kolorowy, dotykowy  
AppLink
- 4 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
Siedzenia tylne dzielone  
Siedzenia tylne składane
- 5 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu Ford KeyFree  
System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu  
System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
- 6 System kontroli trakcji ESC  
System poprawiający stabilność na zakretach TVC  
System kontroli trakcji TA  
System wspomagania naglego hamowania EBA
- 7 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów  
Światła p/mgielne przednie  
System doświetlania zakrętów
- 8 Wycieraczki z czujnikiem deszczu  
Światła p/mgielne przednie  
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie  
Wycieraczki z czujnikiem deszczu  
Światła mijania włączane automatycznie

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Koło zapasowe dojazdowe
- 2 Lakier metalizowany
- 3 Pakiet Parking (AGNAB)  
Kamera cofania  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył

Zabezpieczenie krawędzi drzwi aktywne DEP  
System wspomagający parkowanie Active Park Assist

## 4 Pakiet Winter 2

Szyba przednia ogrzewana  
Dysze spryskiwaczy podgrzewane  
Kierownica podgrzewana  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                          | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *GOODYEAR 205/55 R16 91H ULTRA GRIP | 8,2          |
| Przednie prawe: | *GOODYEAR 205/55 R16 91H ULTRA GRIP | 8,2          |
| Tylne lewe:     | *GOODYEAR 205/55 R16 91H ULTRA GRIP | 8,0          |
| Tylne prawe:    | *GOODYEAR 205/55 R16 91H ULTRA GRIP | 8,0          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ       | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                   | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                        |       |
| Aktualność badań technicznych         | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd    | ( - ) |
| Ryzyko wykrycia uszkodzeń dodatkowych | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa                 | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                   | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                  | ( + ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Z uwagi, że pojazd pomimo obracania wałem nie uruchamia się, nie było możliwe , przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.  
Konieczna weryfikacja serwisowa.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

## Uwaga:

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Artur Kawęcki

Wycenę wykonał: Adam Regulski

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                                   | Opis                                                                 | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |                                                                      |         |
| 2    | Błotnik przedni       | P     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy               |                                                                      |         |
| 3    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy               |                                                                      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej                            |                                                                      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |                                                                      |         |
| 6    | Dach                  |       | Odpryski powłoki lakierowej                                          |                                                                      |         |
| 7    | Błotnik tylny         | L     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej                        | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |         |
| 8    | Błotnik tylny         | P     | Odpryski powłoki lakierowej                                          |                                                                      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 100-130              |      |
| 2    | Dach                          |       | 100-130              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 100-130              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 100-130              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 100-130              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100-130              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 100-130              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100-130              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100-130              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100-130              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100-130              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                        | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Odpryski                                  |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia               | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|----------------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.            | L     | Rozdarcie materiału              |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.            | P     | Poplamiony                       |      |         |
| 3    | Poszycie tablicy rozdzielczej |       | cz. środkowa złuszczenie powłoki |      |         |
| 4    | Dywanik kierowcy              |       | Rozerwany                        |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Z uwagi, że pojazd pomimo obracania wałem nie uruchamia się, nie było możliwe, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń. Konieczna weryfikacja serwisowa.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

**JAZDA KONTROLNA**

Z uwagi, że pojazd pomimo obracania wałem nie uruchamia się, nie było możliwe, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń. Konieczna weryfikacja serwisowa.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK           |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK           |
| 4 | Instrukcja obsługi     | TAK           |

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

#### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*