

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/69403/26/07/27
Nr zlecenia/szkody: 25/010830
Data zlecenia: 27-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Grzegorz Sworst (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Marki

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0165081
Producent	BYD
Model	Seal U DM-i 24-
Typ/wersja	Seal U DM-i 1.5T Design AWD
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2100
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2510
Rozstaw osi 1/2	2765
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1497
Moc silnika [KM/kW]	130/96
Skrzynia biegów	automatyczna 1-biegowa
Nr rejestracyjny	SK4G328
VIN	LGXCD4C48S0095663
Data 1. rejestracji	26-05-2025
Data nast. bad. techn.	26-05-2028
Rok produkcji	2025 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	14 772 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	MICHELIN, E PRIMACY	235/50 19 99V	5,0 mm
	lewo	MICHELIN, E PRIMACY	235/50 19 99V	5,0 mm
tylna	prawo	MICHELIN, E PRIMACY	235/50 19 99V	5,5 mm
	lewo	MICHELIN, E PRIMACY	235/50 19 99V	5,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Apple Carplay oraz Android Auto
3. Asystent hamowania hydrauliczny HBA
4. Asystent pasa ruchu (LKA)
5. Asystent utrzymania pasa ruchu (ELKA)
6. Asystent zapobiegający niezamierzonemu opuszczaniu pasa ruchu (LDA)
7. Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)
8. Asystent świateł drogowych (HMA)
9. Automatyczny hamulec postojowy (Auto Hold)
10. Blokada drzwi automatyczna
11. Czujniki parkowania z przodu
12. Czujniki parkowania z tyłu
13. Dach panoramiczny elektrycznie otwierany z roletą elektryczną
14. Dynamiczne oświetlenie powitalne
15. ESP
16. Ekran dotykowy, elektrycznie obracany 15,6"
17. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
18. Felgi aluminiowe 19" dwukolorowe z ogumieniem 235/50
19. Filtr powietrza PM 2.5
20. Follow me home (reflektory włączane z wyprzedzeniem/funkcja opóźnionego wyłączenia)
21. Fotel kierowcy z wentylacją, podgrzewaniem i pamięcią ustawienia
22. Fotel kierowcy, regulowany elektrycznie, 8-stopniowa regulacja, pamięć położenia
23. Fotel kierowcy, zintegrowany zagłówek
24. Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4-kierunkach
25. Fotel pasażera wentylowany z podgrzewaniem
26. Fotel pasażera, zintegrowany zagłówek
27. Funkcja zasilania urządzeń zewnętrznych Vehicle-to-Load (V2L)
28. Gniazdko 12 V
29. Gniazdo ładowania USB z przodu x2 (1x 18 W typu C i 1x 60 W typu C)
30. Gniazdo ładowania USB z tyłu x2 18 W typu C
31. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (EPB)
32. Inteligentna kontrola ograniczenia prędkości (ISLC)
33. Kanapa tylna dzielona w proporcji 40:60
34. Kierownica podgrzewana
57. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy miejscach skrajnych z tyłu
58. Poduszka powietrzna centralna z przodu
59. Poduszka powietrzna przednia kierowcy
60. Poduszka powietrzna przednia pasażera, przełącznik dezaktywacji
61. Poduszki powietrzne boczne z przodu
62. Poduszki powietrzne kurtynowe boczne
63. Podłokietnik tylny, 2 uchwyty na kubki
64. Podłokietnik środkowy przedni, 2 uchwyty na kubki
65. Połączenia alarmowe (E-Call)
66. Półka osłaniająca zawartość bagażnika
67. Radio DAB+ i FM
68. Relingi dachowe aluminiowe
69. Siedzenia tylne z ręczną regulacją zagłówków
70. System audio "Infinity" 10-głośnikowy
71. System awaryjnego hamowania, automatyczny (AEB)
72. System awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELKA)
73. System bezkluczykowego otwierania i uruchamiania silnika
74. System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
75. System hydraulicznego wspomagania hamowania (HBB)
76. System kamer 360 stopni
77. System kontroli dynamiki pojazdu (VDC)
78. System kontroli trakcji (TCS)
79. System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
80. System oczyszczania powietrza PM2.5 z filtrem
81. System ostrzegania przed najechaniem na tył pojazdu poprzedzającego (FCW)
82. System ostrzegania przed niezamierzonym opuszczaniem pasa ruchu (LDW)
83. System ostrzegania przed uderzeniem w tył pojazdu (RCW)
84. System ostrzeżenia o otwarciu drzwi (DOW)
85. System pośredniego wykrywania zmęczenia kierowcy (DFM)
86. System predykcyjnego ostrzegania przed kolizją (PCW)
87. System przeciwkradzieżowy
88. System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)
89. System sterowania głosem, inteligentny - "Hi, BYD"
90. System wspomagania ruszania pod górę (HHC)

- | | |
|--|---|
| 35. Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą wegańską | 91. System wykrywania jednoczesnego naciśnięcia pedału hamulca i przyśpieszenia (BOS) |
| 36. Kłapa bagażnika otwierana/zamykana elektrycznie | 92. System wykrywania obecności dziecka (CPD) |
| 37. Kluczyk inteligentny 2x | 93. System zapobiegający dachowaniu (RMI) |
| 38. Komfortowe zatrzymanie (CST) | 94. System zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP) |
| 39. Kontroler hamowania hamulcem postojowym (CDP) | 95. Szyba przednia z ochroną przed promieniowaniem UV, izolacją termiczną i izolacją akustyczną |
| 40. Lakier metalik | 96. Szyby boczne elektrycznie sterowane z funkcją one touch i zabezpieczeniem przed przytraśnięciem |
| 41. Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane | 97. Szyby tylna i boczne, przyciemniane |
| 42. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne | 98. Tapicerka ze skóry wegańskiej |
| 43. Mechaniczna blokada bezpieczeństwa przed dziećmi | 99. Tempomat adaptacyjny (ACC) i inteligentny tempomat (ICC) |
| 44. Monitorowanie martwego pola (BSD) | 100. Tryby jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow, Sand, Muddy |
| 45. Monitorowanie ruchu poprzecznego przed pojazdem (FCTA) z funkcją hamowania (FCTB) | 101. Usługa w chmurze – aplikacja BYD |
| 46. Monitorowanie ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA) i Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | 102. Wspomaganie zjazdu ze wzniesienia (HDC) |
| 47. Nawiewy tylne | 103. Wycieraczki szyby przedniej sterowane czujnikiem deszczu |
| 48. Osłony przeciwsłoneczne z przodu z podświetlanymi lusterkami | 104. Wyświetlacz przezierny (HUD) |
| 49. Oświetlenie Ambiente wielobarwne, zsynchronizowane z rytmem muzyki | 105. Zaczepy ISOFIX i i-Size, przedni fotel pasażera i zewnętrzne fotele tylne |
| 50. Oświetlenie LED do czytania z przodu i z tyłu | 106. Łączność pokładowa 4G |
| 51. Oświetlenie LED w drzwiach przednich | 107. Ładowanie bezprzewodowe smartfona 2 x, 15 W |
| 52. Oświetlenie podłogowe z przodu | 108. Ładowarka pokładowa 11 kW (OBC) |
| 53. Oświetlenie podłoża w lusterkach bocznych | 109. Światła do jazdy dziennej w technologii LED |
| 54. Panel wskaźników z ekranem TFT LCD 12,3" | 110. Światła przeciwmgielne tylne |
| 55. Pasy bezpieczeństwa przednie z naprężeniem i ogranicznikiem siły naprężenia | 111. Światła przednie LED, włączane/wyłączane automatycznie |
| 56. Pasy bezpieczeństwa tylne, środkowe z ogranicznikami siły naprężenia | 112. Światła tylne w technologii LED |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Przebieg

Ogumienie

Inne

Stwierdzone uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 04-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Grzegorz Sworst (WSP)**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne

strona 6/36

wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – dane



Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 36.
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawy koła



Fot. 38.
Gniazdo ładowania / tankowania

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Kluczyki



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.


Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.


Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1