

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	128/02/03/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/016687
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Montażownica ciężarowa mobilna RAVAGLIOLI GRS 926.MOVIE
Nr seryjny:	10471068
Data sporządzenia:	06-03-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 05.03.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest montażownica ciężarowa mobilna RAVAGLIOLI GRS 926.MOVIE do montażu i demontażu kół ciężarkowych i autobusowych. Przeznaczona do serwisu mobilnego zabudowanego w pojazdach o masie DMC 3,5T.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Montażownica ciężarowa mobilna
Producent:	RAVAGLIOLI
Model:	GRS 926.MOVIE
Numer seryjny:	10471068
Zasilanie:	Elektryczne
Rok produkcji:	2021
Maksymalna szerokość koła:	950 mm (37,4")
Maksymalna średnica koła:	1300 mm (51")
Zakres pracy:	11" do 27"
Napęd:	Elektro-hydrauliczny
Prędkość obrotowa:	8 obr/min
Siła zbijaka:	16 kN
Waga koła:	Do 1200 kg
Zasilanie:	400 V
Waga maszyny:	403 kg
Wyposażenie:	Panel sterujący

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia nie uruchomiono – wymaga podłączenia do zasilania 400V. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na urządzeniu nie zidentyfikowano tabliczki identyfikacyjnej z danymi technicznymi. Dane przyjęte na podstawie oględzin z natury oraz oferty producenta oraz deklaracji zgodności z naklejką znamionową urządzenia.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- przewód zasilający – ucięta wtyczka,

- układ hydrauliczny – widoczne wycieki,

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Deklaracja zgodności

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



