

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	292/26/02/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/030032
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Ciągnik rolniczy FARMTRAC 9120 DT V
Nr fabryczny:	SY11EUF4CP01W0041
Data sporządzenia:	05-03-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 02.03.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest ciągnik rolniczy FARMTRAC 9120 DT V.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ciągnik rolniczy
Producent:	FARMTRAC
Typ/model:	9120 DT V
Numer fabryczny:	SY11EUF4CP01W0041
Nr rejestracyjny:	KK 5703P
Przebieg:	850 mth
Rok produkcji:	2023

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa własna:	4015 kg
Moc silnika:	82 kW
Pojemność silnika:	3621 cm ³
Napęd:	4 x 4
Skrzynia biegów:	Manualna
Udźwig na hakach:	4500 kg
Ogumienie przód:	OZKA AGRO10 380/70R24
Ogumienie tył:	OZKA AGRO10 540/65R34
Wyposażenie:	Klimatyzacja Radio Zaczep tylny Zaczep przedni Wyjścia hydrauliczne TUZ przedni Kamera cofania Lampy ostrzegawcze Uniwersalny minikomputer do maszyn rolniczych

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, przechowywany bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano próbę ruchową po placu w ograniczonym zakresie, wykonano próbę sterowania podnośnikiem tylnym oraz przednim bez obciążenia – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie stwierdzono wycieków z silnika ani z układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, ognisk korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- obudowa lusterka P – zarysowania,
- błotnik tylny P – zarysowania,
- schodki L wejścia do kabiny – starta powłoka lakierowa,
- ogumienie przednie – wybrzuszenia na bokach opony,
- dźwignia hamulca ręcznego – wyrwany przycisk, nie weryfikowano pracy hamulca ręcznego,
- fotel pasażera – wyrwany z mocowania, rozerwane poszycie,
- wykładzina podłogi – wyrwane fragmenty, zabrudzona,
- osłony boczne kolumny kierownicy – zdemonutowane,

Stan wizualny przedmiotu ocenia się jako dobry.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Brak informacji odnośnie gwarancji.

Do oględzin okazano jeden kluczyk do stacyjki.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Dowód rejestracyjny

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











