

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	130/13/03/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/011329
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Wózek gastronomiczny do sprzedaży lodów FOODBIKE 8+6C
Nr fabryczny:	141/2025
Data sporządzenia:	20-03-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 17.03.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest wózek gastronomiczny do sprzedaży lodów FOODBIKE 8+6C pracuje zarówno przy pomocy akumulatorów jak i podłączenia bezpośrednio do zasilnia. Oznacza to, że nadaje się jednocześnie do lokalu gastronomicznego oraz do pracy w terenie. Model posiada 8 smaków dostępnych bezpośrednio dla sprzedawcy oraz 6 smaków na spodzie urządzenia. Znajduje zastosowanie w branży gastronomicznej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek gastronomiczny do sprzedaży lodów
Producent:	FOODBIKE
Typ/model:	8+6C
Numer fabryczny:	141/2025
Rok produkcji:	2025

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Moc znamionowa:	160 W
Moc oświetleniowa:	50 W
Zakres temperatur:	-21 - -10°C
Czynnik chłodniczy:	R290 45g
Wysokość:	100cm + 115cm
Szerokość:	90 cm
Długość:	210 cm
Masa własna:	240 kg
Zasilanie:	Akumulatory żelowe Przetwornica z wbudowaną ładowarką Możliwość pracy przy podłączeniu do sieci 230V
Wyposażenie:	Hamulec postojowy Basen dwukomorowy Wylewka wody ciepłej/zimnej Zbiornik na wodę czystą Zbiornik na wodę brudną Pompa do wody Ogrzewacz do wody

Daszek demontowalny
Oświetlenie LED
Akumulator HAZE 81 Ah – 1 szt.
Osłona z tworzywa sztucznego

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania 230V i uruchomiono (nie wykonywano próby działania na akumulatorach). Przetwornica uruchomiła się, widoczne parametry na wyświetlaczu, słyszalna praca agregatu chłodniczego, oświetlenie uruchomiło się. Brak możliwości pełnego sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- akumulator – rozłączony,
- akumulator HAZE 81 Ah – 1 szt. – brak,
- obudowa – starcia, wgniecenia, zarysowania powłoki lakierowej,
- kuwety na lody – brak,
- ogumienie L – niskie ciśnienie,
- osłona koła z błotnikiem L – zarysowania, odpryski, ogniska korozji,
- osłona koła z błotnikiem P – zarysowania, odpryski, ogniska korozji,
- drzwiczki – uszkodzony zamek, brak kluczyka,
- pokrywy kuwet – 2 szt. – brak,
- daszek – pokrycie materiałowe – przecięcia,

Stan urządzenia określa się jako dostateczny.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, historii serwisowania.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.









