

WYCENA WARTOŚCI

| | |
|---------------------------|--|
| Zamawiający: | PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa |
| Numer zlecenia: | 71/13/05/2026/PKO LEASING REMARKETING |
| Numer wewnętrzny: | 21/049325 |
| Wykonawca: | Artur Kawęcki |
| Przedmiot wyceny: | Urządzenie kosmetyczne KRIOLIPOLIZA |
| Nr fabryczny: | Y026-PZ202108212 |
| Data sporządzenia: | 17-05-2026 |



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 14.05.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie kosmetyczne KRIOLIPOLIZA z systemem wstępnego podgrzewania wstępnego. Urządzenie łączy w jednej głowicy cztery technologie: kriostymulacje, podciśnienie, LED, infrared. Znajduje zastosowanie w branży kosmetycznej.

Dane identyfikacyjne

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Nazwa: | Urządzenie kosmetyczne |
| Producent: | Brak danych |
| Dystrybutor: | VENUS BEAUTY |
| Typ/model: | KRIOLIPOLIZA |
| Numer fabryczny: | Y026-PZ202108212 |
| Rok produkcji: | Brak danych |

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

| | |
|-----------------------------|---|
| Infrared: | 37 - 42 °C |
| Kriolipoliza: | Od 5 do -11 °C |
| Podciśnienie: | 10 – 80 Kpa |
| Długość światła LED: | Czerwone 630 nm Zielone 570 nm |
| Moc światła LED: | 50 mW x4 |
| Ilość głowic: | 4 szt. |
| Zasilanie: | 230 V |
| Wyposażenie: | Przewód zasilający Walizka transportowa Głowice 4 szt. (rozmiar 130, 160, 220 oraz podbródkowa) Wyłącznik awaryjny Kluczyk – 2 szt. |

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Do urządzenia podłączono głowice, brak każda z głowic uruchomiła się. Nie wykonano próby działania z uwagi na brak przeszkolonego operatora. Brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania. Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- głowice – starcie powłoki lakierowej,
- uchwyty na głowice – zdemontowane,

Stan urządzenia określa się jako dobry.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.











