

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/67053/26/07/20  
Nr zlecenia/szkody: 23/001673  
Data zlecenia: 20-07-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**inż. Józef Orłowski**  
TU - Włocławek

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | samochody terenowe                                                 |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0138279                                                            |
| Producent                        | MERCEDES-BENZ                                                      |
| Model                            | GLS [167] 19-23                                                    |
| Typ/wersja                       | GLS 400 d 4-Matic                                                  |
| Rodzaj nadwozia                  | KOM                                                                |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 5/7                                                                |
| Masa własna [kg]                 | 2675                                                               |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 3250                                                               |
| Rozstaw osi 1/2                  | 3135                                                               |
| Rodzaj silnika                   | z zapłonem samoczynnym                                             |
| Układ oczyszczania spalin        | KSC                                                                |
| Pojemność silnika [ccm]          | 2925                                                               |
| Moc silnika [KM/kW]              | 330/243                                                            |
| Skrzynia biegów                  | automatyczna 9-biegowa                                             |
| Nr rejestracyjny                 | SB580EY                                                            |
| VIN                              | W1N1679231A232798                                                  |
| Data 1. rejestracji              | 05-08-2020                                                         |
| Data nast. bad. techn.           | 05-08-2025                                                         |
| Rok produkcji                    | 2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych) |
| Stan licznika [km]               | 86 359 (odczytany)                                                 |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | biały/METALIK                                                      |

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ           | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 285/40 23 111Y | 4,0 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 285/40 23 111Y | 4,0 mm           |
| tylna    | prawe | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 325/35 23 115Y | 3,5 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, PILOT SPORT 4S | 325/35 23 115Y | 3,5 mm           |

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- |                                                                                               |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 3-ci rząd siedzeń                                                                          | 31. Lampy MULTIBEAM LED                                                              |
| 2. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, poduszki boczne, poduszki kurtynowe) | 32. Logo Mercedes-Benz wyświetlane na podłożu z lusterek bocznych                    |
| 3. Airbag kolan kierowcy                                                                      | 33. Lusterka boczne składane elektrycznie                                            |
| 4. Alarm                                                                                      | 34. Lusterko po stronie kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniające się     |
| 5. Android Auto                                                                               | 35. MAGIC VISION CONTROL - wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami, podgrzewane |
| 6. Antena GPS i telefonu GSM                                                                  | 36. Nawigacja na dysku twardym                                                       |
| 7. Apple CarPlay                                                                              | 37. Oświetlenie wnętrza Ambient                                                      |
| 8. Asystent hamowania - aktywny                                                               | 38. Pakiet Airmatic                                                                  |
| 9. Asystent ograniczeń prędkości                                                              | 39. Pakiet Chrom                                                                     |
| 10. Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny                                                   | 40. Parktronic z aktywnym asystentem parkowania                                      |
| 11. Asystent świateł drogowych                                                                | 41. Podsufitka materiałowa, szara                                                    |
| 12. Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera                                   | 42. Przygotowanie do Car Sharing                                                     |
| 13. Dach szklany elektrycznie regulowany                                                      | 43. Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem                                     |
| 14. Deska rozdzielcza (górna część) w sztucznej skórze ARTICO                                 | 44. Przygotowanie do usług nawigacyjnych                                             |
| 15. Dodatkowe porty USB                                                                       | 45. Stylizacja AMG                                                                   |
| 16. Dywaniki welurowe                                                                         | 46. System EASY-PACK - roleta bagażnika                                              |
| 17. Elementy wykończenia wnętrza - antracytowe drewno lipowe                                  | 47. System EASY-PACK kłapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika       |
| 18. Felgi aluminiowe 21 AMG 5-podwójnych ramion, z ogumieniem                                 | 48. System bezprzewodowego ładowania telefonu i podłączenie Bluetooth                |
| 19. Fotel kierowcy z 4-stopniową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego                      | 49. System monitorowania ciśnienia w oponach                                         |
| 20. Fotele przednie z częściową regulacją elektryczną                                         | 50. System multimedialny MBUX                                                        |
| 21. Fotele przednie z funkcją podgrzewania                                                    | 51. System rozpoznawania znaków drogowych                                            |
| 22. Gaśnica                                                                                   | 52. Szyby z funkcją termoizolacji, przyciemniane                                     |
| 23. Gniazdo USB 2x, tył                                                                       | 53. Tapicerka skórzana                                                               |
| 24. HANDS-FREE ACCESS - bezkluczkowy dostęp do samochodu                                      | 54. Tirefit - zestaw do naprawy opon                                                 |
| 25. Kamera parkowania - tył                                                                   | 55. Wyświetlacz szerokokątny                                                         |
| 26. Keyless-go - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka                 | 56. Zabezpieczenie wnętrza pojazdu                                                   |
| 27. Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana Nappa                                      | 57. Zawieszenie Airmatic                                                             |
| 28. Klimatyzacja komfortowa Thermotronic - 3 strefowa                                         | 58. Zawieszenie z adaptacyjną regulacją tłumienia                                    |
| 29. Kontrola ciśnienia w oponach (RDK)                                                        | 59. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności                                         |
| 30. Lakier uni                                                                                |                                                                                      |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- |                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Adaptacyjny asystent świateł drogowych Plus .....                     | - |
| 2. Asystent manewrowania przyczepą .....                                 | - |
| 3. Deska rozdzielcza w skórze ARTICO .....                               | - |
| 4. Elementy wykończenia wnętrza - metalowy splot .....                   | - |
| 5. Felgi aluminiowe 23 AMG, 5 podwójnych ramion z ogumieniem (RPQ) ..... | - |
| 6. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień .....      | - |
| 7. Fotele przednie wentylowane .....                                     | - |
| 8. Gniazdo 230V z tyłu .....                                             | - |
| 9. Hak holowniczy ze stabilizacją przyczepy ESP .....                    | - |
| 10. Kluczyk wykończony polerowanym chromem, biały .....                  | - |
| 11. Lakier Designo - diamond white bright .....                          | - |

|                                                                                          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 12. Osłona pod silnikiem .....                                                           | - |
| 13. Pakiet Energizing Plus .....                                                         | - |
| Wielokonturowe siedzenie przednie z funkcją masażu + komfortowe zagłówki                 |   |
| 14. Pakiet Executive z tyłu .....                                                        | - |
| Klimatyzacja automatyczna dla pasażerów z tyłu                                           |   |
| Fotele tylne z funkcją podgrzewania                                                      |   |
| Fotele tylne wentylowane                                                                 |   |
| Wielokonturowe siedzenia tylne                                                           |   |
| 15. Pakiet Premium Plus .....                                                            | - |
| Uchwyt na kubki z regulacją temperatury - przód                                          |   |
| Wspomaganie domykania drzwi                                                              |   |
| Head-up display                                                                          |   |
| System nagłośnienia Burmester surround                                                   |   |
| Dach panoramiczny                                                                        |   |
| System multimedialny MBUX - rozszerzony                                                  |   |
| Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy Plus                                             |   |
| Pakiet parkowania z kamerą 360                                                           |   |
| Pakiet Pamięci                                                                           |   |
| Pakiet Energizing Plus                                                                   |   |
| 16. Pakiet innowacyjny MBUX .....                                                        | - |
| Head-up display                                                                          |   |
| Asystent wnętrza MBUX                                                                    |   |
| 17. Pakiet komfortowy Plus dla pasażerów tylnej kanapy .....                             | - |
| Tablet MBUX z tyłu                                                                       |   |
| Bezprzewodowe ładowanie telefonu z tyłu                                                  |   |
| 18. Podsufitka materiałowa, czarna .....                                                 | - |
| 19. Poduszki powietrzne boczne - tył .....                                               | - |
| 20. Przygotowanie do instalacji systemu multimedialnego dla drugiego rzędu siedzeń ..... | - |
| 21. System E-Active Body Control .....                                                   | - |
| 22. System jonizacji powietrza wewnątrz z filtrem powietrza .....                        | - |
| 23. Tuner radiowy - cyfrowy (DAB) .....                                                  | - |
| 24. Uchwyt na kubki z regulacją temperatury - tył .....                                  | - |

#### Wyposażenie dodatkowe

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Folia zabezpieczająca ..... | - |
|--------------------------------|---|

#### **Wartość bazowa pojazdu**

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... | - |
|-------------------------------------------------|---|

#### **Korekty**

##### Pierwsza rejestracja

##### Przebieg

##### Wyposażenie

##### Ogumienie

Inne

stwierdzone braki i uszkodzenia ..... -  
brak badania techn. .... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 24-07-2026

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
inż. Józef Orłowski

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm] |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia      | 150 - 300                                            |
| 2                  | Błotnik przedni lewy  | 150 - 300                                            |
| 3                  | Słupek przedni lewy   | 150 - 300                                            |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | 150 - 500                                            |
| 5                  | Dach                  | 150 - 300                                            |
| 6                  | Słupek środkowy lewy  | 150 - 300                                            |
| 7                  | Próg lewy             | 150 - 300                                            |
| 8                  | Drzwi tylne lewe      | 150 - 300                                            |
| 9                  | Ściana boczna lewa    | 150 - 300                                            |
| 10                 | Pokrywa/klapa tylna   | 150 - 300                                            |
| 11                 | Ściana boczna prawa   | 150 - 300                                            |
| 12                 | Drzwi tylne prawe     | 150 - 300                                            |
| 13                 | Słupek środkowy prawy | 150 - 300                                            |
| 14                 | Drzwi przednie prawe  | 150 - 300                                            |
| 15                 | Próg prawy            | 150 - 300                                            |
| 16                 | Słupek przedni prawy  | 150 - 300                                            |
| 17                 | Błotnik przedni prawy | 150 - 300                                            |

### Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

### Uwagi ogólne - dot. wyceny

#### **Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:  
elektroniczna

---

#### **Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

---

#### **Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

---

#### **Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:  
ograniczenia parkingowe

---

#### **Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

---

#### **Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

---

#### **Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe**

alarm immobilizer

- 
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
  - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
  - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
  - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
  - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
  - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Kluczyki**

TAK

2

---

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak aktualnych badań technicznych. Pojazd białego koloru oklejony czarną folią, pomiar lakieru wykonany na folii. Lusterka i lampy tylne oklejone folią. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tył



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 19.**  
Bagażnik



**Fot. 20.**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 22.**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 24.**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 26.**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Konsola środkowa



**Fot. 30.**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
Kierownica (na wprost)



**Fot. 32.**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**

Książka serwisowa – dane



**Fot. 34.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
Dowód rej. str. 2



**Fot. 36.**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
Zestaw naprawczy koła



**Fot. 38.**  
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 42.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 44.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 46.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 48.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 50.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 52.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**

Emblemat - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54.**

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 56.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 58.**

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 60.**

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**  
Reflektor L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62.**  
Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1