

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	16/19/11/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/024233
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Podnośnik przegubowy elektryczny GENIE Z-45/25J
Nr fabryczny:	Z4525M-7045
Data sporządzenia:	24-11-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 20.11.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest podnośnik przegubowy elektryczny GENIE Z-45/25J służący do prac wysokościowych na budowach, przy konserwacji budynków, czyszczeniu elewacji, pracach montażowych. Napęd elektryczny umożliwia stosowanie wewnątrz pomieszczeń.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Podnośnik przegubowy elektryczny
Producent:	GENIE
Typ/model:	Z-45/25J
Numer fabryczny:	Z4525M-7045
Przebieg:	2055 mth
Rok produkcji:	2017

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa robocza:	7349 kg
Moc:	3,9 kW
Obciążenie nominalne:	227 kg
Maksymalna liczba osób w koszu:	2
Maks wysokość platformy:	13,94 m
Maks zasięg platformy:	7,65 m
Maks prędkość wiatru:	12,5 m/s
Ogumienie:	OTR WEARMASTER 9-14.5
Napęd:	4x2

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wykonano próbę ruchową w ograniczonym zakresie – ograniczenia magazynowe. Następnie wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie, podnoszenie/opuszczanie ramienia, obrót, obrót kosza, wysuw teleskopu) – maszyna działa poprawnie.

Nie stwierdzono wycieków z układu hydraulicznego.

Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- ogumienie – zużyte, liczne przecięcia,

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

Do oględzin okazano 1 kluczyki do stacyjki.

Nie okazano dokumentacji technicznej, historii eksploatacji, serwisowania.

Nie okazano dokumentacji UDT. Brak informacji odnośnie ważności.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











