

## RAPORT TECHNICZNY

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający raport:</b>               | PKO Leasing<br>Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa |
| <b>Numer zlecenia:</b>                   | 20/03/06/2025/PKO LEASING REMARKETING            |
| <b>Numer wewnętrzny:</b>                 | 00325/PR/23                                      |
| <b>Wykonawca raportu:</b>                | Artur Kawęcki                                    |
| <b>Przedmiot raportu:</b>                | Opryskiwacz polowy BURY PERKOZ MAX 1900/15       |
| <b>Nr fabryczny:</b>                     | CC8200                                           |
| <b>Data sporządzenia raportu:</b>        | 06-06-2025                                       |
| <b>Wartość rynkowa:</b>                  | -                                                |
| <b>Wartość dla wymuszonej sprzedaży:</b> | -                                                |



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 05.05.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest opryskiwacz polowy BURY PERKOZ MAX 1900/15 wykorzystywany do równomiernej aplikacji środków ochrony roślin. Przeznaczony do pracy w średnich i dużych gospodarstwach.

### Dane identyfikacyjne

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Nazwa:</b>           | Opryskiwacz polowy |
| <b>Producent:</b>       | BURY               |
| <b>Model:</b>           | PERKOZ MAX 1900/15 |
| <b>Numer fabryczny:</b> | CC8200             |
| <b>Rok produkcji:</b>   | 2022               |

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Zbiornik główny:</b>    | 1900 L                                                            |
| <b>Szerokość robocza:</b>  | 15 m                                                              |
| <b>Belka hydrauliczna:</b> | HX                                                                |
| <b>Sterownik:</b>          | Bravo 180S                                                        |
| <b>Masa:</b>               | 1000 kg                                                           |
| <b>Wyposażenie:</b>        | Zewnętrzny rozwadniacz<br>Oświetlenie belki opryskowej<br>Wał WOM |

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, przechowywany bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak możliwości wykonania próby działania urządzenia, urządzenie nie posiada napędu własnego. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- wał WOM – wgnieciona obudowa

Nie weryfikowano wnętrza zbiornika. Brak możliwości oceny typu oraz wielkości rozpylaczy.

Stan wizualny przedmiotu ocenia się jako dobry.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Nie okazano historii serwisowania, eksploatacji, instrukcji obsługi.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

**Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

**CE:**

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







