

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	49/24/09/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/046474
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Przyczepa leśna zrywkowa Lisako OÜ 10T2PRO
Nr fabryczny:	V6JBMF102P0018024 - podwozie 14748 - żuraw
Data sporządzenia wyceny:	03-10-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 28-09-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu magazynowego zleceniodawcy w Słomczynie przez rzeczoznawcę: Szymon Mróz.

Przedmiotem raportu jest przyczepa leśna zrywkowa Lisako OÜ 10T2 PRO. Przyczepy tego typu służą do transportu drewna z lasu, ułatwiając załadunek i rozładunek dzięki wbudowanemu chwytakowi. Są one wykorzystywane głównie w gospodarstwach leśnych i przez firmy zajmujące się pozyskiwaniem oraz wywozem drewna.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Przyczepa leśna zrywkowa
Producent:	Lisako OÜ
Model:	10T2 PRO
Rok produkcji:	2023
Nr seryjny:	V6JBMF102P0018024 - podwozie 14748 - żuraw
Ładowność:	10 000 kg
Wymiary:	6460x3975x2120mm
Pojemność przestrzeni ładunkowej:	około 2,2 m ²
Osie:	70×70-6
Kąt dyszla:	35°
Współczynnik temperaturowy mocy:	-0,45%/°C
Prześwit:	565 mm
Moment podnoszenia:	60 kNm
Maksymalny zasięg:	7.2m
Udźwig na pełnym wysięgu bez chwytaka i rotatora:	580 kg
Moment obrotowy:	14 kNm
Wydajność pompy hydraulicznej:	30-60 l/min
Wyposażenie:	Kłonicie – 6 par Stopy podporowe Chwytek

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Przyczepa bez napędu własnego, w związku z czym próby ruchowej nie wykonano oraz nie zweryfikowano stanu technicznego systemów roboczych. Brak szczegółowych danych na temat przebiegu eksploatacji oraz

przeprowadzonych napraw. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń i usterek podczas pracy. Nie stwierdzono wycieków z układu hydraulicznego.

Stan wizualny przyczepy ocenia się jako przeciętny. Stwierdzono oznaki standardowego zużycia, w tym zarysowania, odkształcenia i ślady korozji, typowe dla warunków użytkowania urządzenia. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Ogumienie w stanie przeciętnym z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, zużycie około 30%.

W trakcie oględzin nie odnaleziono naklejki UDT, nie okazano również dokumentów potwierdzających dopuszczenie do eksploatacji przez Urzędu Dozoru Technicznego.

Z uwagi na powyższe, rekomenduje się przeprowadzenie szczegółowego przeglądu technicznego oraz serwisu przed dalszą eksploatacją.

Na tabliczkach znamionowych widnieje oznaczenie CE, które stanowi deklarację zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na rynku europejskim.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Stan techniczny urządzenia ocenia się jako przeciętny. Przetawiono dokumentację środka technicznego:

Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:


- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





Lisako OÜ	
Arkna 44419 Rakvere vald ESTONIA	
	
TYPE	FOREST TRAILER
MODEL	BMF 10T2PRO
SERIAL NO.	#UEJBMF102P0018024
YEAR OF MANUFACTURE	2023
TRAILER WEIGHT	1600
MAX.HYDR.PRESSURE	180 bar.

Lisako OÜ	
Arkna 44419 Rakvere vald ESTONIA	
	
TYPE	FOREST CRANE
MODEL	BMF 720
SERIAL NO.	14745
YEAR OF MANUFACTURE	2023
CRANE WEIGHT	900
MAX.HYDR.PRESSURE	200 bar.
OIL FLOW	40 - 80 l/min.

