

## WYCENA WARTOŚCI

<b>Zamawiający:</b>	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	48/13/05/2026/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	21/049325
<b>Wykonawca:</b>	Artur Kawęcki
<b>Przedmiot wyceny:</b>	Laser diodowy CMI NUXIMIA
<b>Nr fabryczny:</b>	10000000040
<b>Data sporządzenia:</b>	17-05-2026



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot wyceny

W dniu 14.05.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest laser diodowy CMI NUXIMIA wykorzystywany w gabinetach kosmetycznych. Przeznaczony do depilacji laserowej. Urządzenie bazuje na technologii SLED/diody o długości fali 808 nm, co pozwala na usuwanie owłosienia u osób o różnych fototypach skóry.

Zgodnie z informacją dystrybutora: Urządzenie o zastosowaniu niemedyce, przewidziane do stosowania również przez laików (uprzednie przeszkolonych, zapoznanych z instrukcją użytkowania lub etykietą).

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Laser diodowy
<b>Producent:</b>	CM International S.A.
<b>Dystrybutor:</b>	VENUS BEAUTY
<b>Typ/model:</b>	NUXIMIA
<b>Numer fabryczny:</b>	10000000040
<b>Rok produkcji:</b>	2021
<b>Ilość strzałów głowicy:</b>	2 423 139

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

<b>Maks gęstość:</b>	140 J/cm <sup>2</sup>
<b>Moc urządzenia:</b>	3500 W
<b>Moc głowicy:</b>	2000 W
<b>Rozmiar okna optycznego:</b>	100 mm <sup>2</sup>
<b>Częstotliwość powtarzania:</b>	1-10 Hz
<b>Czas trwania impulsu:</b>	1-200 ms
<b>Zasilanie:</b>	230 V
<b>Wyposażenie:</b>	Przewód zasilający Walizka transportowa Głowica Kluczyk – 1 szt.

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Nie wykonano próby działania z uwagi na komunikat o krytycznie niskim poziomie wody oraz brak przeszkolonego operatora. Brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Do oględzin nie okazano historii serwisowania. Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- głowica – widoczne ślady prowizorycznej naprawy przewodu – konieczna weryfikacja sprawności w warunkach serwisowych, odpryski powłoki lakierowej,
- wentylatory – zabrudzone, wymagają czyszczenia,
- obudowa – widoczne ślady ingerencji wewnątrz urządzenia, na obudowie stwierdzono ślady łączenia elementów,
- komunikat – krytycznie niski poziom wody – uniemożliwiający próbę urządzenia,
- uchwyt na głowicę – zdemontowany,
- okulary ochronne dla klienta – brak,
- okulary ochronne dla osoby wykonującej zabieg – brak,
- kluczyk – 1 szt. – brak,

Stan urządzenia określa się jako dostateczny.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcję obsługi

#### Uwaga:

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

#### CE:

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.







