

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/25091/25/04/04
Nr zlecenia/szkody: 24/005422
Data zlecenia: 04-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	dostawcze do 3,5t
Kod EC (Eurotax)	0156213
Producent	FORD
Model	Transit Connect 1.5 EcoBlue Euro 6 1498ccm - 100KM
Typ/wersja	2-2,4t 18 Transit Connect Kombi 230 L2 Trend N1
Rodzaj nadwozia	KOM
Masa własna [kg]	1654
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2380
Rozstaw osi 1/2	3062
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1498
Moc silnika [KM/kW]	100/74
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	TK867EK
VIN	WF07XXWPG7RA78777
Data 1. rejestracji	10-05-2024
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	30 696 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1	lewe	Imperial, SNOWDRAGON HP	205/60 R16 96H	6.0 mm
1	prawe	Imperial, SNOWDRAGON HP	205/60 R16 96H	6.0 mm
2	lewe	Imperial, SNOWDRAGON HP	205/60 R16 96H	7.0 mm
2	prawe	Imperial, SNOWDRAGON HP	205/60 R16 96H	7.0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. 2 kluczyki - 1 z pilotem zdalnego sterowania zamykania, 1 zwykły kluczyk | 31. Poduszka powietrzna kierowcy |
| 2. ABS | 32. Przegroda przesuwana z kraty |
| 3. Drzwi boczne lewe przesuwne | 33. Radio cyfrowe (DAB) w standardzie 1DIN |
| 4. Drzwi boczne przesuwne, prawe | 34. Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej |
| 5. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, 180 st. | 35. Schowek - nad zestawem wskaźników |
| 6. EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania | 36. Schowki w przednich drzwiach |
| 7. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 37. Skrzynia biegów - manualna, 6-biegowa |
| 8. EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym | 38. System stabilizacji przyczepy (TSC) |
| 9. ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy | 39. System wlewu paliwa Ford Easy Fuel |
| 10. Fotel kierowcy z regulacją na 4 sposoby | 40. Szyba przednia podgrzewana Quickclear |
| 11. Fotel kierowcy z regulacją podparcia kręgosłupa | 41. Szyby - elektrycznie sterowane szyby drzwi tylnych |
| 12. Fotel pasażera z regulacją w 2 kierunkach | 42. Szyby w drzwiach tylnych (ogrzewane) |
| 13. Gniazdo zasilania - 2 x 12V | 43. Szyby - przednie, sterowane elektrycznie z opuszczaniem za jednym przyciśnięciem po stronie kierowcy |
| 14. Gniazdo zasilania - złącze USB umieszczone pomiędzy fotelami | 44. Tapicerka materiałowa Capitol |
| 15. Gwarancja na pojazd - 2 lata | 45. Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończenie poliuretanowe |
| 16. HSA - system wspomagania ruszania pod górę | 46. Uchwyty do mocowania ładunku |
| 17. Hamulce - tarczowe z przodu i z tyłu | 47. Uchwyty na napoje - podwójny |
| 18. Imobilizer PATS | 48. Układ foteli przednich 1+1 |
| 19. Kierownica - 4 ramienna | 49. Wspomaganie układu kierowniczego EPAS |
| 20. Klamki drzwi oraz lusterka boczne w kolorze tworzywa | 50. Wycieraczka szyby tylnej |
| 21. Klimatyzacja manualna | 51. Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego z gumy |
| 22. Kolumna kierownicy - z regulacją odległości i kąta pochylecia | 52. Zamek centralny z pilotem |
| 23. Komputer pokładowy | 53. Zawieszenie przednie |
| 24. Krata wlotu powietrza - w kolorze tworzywa | 54. Zawieszenie tylne - belka skrętna |
| 25. Lakier uni | 55. Zderzak przedni w kolorze nadwozia |
| 26. Listwy boczne szerokie - w kolorze tworzywa | 56. Zderzak tylny - w kolorze tworzywa |
| 27. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane | 57. Zestaw do naprawy ogumienia |
| 28. Modem FordPass Connect | 58. Światła przeciwmgielne - przednie |
| 29. Nakładki tylnego zderzaka - w kolorze nadwozia | 59. Światła przeciwmgielne - tylne |
| 30. Oświetlenie w kabinie - lampka w podsufitce oraz 2 lampki do czytania | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Pakiet Lightning -
 Kierownica skórzana
 Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości
 Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
 Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPrzebiegWypożyczenieInne

stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 12-04-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
inż. Józef Orłowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
7	Słupek środkowy lewy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Drzwi boczne lewe	do 150
10	Ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa/klapa tylna	do 150
14	Ściana boczna prawa	do 150
16	Drzwi boczne prawe	do 150
17	Słupek środkowy prawy	do 150
18	Drzwi przednie prawe	do 150
19	Próg prawy	do 150
20	Słupek przedni prawy	do 150
21	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

PC

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Aktywna ikona spalin. Wyczuwalny nieprzyjemny zapach. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Konieczna wymiana oleju. Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Bagażnik



Fot. 16.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Komora silnika



Fot. 18.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 22.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 24.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Konsola środkowa



Fot. 26.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica (na wprost)

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie, gdy został wydany w momencie przekazania nowego pojazdu, odpowiednio podpisany przez Dealera Sprzedawcę i właściciela pojazdu lub ich przedstawicieli. Okres obowiązywania gwarancji właściwy dla tego pojazdu jest podany w niniejszej Książce Serwisowej.

IMIE I NAZWISKO KLIENTA: S.A. W. Szymankiewicz

ADRES KLIENTA: 25-323 Kadzina 00-000 Warszawa 01 Kiele Al. Solidarności 31

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: KFDYXX4PG FRA 78777

DATA PRZEKAZANIA PIERWSZEMU WŁAŚCICIELOWI: 17.05.2024

Dealer Sprzedawca poświadczając, że powyższe dane są prawdziwe, że pojazd został rzetelnie przygotowany zgodnie ze standardami przeglądu przedsprzedażnego firmy Ford, i że zostało to zapisane w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych pojazdu.

Pieczęć Gwaranta - Autoryzowanego Dealera: B.CH. Bogdan Chwałowski
ul. Agnieszki Osieckiej 1
45-836 Opole
754-033-43-17

Podpis Autoryzowanego Dealera: [Podpis]
Data: 17.05.2024

Zasady i warunki gwarancji oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące dla tego pojazdu zostały umieszczone przez Gwaranta - Dealera Sprzedawcę.


Historia obsługi pojazdu zapisana w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych. Przegląd w centralnej bazie danych jest bezpieczny, dokładny i nie może zostać zmieniony przed nadaniem nowego przeglądu. Elektroniczny Rejestr Okresowych jest dostępny dla Autoryzowanych Dealerów. Nie będą mieli bezpośredniego dostępu do historii obsługi. W tym celu przeglądy pojazdu w właściwej kolejności są przekazywane w zakresie. Kompletna historia pojazdu zwiększa wartość przy odsprzedaży. Przy zakupie należy prosić o akt Elektronicznego Rejestru Okresowych. Można też zobaczyć tylną okładkę.

PLAN OBSŁUGI

Bardzo ważne jest, aby przeglądy zgodne z planem były wykonywane w wyznaczonych terminach. Ważne jest, by...

Fot. 28.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 30.

Dow. rej. tym. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.

Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze



Fot. 32.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 34.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 38.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 46.

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50.

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 53.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.
Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.


Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 56.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 58.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1