

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/102033/25/12/23
Nr zlecenia/szkody: 24/055817
Data zlecenia: 23-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0161640
Producent	TOYOTA
Model	Land Cruiser 250 24-
Typ/wersja	LC 2.8 D-4D Executive aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2490
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3100
Rozstaw osi 1/2	2850
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	2755
Moc silnika [KM/kW]	206/151
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	KK9196K
VIN	JTEARDAJ50K014873
Data 1. rejestracji	27-12-2024
Data nast. bad. techn.	27-12-2027
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	10 100 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	brązowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, GEOLANDAR X-CV G057	265/60 20 112H	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, GEOLANDAR X-CV G057	265/60 20 112H	6,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, GEOLANDAR X-CV G057	265/60 20 112H	6,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, GEOLANDAR X-CV G057	265/60 20 112H	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. A-TRC - system kontroli trakcji
2. ABS
3. Alarm z czujnikami ruchu oraz przechyłu pojazdu
4. Antena dachowa Shark-Fin
5. Asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu SEA
6. Asystent głosowy, inteligentny
7. Asystent zmiany pasa ruchu LCA
8. BA - system wspomagania nagłego hamowania
9. Blokada centralnego mechanizmu różnicowego
10. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
11. Crawl Control - system utrzymujący stałą prędkość pojazdu w terenie
12. Czujnik deszczu i wycieraczki inteligentne
13. Czujnik zmierzchu i automatyczne światła
14. Czujniki parkowania - przód i tył
15. Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (12.3")
16. Drive Mode Select
17. Drzwi bagażnika elektrycznie unoszone
18. Dywaniki welurowe
19. EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania
20. EPS - elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
21. Felgi aluminiowe 20" z ogumieniem 265/60 R20
22. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie (przód - tył)
23. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
24. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją pochylenia
25. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości
26. Fotel kierowcy z funkcją pamięci ustawień
27. Fotel pasażera w pierwszym rzędzie regulowany elektrycznie (przód - tył)
28. Fotel pasażera z elektryczną regulacją pochylenia
29. Fotele przednie podgrzewane
30. Fotele przednie wentylowane
31. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera pierwszego rzędu
66. Nawigacja Connected z dodatkowym trybem offline i 4-letnią darmową transmisją danych
67. OTA - zdalne aktualizacje pakietu Toyota Safety Sense
68. Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
69. Obudowa świateł przeciwmgielnych lakierowana w kolorze nadwozia
70. Poduszka powietrzna centralna pomiędzy kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie
71. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera kolanowa pierwszego rzędu
72. Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera
73. Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera
74. Relingi dachowe
75. Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową
76. Schowek chłodzony w konsoli centralnej
77. Siedzenia skrajne na tylnej kanapie, podgrzewane
78. Siedzenia skrajne na tylnej kanapie, wentylowane
79. Skrzynia automatyczna 8-biegowa
80. Spoiler tylny
81. Spryskiwacz kamery cofania
82. Spryskiwacze świateł przednich
83. Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej
84. Stopień boczny ułatwiający dostęp do kabiny pasażerskiej
85. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
86. System 4 kamer monitorujących obraz wokół pojazdu w 6 różnych perspektywach (Multi-Terrain Monitor)
87. System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
88. System Premium Audio JBL
89. System Stop&Start
90. System automatycznego ostrzegania tylnymi światłami awaryjnymi ARFHL
91. System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
92. System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)
93. System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
94. System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS
95. System monitorowania martwego pola w lusterkach BSM
96. System multimedialny Toyota Smart Connect+ z kolorowym ekranem dotykowym (12,3" HD)

32. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu
33. Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą
34. Gniazdo 12 V z tyłu konsoli centralnej
35. Gniazdo USB-C (x3) z przodu pojazdu
36. Gniazdo USB-C (x4) z tyłu pojazdu
37. Gwarancja 3-letnia fabryczna z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów
38. Głośniki 14
39. Hamulec postojowy elektryczny
40. Immobilizer
41. Interfejs Apple CarPlay, interfejs Android Auto (połączenie bezprzewodowe)
42. Kamera monitorująca kierowcę DMC
43. Kanapa tylna, składana i dzielona w proporcji 60:40 (drugi rząd siedzeń)
44. Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych
45. Kierownica podgrzewana
46. Kierownica skórzana
47. Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze czarnym
48. Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa
49. Kluczyk cyfrowy
50. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach
51. Koło zapasowe pełnowymiarowe
52. Kurtyny powietrzne
53. Lakier uni
54. Listwa okienna, czarna
55. Lusterka boczne składane elektrycznie
56. Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze czarnym
57. Lusterka zewnętrzne podgrzewane
58. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
59. Lusterka zewnętrzne z pamięcią ustawień
60. Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
61. Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera
62. Lusterko wsteczne cyfrowe
63. Monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM)
64. Multi-Terrain Select - system zmiennej charakterystyki napędu w zależności od terenu
97. System ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach
98. System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA)
99. System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB)
100. System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu (RSRS)
101. System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
102. System rozłączania przedniego stabilizatora SDM
103. System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
104. System wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC)
105. Szyba przednia podgrzewana
106. Szyby przednie i tylne elektrycznie regulowane
107. Szyby tylne przyciemniane
108. Tapicerka skórzana z perforacją (skóra naturalna i syntetyczna)
109. Tempomat inteligentny, adaptacyjny (IACC)
110. Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)
111. Układ detekcji przeszkód (ICS)
112. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów
113. Uruchamianie silnika przyciskiem
114. Usługi łączności Toyota Connected Car
115. VSC - system stabilizacji toru jazdy
116. Wykończenie drzwi bagażnika lakierowane w kolorze czarnym
117. Wykończenie konsoli środkowej w kolorze tytanu
118. Wyłącznik poduszki powietrznej przedniej pasażera
119. Wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD)
120. Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
121. Zamek centralny sterowany zdalnie
122. Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyT
123. Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyT
124. Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyT
125. Światła automatyczne drogowe (AHB)
126. Światła do jazdy dziennej w technologii LED
127. Światła drogowe adaptacyjne AHS
128. Światła główne w technologii LED (Matrix LED)
129. Światła przeciwmgielne LED

65. Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń

130. Światła tylne LED

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Pakiet Skyview -
Dach panoramiczny sterowany elektrycznie z funkcją otwierania i uchylania

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

- Aktualna sytuacja rynkowa -
Wcześniejsze naprawy -
Braki, uszkodzenia, stan weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 02-02-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka silnika. Informacja sprawdź silnik. Informacja usterka układu hamowania przed wtórna kolizja. Informacja usterka układu. Informacja usterka sterowania układem rozpoczynania jazdy. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Koszt weryfikacji serwisowej przyjęto szacunkowo.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Zderzak tylny cz P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 60.
Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1