

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/101747/25/12/22
Nr zlecenia/szkody: 25/012736
Data zlecenia: 22-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0160777
Producent	AUDI
Model	Q8 23-
Typ/wersja	Q8 55 TFSI mHEV Quattro Tiptronic
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2274
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2830
Rozstaw osi 1/2	2995
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	2995
Moc silnika [KM/kW]	340/250
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	GD7T481
VIN	WAUZZZF17SD004878
Data 1. rejestracji	28-03-2025
Data nast. bad. techn.	28-03-2028
Rok produkcji	2024
Stan licznika [km]	27 094 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	beżowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	285/40 22 110Y	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	285/40 22 110Y	3,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	285/40 22 110Y	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT 6	285/40 22 110Y	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Alarm samochodowy
3. Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary
4. Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
5. Asystent parkowania z Audi parking system plus
6. Asystent postoju na wzniesieniach
7. Audi Extensive - program serwisowy 4 lata/120 000 km
8. Audi Sound System
9. Audi connect Emergency Call and Service z Audi connect Remote and Control
10. Audi connect Nawigacja & Infotainment
11. Audi drive select - wybór charakterystyki trybu jazdy
12. Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych
13. Audi phone box
14. Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji
15. Audi pre sense front
16. Audi smartphone interface z Application Store
17. Audi virtual cockpit
18. Blokada elektroniczna prędkości maksymalnej
19. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
20. Dywaniki podłogowe - przód i tył
21. ESP
22. Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne) grafitowoszare, polerowane z ogumieniem 255/50
23. Fotele przednie podgrzewane
24. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ust. fotela kierowcy
25. Funkcja Matrix
26. Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem
27. Hamulce tarczowe z przodu (18")
28. Hamulce tarczowe z tyłu
29. Immobilizer
30. Kamera cofania
31. Kamera z czujnikiem odległości
32. Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana
33. Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i alarmem
34. Lakier uni
35. Lampy przednie Matrix LED
41. Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
42. Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne
43. Moduł danych Europa
44. Odbiór stacji radiowych, cyfrowy
45. Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe
46. Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia
47. Osłona przestrzeni bagażowej elektrycznie regulowana
48. Oznaczenie modelu
49. Pakiet oświetlania Ambiente Plus
50. Podsufitka tkaninowa w kolorze specjalnym - srebrny Moon
51. Poduszki powietrzne boczne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
52. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera
53. Podwójna podłoga bagażnika
54. Podłokietnik przedni, komfortowy
55. Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
56. Przyciski obsługowe czarne matowe
57. Przygotowanie do funkcji na życzenie
58. Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń, 4-kierunkowa
59. Rezygnacja z oznaczenia mocy/technologii
60. Skrzynia biegów - automatyczna, 8-biegowa
61. Spojler dachowy z trzecim światłem Stop
62. System Start/Stop
63. System rozpoznawania znaków drogowych
64. Szyba przednia z izolacją termiczną
65. Szyby boczne tylne i szyba tylna z izolacją termiczną
66. Tapicerka łączona skóra naturalna/ekologiczna mono.pur 550
67. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
68. Uchwyty ISOFIX i top tether do instalacji fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
69. Układu kierowniczy, progresywny
70. Wariant dla niepalących
71. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
72. Współpraca z LTE dla Audi Phone Box
73. Zagłówki z przodu
74. Zawieszenie z regulacją tłumienia amortyzatorów
75. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności

- | | |
|--|--|
| 36. Lampy tylne LED plus | 76. Zestaw naprawczy do opon |
| 37. Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, przód z logo S | 77. Zestaw narzędzi samochodowych |
| 38. Lusterka boczne elektrycznie składane i regulowane, ogrzewane i z funkcją pamięci | 78. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźowaniu się koła |
| 39. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | 79. Światła do jazdy dziennej |
| 40. Lusterko boczne po stronie pasażera, asferyczne | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Audi virtual cockpit plus - 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy | - |
| 2. Dach szklany panoramiczny | - |
| 3. Felgi aluminiowe 22 (10-ramienne) w kształcie litery Y, czarne metalik, 285/40 | - |
| 4. Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci | - |
| 5. Fotele przednie sportowe | - |
| 6. Hak holowniczy | - |
| 7. Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą, ogrzewana | - |
| 8. Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa | - |
| 9. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie | - |
| 10. Lakier metalik specjalny | - |
| 11. Lusterka boczne przyciemniane automatycznie, el.składane i regulowane, ogrzewane | - |
| 12. Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym | - |
| 13. Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki | - |
| 14. Pakiet bezpieczeństwa wnętrza Audi pre sense tył | - |
| Poduszki powietrzne boczne, tył | |
| Odwracalne napinacze pasów dla drugiego rzędu siedzeń | |
| Napinacze pasów dla drugiego rzędu siedzeń | |
| Poduszki boczne przód/tył i kurtyny powietrzne | |
| 15. Pakiet optyczny Czerń Plus | - |
| Pierścienie Audi z przodu i z tyłu i oznaczenia modelu z tyłu w kolorze czarnym | |
| Osłona chłodnicy, listwy ozdobne przy bocznych szybach, zderzakach z czarnymi akcentami | |
| Pakiet optyczny Czerń | |
| Pierścienie Audi w kolorze czarnym | |
| 16. Pakiet sportowy S line | - |
| Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension sport | |
| Pedaly i podparcie pod lewą nogę ze stali nierdzewnej | |
| Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane | |
| Tapicerka częściowo skórzana - mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S | |
| Aplikacje dekoracyjne matowe aluminium szczotkowane | |
| Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, skórzana, boczne segmenty perforowane S Line | |
| Fotele przednie, sportowe, elektryczne i elektryczną 4 kierunkową regulacją odcinka lędźwiowego | |
| Felgi aluminiowe 21 (5-ramienne) stylistyka S, grafitowoszarze, polerowane, z ogumieniem 285/45 | |
| Listwa ochronna na tylnym zderzaku ze stali nierdzewnej | |
| Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, przód z logo S | |
| 17. Podsufitka tkaninowa, czarna | - |
| 18. Relingi dachowe - czarne | - |
| 19. Singleframe (obramowanie chłodnicy) w kolorze czarnym | - |
| 20. Spryskiwacze lamp przednich | - |
| 21. System nagłośnienia Bang & Olufsen Premium z brzmieniem 3D, 17 głoś. subwoofer, 730W | - |
| 22. Szyba przednia ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików | - |
| 23. Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy) | - |
| 24. Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną | - |
| 25. Wspomaganie domyknięcia drzwi elektryczne | - |
| 26. Wyświetlacz Head-Up | - |
| 27. Zagłówki z regulowanym kątem nachylenia i regulacją wysokości | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 01-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 12-01-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

pozwolenie czasowe

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Dostarczono pozwolenie czasowe. Rysy na samochodzie.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.
Dow. rej. tym. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze




Fot. 36.

Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 46.
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1