




TESTER USTEREK TEXA ANONE NEMO PLUS + TXT MULTIHUB

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	133/21/07/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	PC24/007252
Nr fabryczny:	DA1RT000612/DN1RT032750
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 28.07.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest tester usterek TEXA składający się z testera TEXA AXONE NEMO PLUS oraz interfejsu diagnostycznego TXT MULTIHUB. Umożliwia diagnostykę wszystkich typów pojazdów: osobowych, ciężarkowych, rolniczych, motocykli oraz łodzi. Funkcje: odczyt i kasowanie błędów, odczyt parametrów systemu i stanów aktywacji, regulację, kodowanie, oscyloskop, multimetr, resetowanie serwisu.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Tester usterek
Producent:	TEXA
Typ/model:	TEXA AXONE NEMO PLUS/TXT MULTIHUB
Numer fabryczny:	DA1RT000612/DN1RT032750
Rok produkcji:	Brak danych

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

System operacyjny:	Windows
Oprogramowanie:	TEXA IDC 5 (aktywne moduły CAR oraz TRUCK)
Ekran:	Dotykowy, 11,6-calowy
Rozdzielczość:	1920x1080 pixel
Bezprzewodowa łączność:	Wifi, Bluetooth
Zasilanie:	Bateria, zasilacz
Wypożenie:	Skrzynka na tester, skrzynka na interfejs Przewód komunikacyjny Ładowarka sieciowa Zestaw przewodów do testera Adapter do naczep TEXA 3151/T30B, nr seryjny: 240067540056 Przewód diagnostyczny TRUCK WABCO-KNORR TEXA 9151/T05A Stacja dokująca TEXA MINIDOCKING USB, nr seryjny: BD5RT017899

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie TEXA AXONE NEMO PLUS podłączono do zasilania i uruchomiono. Oprogramowanie uruchomiło się dokonano przejścia przez menu. Oprogramowanie wskazuje na nieaktywny abonament oprogramowania. Brak możliwości weryfikacji sprawności w warunkach magazynowych ze względu na brak przeszkolonego operatora. Testera TXT MULTIHUB nie podłączono. Możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń w trakcie eksploatacji.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- obudowa – starcia powłoki lakierowej, zadrapania,
- wyświetlacz – zarysowania, starcia,

Szczegółowy stan widoczny w dokumentacji fotograficznej.

Stan urządzenia określa się jako dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa
2. Instrukcja obsługi

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

