

Nr zlecenia: 100/27/07/2026/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2026/07/27

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBAJD51080BL19958
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	DX0713A
Model pojazdu:	540 Diesel MR`16 E6 G30	Nr Info-Ekspert:	003-03955
Wersja:	xDrive Steptronic	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	195577 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/12/03		
Data ważności badania technicznego	2027/02/20		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2415 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 235kW (320KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	37	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Asystent hamowania	38	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Asystent uwagi	39	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
4	Autoalarm	40	Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW
5	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	41	Przełącznik właściwości jezdnych
6	Czujnik kolizji	42	Przycisk Start/Stop
7	Czujnik zużycia klocków hamulcowych	43	Reflektory przednie LED

8	Czujniki ciśnienia w oponach	44	Spryskiwacze reflektorów
9	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	45	Sygnalizacja hamowania dynamiczna
10	Dywaniki welurowe	46	System Auto Start/Stop
11	Elementy zewnętrzne w kolorze nadwozia	47	System nawigacji satelitarnej BUSINESS
12	Filtr cząsteczek stałych	48	System ochrony pieszych pasywny
13	Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie	49	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
14	Funkcja Follow-Me-Home	50	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
15	Głośniki 6 szt.	51	Szyby atermiczne
16	Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold	52	Szyby barwione
17	Immobilizer	53	Światła p/mgielne LED
18	Kierownica wielofunkcyjna	54	Tapicerka tekstylna Junction
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	55	Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 618"
20	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	56	Technologia Active Air Stream
21	Komputer pokładowy	57	Tempomat z funkcją hamowania
22	Końcówki układu wydechowego pojedyncze, okrągłe po lewej i po prawej stronie	58	Trójkąt ostrzegawczy
23	Kurtyny powietrzne boczne	59	Uchwyt na napoje
24	Lakier niemetalizowany	60	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
25	Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie	61	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
26	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	62	Usługi Connected Drive Services
27	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorze czarnym	63	Usługi TeleServices
28	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	64	Ustawienia Personal Profile
29	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	65	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
30	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	66	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
31	Obramowania szyb chromowane	67	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
32	Odtwarzacz CD	68	Zamek centralny zdalnie sterowany
33	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	69	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" o rozszerzonym zakresie funkcji Office
34	Oświetlenie powitalne	70	Zestaw naprawczy opon
35	Oświetlenie wewnętrzne	71	Zintegrowana instrukcja obsługi
36	Podłokietnik centralny przedni	72	Złącze "AUX"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Kierownica sportowa pokryta skórą
Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Asystent parkowania
Kamera cofania
Asystent parkowania równoległego
Asystent parkowania prostopadłego
- Asystent świateł drogowych
- Audio System Harmon Kardon Surround Sound
- Pakiet sportowy M (dopłata)
Fotele przednie sportowe
Zawieszenie sportowe M

- Pakiet aerodynamiczny typu "M"
- Kierownica sportowa typu M
- Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
- Oświetlenie Ambiente
- Układ hamulcowy sportowy M
- Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
- Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
- Lakier niemetalizowany Biel alpejska
- Listwy ozdobne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie
- Tapicerka połączenie tkaniny Rhombicle z antracytową alcantara
- Stylistyka zewnętrzna BMW Individual Shadow Line
- Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 662 M" opony mieszane
- 5 System nawigacyjny Professional (dopłata)
 - System nawigacji satelitarnej
 - Dysk twardy 20GB
 - Wyświetlacz nawigacji 10,2" dotykowy, kolorowy
- 6 Systemy asystujące kierowcę (dopłata)
 - System ostrzegania o nadmiernej prędkości
 - System ostrzegania o opuszczaniu zadanego pasa ruchu LDW
 - Czujnik martwego pola lusterek
 - System ostrzegania o ryzyku kolizji
- 7 Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
- 8 Wyświetlacz Head-Up

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR 245/45 R18 100V XL UG PERFORMANCE+ TL FP	8,0
Przednie prawe:	GOODYEAR 245/45 R18 100V XL UG PERFORMANCE+ TL FP	8,0
Tylne lewe:	GOODYEAR 245/45 R18 100V XL UG PERFORMANCE 8* TL	4,1
Tylne prawe:	GOODYEAR 245/45 R18 100V XL UG PERFORMANCE 8* TL	3,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-120	
2	Dach		260-290	
3	Błotnik przedni	L	130-140	
4	Drzwi przednie	L	290-340	
5	Drzwi tylne	L	210-250	
6	Błotnik tylny	L	220-240	
7	Błotnik przedni	P	210-360	
8	Drzwi przednie	P	220-250	
9	Drzwi tylne	P	220-260	
10	Błotnik tylny	P	210-260	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		230-260	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowany		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
5	Szyba drzwi bocznych przednich	P		Szyba nie zamyka się po maksymalnym pociągnięciu przycisku sterowania	



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania poszycia skórzanego		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zarysowania		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zdeformowane		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zdeformowane		

Brak możliwości podniesienia podłogi bagażnika

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zarysowania		

2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zarysowania		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Pojazd uruchomiono za pomocą zewnętrznego źródła zasilania
Pojazd komunikuje błąd check engine
Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej

w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105





Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu