

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	122/01/06/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/016929
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Wanna z hydromasażem AQUAVIA SPA CUBE ERGO
Nr fabryczny:	0000070787
Data sporządzenia:	10-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 03.06.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest wanna z hydromasażem AQUAVIA SPA CUBE ERGO z miejscami dla 5 osób, w tym dwoma leżankami i trzema siedziskami, wyposażona w 28 dysz wodnych i 14 dysz gorącego powietrza. Wanna wyposażona w system oświetlenia LED i oświetlenie obwodowe oraz system dezynfekcji oparty na lampie ultravioletowej. Przeznaczona do użytkowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Obudowa z konglomeratu kwarcowego.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wanna z hydromasażem
Producent:	AQUAVIA SPA
Typ/model:	CUBE ERGO
Numer fabryczny:	0000070787
Rok produkcji:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Wymiary:	2310x2310x780 mm
Liczba miejsc:	5
Pojemność:	975 L
Waga:	450 kg
Pompa hydromasażu:	1,85 kW
Pompa masażu powietrznego:	1,15 kW
Grzałka elektryczna:	3 kW
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Obudowa z konglomeratu kwarcowego Pokrywa termiczna Dotykowy panel sterowania

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia nie uruchomiono ze względu na demontaż oraz konieczność przeglądu i adaptacji do nowego miejsca. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy. Zalecana obsługa oraz przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Na urządzeniu nie zidentyfikowano tabliczki znamionowej z oznaczeniami producenta, modelem, rokiem produkcji. Dane techniczne oraz identyfikacyjne na podstawie oględzin z natury. Wyposażenie ustalone na podstawie oględzin z natury oraz oferty producenta.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- wewnątrz wanny – zarysowania, silne zabrudzenia,
- obudowa – zdemontowana, pęknięta, wyrwany fragment,
- zagłówek – zdemontowany,

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Nie okazano instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, historii serwisu, eksploatacji.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





