

Nr zlecenia: 133/02/10/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/10/02

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	SALWA2FN3HA173984
Marka:	LAND ROVER	Nr rejestracyjny:	WZ216FG
Model pojazdu:	Range Rover Sport II 2.0 SD MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	072-00710
Wersja:	HSE	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	205354 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/02/22		
Data ważności badania technicznego	2025/06/03		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	2950 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1999 ccm / 177kW (241KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aplikacje InControl	44	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
2	Asystent ruszania na wzniesieniu	45	System elektronicznej kontroli trakcji ETC
3	Autoalarm perymetryczny i wolumetryczny	46	System hamowania awaryjnego w razie kolizji
4	Blokada zamków konfigurowana przez kierowcę	47	System kontroli prędkości podczas zjazdu ze wzniesienia GRC
5	Blokady dziecięce sterowane elektrycznie	48	System kontroli stabilności holowanej przyczepy

6	Centrum informacji o jeździe w terenie	49	System kontroli staczania ze wzniesienia GAC
7	Czujnik obecności pasażera przedniego fotela	50	System kontroli zjazdu HDC
8	Czujnik włamania	51	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
9	Dach metalowy	52	System nawigacji satelitarnej Pro
10	Dach w kolorze nadwozia	53	System obsługi głosowej
11	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane elektrycznie	54	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
12	Funkcja Follow-Me-Home	55	System Protect
13	Hamulec postojowy elektryczny EPB	56	System Remote Premium
14	Instalacja do podłączenia przyczepy	57	System ruszania z miejsca w warunkach niskiej przyczepności
15	Kamera cofania	58	System Terrain Response
16	Kierownica pokryta skórą	59	System Touch Pro Duo
17	Kierownica wielofunkcyjna	60	System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC
18	Kieszenie w drzwiach przednich	61	System wspomagania nagłego hamowania
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	62	System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
20	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	63	Szyba przednia laminowana redukująca hałas
21	Koło zapasowe dojazdowe	64	Światła do jazdy dziennej DRL
22	Krata wlotu powietrza w kolorze Shadow Atlas z jasną obudową	65	Światła p/mgielne przednie
23	Kurtyny powietrzne boczne	66	Światła p/mgielne tylne
24	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym	67	Światła tylne LED
25	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	68	Światła włączane automatycznie
26	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	69	Światło dodatkowe STOP
27	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	70	Tarcze kół aluminiowe 20" 2x5-ramienne (wzór 5084)
28	Nakładki progów aluminiowe, przednie z napisem Range Rover	71	Usługi Pro Services oraz 4G Wi-Fi Hotspot
29	Napinacze pasów bezpieczeństwa	72	Wloty powietrza na pokrywie silnika i wyloty boczne powietrza Bright Silver z obudową Glass Black
30	Napisy na pokrywie silnika i drzwiach tyłu nadwozia w kolorze Bright Silver	73	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
31	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	74	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
32	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	75	Wykończenie wnętrza Micro Mesh Aluminium
33	Oświetlenie wnętrza LED	76	Wyświetlacz Touch Pro 10"
34	Podłokietnik centralny przedni	77	Wyświetlacz wielofunkcyjny 12,3"
35	Podłokietnik siedzeń tylnych	78	Wyświetlacz zegarów cyfrowy
36	Podsufitka Morzine w kolorze Cirrus lub Ivory	79	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
37	Poduszki powietrzne boczne przednie	80	Zaciski hamulcowe standardowe
38	Pokrywa silnika	81	Zaczep holowniczy przedni
39	Przycisk Start/Stop	82	Zaczep holowniczy tylny
40	Roleta do bagażnika	83	Zamek centralny
41	Skrzynia rozdzielcza jednostopniowa	84	Zawieszenie standardowe sprężynowe
42	Spryskiwacze reflektorów ciśnieniowe	85	Zestaw do podłączenia telefonu z łącznością bezprzewodową Bluetooth
43	Sygnalizacja hamowania awaryjnego		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Audio Sound System
Głośniki 8 szt.
Wzmacniacz audio 250W
- 3 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 4 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany

- 5 Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Lusterka zewnętrzne, podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie z wbudowanymi kierunkowskazami
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
- 6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 7 Reflektory przednie Matrix LED ze światłami obrysowymi LED oraz Asystentem inteligentnych światel drogowych IHBA
 - Światła pozycyjne LED
 - Asystent światel drogowych inteligentny IHBA
 - Reflektory przednie Matrix LED
- 8 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
 - Siedzenia tylne składane
 - Siedzenia tylne dzielone 60/40
- 9 Szyba przednia ogrzewana + dysze spryskiwaczy ogrzewane
 - Szyba przednia ogrzewana
 - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 10 Szyby boczne przednie laminowane, tylne boczne hartowane
 - Szyby boczne przednie laminowane
 - Szyby boczne tylne hartowane
- 11 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 12 Tapicerka ze skóry perforowanej Windsor, fotele regulowane w 16 kierunkach (14 elektrycznie, 2 manualnie), z pamięcią
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera z pamięcią położenia
 - Tapicerka ze skóry Windsor perforowanej
 - Fotel pasażera regulowany w 16 kierunkach (2 manualnie, 14 elektrycznie)
 - Fotel kierowcy regulowany w 16 kierunkach (2 manualnie, 14 elektrycznie)
- 13 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Meridian 380W (dopłata)
 - Wzmacniacz audio 380W
 - Głośniki 13 szt.(w tym subwoofer)
- 2 Dach panoramiczny elektrycznie regulowany z elektrycznie sterowanymi roletami za pomocą gestu
- 3 Fotele przednie i tylne podgrzewane (dopłata)
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Siedzenia tylne podgrzewane
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Pakiet Off Road
 - Zawieszenie pneumatyczne
 - System Terrain Response 2
 - System All Terrain Progress Control (ATPC)
 - Skrzynia rozdzielcza dwustopniowa z reduktorem
- 5 Szyby tylne (od słupka B) przyciemniane
- 6 Tarcze kół aluminiowe 22" 2x5-ramienne (wzór 5086) (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	
Przednie lewe:	CONTINENTAL	275/40 R22	108Y	XL CROSS CONTACT LX SPORT TL	5,5	
Przednie prawe:	CONTINENTAL	275/40 R22	108Y	XL CROSS CONTACT LX SPORT TL	5,4	
Tylne lewe:	CONTINENTAL	275/40 R22	108Y	XL CROSS CONTACT LX SPORT TL	5,6	
Tylne prawe:	CONTINENTAL	275/40 R22	108Y	XL CROSS CONTACT LX SPORT TL	6,5	

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

18.09.2025r Zgłoszenie kradzieży pojazdu.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzecznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Auto z uszkodzonym silnikiem, nie odpala, rozrusznik nie obraca. Podczas oględzin w warunkach parkingowych wykryto dziurę w skrzyni korbowo łożkowej.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.


Wartość bazowa pojazdu ustalona na podstawie ofert na pojazdy podobne, uwzględniając stan utrzymania wycenianego.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-130	
2	Dach		100-130	
3	Błotnik przedni	L	170-180	
4	Drzwi przednie	L	100-130	
5	Drzwi tylne	L	100-130	
6	Błotnik tylny	L	100-130	
7	Błotnik przedni	P	100-130	
8	Drzwi przednie	P	100-130	
9	Drzwi tylne	P	100-130	
10	Błotnik tylny	P	100-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Pęknięcie		
4	Wygluszenie pokrywy przedniej		Rozerwane		
5	Listwa ozdobna błotnika PT		Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
2	Kanapa tylna		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu zabrudzone



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Dziura w skrzyni korbowo tłokowej

Luźna linka leżąca na silniku



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Przecięty bok opony, brak powietrza		
2	Opona koła przedniego	P	Przecięty bok opony		
3	Opona koła tylnego	P	Brak powietrza		
4	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Brak emblematu		
5	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Brak emblematu		
6	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Brak emblematu		
7	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Brak emblematu		

Zawieszenie opuściło się na pierwszej i drugiej osi.

JAZDA KONTROLNA

Silnik nie odpala, dziura w skrzyni korbowo tłokowej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Podnośnik samochodowy	TAK
4	Gaśnica	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu
Sprowadzony
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na ramie pojazdu zgodny z DR
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü

Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ü

Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ü

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- ü

Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü

Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü

Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü

Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü

Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü

Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü

Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü

Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü

Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü

Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu