

Nr zlecenia: 108/25/07/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/07/25

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	SADCA2BN5JA290105
Marka:	JAGUAR	Nr rejestracyjny:	FG7127P
Model pojazdu:	F-Pace 2.0 i4D MR`16 E6	Nr Info-Ekspert:	018-00461
Wersja:	R-Sport AWD Aut.	Rok produkcji:	2017
Wskaźnik drogowości	122862 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/03/29		
Data ważności badania technicznego	2025/09/30		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	2470 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1999 ccm / 177kW (241KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	25	Spryskiwacze reflektorów
2	Czujniki parkowania - tył	26	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
3	Dywaniki	27	System All Surface Progress Control ASPC
4	Fotele przednie regulowane manualnie w 8 kierunkach	28	System awaryjnego hamowania autonomicznego AEB
5	Fotele przednie sportowe	29	System Bluetooth
6	Gniazda 5 szt. (3x12V i 2xUSB)- 2	30	System monitorowania ciśnienia powietrza w

	przestrzeń pasażerska + 1 przestrzeń bagażowa		oponach TPMS
7	Górna część konsoli standardowa	31	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
8	Kierownica pokryta skórą drobnziarnistą z logo R-Sport	32	System stabilizacji toru jazdy DSC
9	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	33	Szyny do mocowania ładunku
10	Kolumna kierownicy regulowana	34	Światła p/mgielne przednie
11	Koło zapasowe dojazdowe	35	Światła tylne LED
12	Krata wlotu powietrza czarna z obwódką w kolorze satin chrome	36	Tapicerka skórzano-tekstylina "Luxtec/Technical Mesh" z kontrastowymi przeszyciami
13	Listwy boczne okien Gloss Black	37	Tarcze hamulcowe przednie 325 mm
14	Lusterko wewnętrzne ściemniane manualnie	38	Tarcze kół aluminiowe 19" 5 podwójnych ramion wzór 5038, wykończenie Grey Diamond Turned
15	Manetki zmiany biegów w kolorze Satin Chrome	39	Uchwyt w konsoli centralnej za zasłonką - 2 kubki
16	Nakładki metalowe progów z oznaczeniem "R-Sport"	40	Wloty powietrza boczne w kolorze Satin Chrome z logo R-Sport
17	Obwódka wyświetlacza w konsoli centralnej w kolorze Satin Chrome	41	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
18	Oznaczenie 25d AWD	42	Wykończenie drzwi Luxtec
19	Podłokietnik tylny z 2 miejscami na kubek	43	Wykończenie wnętrza Gloss Black
20	Podsufitka z materiału Morzine	44	Zaciski hamulcowe standardowe
21	Poduszka powietrzna kierowcy	45	Zagłówki foteli przednich standardowe
22	Poduszka powietrzna pasażera	46	Zamek centralny
23	Schówek naprzeciw pasażera z przodu zamykany	47	Zderzak przedni R-Sport
24	Siatka mocująca bagaż	48	Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie z kierunkowskazami
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
- Oświetlenie wnętrza 2 rozszerzone
 - Oświetlenie przestrzeni bagażowej LED
 - Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
 - Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
 - Schówek podświetlany
 - Podświetlenie wewnętrznych klamek drzwi
 - Lampki do czytania dla przednich foteli
 - Lampki do czytania na tylnych siedzeniach
- Reflektory bi-xenonowe, światła do jazdy dziennej LED
 - Reflektory bi-ksenonowe
 - Światła do jazdy dziennej LED
- System nagłaśniający 80W
 - Głośniki 6 szt.
 - Złącze "iPod"
 - Złącze "USB"
 - Złącze "AUX"
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane elektrycznie
- Fotele przednie sportowe regulowane 18x18
 - Fotel pasażera regulowany w 18 kierunkach (2 manualnie, 16 elektrycznie)
 - Fotel kierowcy regulowany w 18 kierunkach (2 manualnie, 16 elektrycznie)
- Lakier metalizowany Caesium Blue
- Pakiet Cold Climate

- Szyba przednia ogrzewana
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Kierownica podgrzewana
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Siedzenia tylne podgrzewane
- Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Pakiet Premium Business (dopłata)
 - Głośniki 10 szt.
 - Odtwarzacz DVD
 - Głośnik subwoofer
 - Kamera cofania
 - Złącze "iPod"
 - Czujniki parkowania - przód
 - Złącze "USB"
 - Złącze "AUX"
 - System rozpoznawania znaków drogowych
 - Wzmacniacz audio 380W
 - Złącze USB dodatkowe
 - Złącze "HDMI"
 - System Jaguar Voice
 - Ogranicznik prędkości inteligentny
 - System nawigacji satelitarnej InControl Touch
 - Wyświetlacz zegarów 12,3" kolorowy
 - Obwódka wyświetlacza w konsoli centralnej w kolorze Satin Chrome
 - Wyświetlacz 10"dotykowy
 - Mapy na dysku SSD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 255/55 R19 111W XL SPORT CONTACT 5 TL FR J	3,0
Przednie prawe:	CONTINENTAL 255/55 R19 111W XL SPORT CONTACT 5 TL FR J	3,0
Tylne lewe:	CONTINENTAL 255/55 R19 111W XL SPORT CONTACT 5 TL FR J	2,0
Tylne prawe:	CONTINENTAL 255/55 R19 111W XL SPORT CONTACT 5 TL FR J	2,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Ryzyko wystąpienia dodatkowych wad	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w ukończeniu podczas oględzin w warunkach serwisowych.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Wartość ustalona na podstawie ofert sprzedaży na pojazdy podobne, uwzględniając stan utrzymania wycenianego pojazdu.

Rzecznik dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzecznika.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-150 µm	
2	Dach		100-150 µm	
3	Błotnik przedni	L	100-150 µm	
4	Drzwi przednie	L	100-150 µm	
5	Drzwi tylne	L	100-150 µm	
6	Błotnik tylny	L	100-150 µm	
7	Błotnik przedni	P	100-150 µm	
8	Drzwi tylne	P	100-150 µm	
9	Błotnik tylny	P	100-150 µm	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-150 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa zaworów z wałkami rozrządu	Zdemontowana		
2	Układ wtryskowy paliwa	Zdemontowany		
3	Elementy układu dolotowego	Zdemontowane		

Brak informacji odnośnie przyczyny demontażu oraz zakresu uszkodzeń.
Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	P	Niskie ciśnienie w ogumieniu		

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości przeprowadzenia próby ruchowej ze względu na demontaż silnika.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu