

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	65/13/12/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/043191
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Przecinarka taśmowa Cormak S-200R
Nr fabryczny:	24H356
Data sporządzenia raportu:	20-12-2024



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 16-12-2024r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Piotr Bałaziński

Przedmiotem raportu jest przecinarka taśmowa Cormak S-200R.

Dane identyfikacyjne:

Nazwa:	Przecinarka taśmowa
Producent:	Cormak
Typ/model:	S-200R
Numer fabryczny:	24H356
Rok produkcji:	2021 (przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej)

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Moc:	1,3/1,8 kW
Napięcie zasilania:	400 V
Częstotliwość zasilania:	50 Hz
Masa własna:	530 kg
Podnoszenie i opadanie ramienia:	Grawitacyjne z płynną regulacją opadania
Prędkość taśmy:	36/70 m/min
Cięcie pod kątem:	Lewo do 45° w prawo do 60°
Imadło:	Ręczne
Minimalna średnica cięcia:	5 mm
Minimalna długość materiału w imadle:	30 mm
Wysokość podstawy imadła:	890 mm
Wysokość taśmy tnącej:	27 mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny urządzenia zewnątrz, urządzenie zmagazynowane na hali zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania - brak możliwości sprawdzenia urządzeń o zasilaniu 400V.
Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po przeprowadzeniu pełnej próby pracy
Wykryto typowe uszkodzenia eksploatacyjne takie jak zabrudzenia i zarysowania obudowy oraz stołu roboczego

Przed rozpoczęciem eksploatacji wskazane przeprowadzenie serwisu

Stan urządzenia określono jako średni

Nie okazano dokumentacji do urządzenia

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznakowanie CE.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Załączniki:





























