

Nr zlecenia: 103/16/05/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/05/16

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [N] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Naczepa	VIN:	VAVJS1339GD372106
Marka:	SCHWARZMULLER	Nr rejestracyjny:	EWI5WN3
Model pojazdu:	J-Serie	Nr Info-Ekspert:	195-00009
Wersja:	Standard/13.62	Rok produkcji:	2016
Data pierwszej rejestracji	2016/02/05		
Data ważności badania technicznego	2026/01/17		
Rodzaj naczepy	skrzyniowa z opończą typu kurtyna		
Dop. masa całk. / Masa własna / Ładowność	36000 kg / 5960 kg / 30040 kg		
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	poduszki / 1310 mm		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	*Dach rozsuwany	6	*Osie bezobsługowe
2	*Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełnej wysokości	7	*Osłony p/najazdowe boczne
3	*Hamulce tarczowe	8	+Podpory bezobsługowe JOST
4	*Koło zapasowe dodatkowe	9	*Zawieszenie pneumatyczne
5	*Opończa		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA		
Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*OTANI OH-108 385/55/R22,5	9,8
Przednie prawe:	*OTANI OH-108 385/55/R22,5	9,5
II Osi lewe:	*MICHELIN X-MULTI 385/55/R22,5	8,8
II Osi prawe:	*MICHELIN X-MULTI 385/55/R22,5	7,0
III Osi lewe:	*TRAZANO SMART TRANS T 385/55/R22,5	7,9

III Osi prawe: *TRAZANO SMART TRANS T 385/55/R22,5

7,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Wartość bazowa pojazdu ustalona na podstawie ofert na pojazdy podobne, uwzględniając stan utrzymania wycenianego.

Wymiary przestrzeni ładunkowej:

Długość: 13,6m

Szerokość: 2,5m

Wysokość: 2,7m

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzecznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Uszkodzenia zewnętrzne:

- Ściana przednia: Korozja, zdeformowana
- Opona strona lewa: Ślady napraw
- Odbój LT: Rozerwany
- Zderzak tylny: Zdeformowany
- Rama część tylna: Korozja
- Opona prawa oś III: Przecięty bok
- Odbój PT: Rozerwany

Uszkodzenia wewnętrzne:

- Drzwi PT: Wgniecenia, zsunięta uszczelka
- Łaty aluminiowe: Zdeformowane

- Ściana przednia: Zdeformowana, rozerwana
- Podpora dachu PT: Zdeformowana
- Podpora dachu LT: Zdeformowana

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.

Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72

SERIA DIV BAT NACZEPA CIĘŻAROWA		C.1.1 PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W WIELUNIU C.1.2 47219176700325 C.2.1 99-388 WIELUN BARYCZ 0		C.3.1 PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W WIELUNIU C.3.2 47219176700325 C.2.2 99-388 WIELUN BARYCZ 0		C F ₁ 39000 kg F ₂ 35000 kg F ₃ --- G 5900 kg I 04 K e1*2007/46*0577*03 L 3 O ₁ --- O ₂ --- P ₁ --- P ₂ --- P ₃ --- Q --- S ₁ --- S ₂ ---		PL WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA DZIENNIK URZĘDOWY STAROSTA WIELUŃSKI PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 2 99-388 WIELUN CZECH WYCHWIL A EWI 5WN3 1.1 SCHWABHÜLLER 1.2 51 -386VLN3 -02009 D 1.3 2-SERIE 5WN3 E VAV3S1339GD372106 B 05.02.2014 11.02.2005 H --- SERIA DIV BAT 0666042	
PERKACZKA --- ALFA ROMEO 2016 ODMARZACZKA SNOOWOWOL 30040 kg NAPIĘCZENIE OMI NALNIK 78,40 kN MOCNY PŁOCH --- 		SERIA DIV BAT 0666042							

Fot. nr 73

A photograph of a document, likely a passport or official form, featuring a grid of colored squares (yellow, green, blue, red) and a red circular stamp. The document is oriented horizontally. The grid consists of 16 squares arranged in 4 rows and 4 columns. The colors of the squares are: Row 1: Yellow, Green, Blue, Red; Row 2: Yellow, Green, Blue, Red; Row 3: Yellow, Green, Blue, Red; Row 4: Yellow, Green, Blue, Red. A red circular stamp is located in the bottom right corner of the grid. The stamp contains text in a circular arrangement, including "FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION" and "U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE". The document is placed on a dark surface.

Fot. nr 74

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu