

Nr zlecenia: 56/14/05/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/05/14

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] V-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	V S S Z Z Z K M Z N R 0 4 5 7 6 5
Marka:	CUPRA	Nr rejestracyjny:	KR7XT89
Model pojazdu:	Formentor 2.0 TSI MR`20 E6	Nr Info-Ekspert:	360-00002
Wersja:	VZ 4Drive DSG	Rok produkcji:	2022
Wskaźnik drogowości	166743 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/03/18		
Data ważności badania technicznego	2025/03/18		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	2140 kg		
Oznaczenie silnika	TSI		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 228kW (310KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy typu uni		
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	37	Podłokietnik przedni z regulacją wzdłużną oraz schowkiem
2	Ambientowe oświetlenie kokpitu LED z możliwością wyboru koloru,	38	Podłokietnik tylny
3	Antena dachowa w kształcie płetwy rekina	39	Poduszka powietrzna centralna
4	Asystent pasa ruchu Lane Assist	40	Poduszka powietrzna kierowcy

5	Cyfrowa Tablica przyrządów z kolorowym wyświetlaczem 10,25" TFT	41	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
6	Czarna podsufitka	42	Poduszki powietrzne boczne przednie
7	Drzwi bagażnika otwierane zdalnie z pilota centralnego zamka	43	Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni
8	Dywaniki welurowe przód/tył	44	Schowki pod przednimi fotelami
9	Elementy ochronne nadkoli i progi w kolorze ciemnego aluminium	45	Składana i dzielona kanpa tylna
10	Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia lędźwiowego	46	Słupki B i C w kolorze lśniącej czerni
11	Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości	47	Spojlery boczne w kolorze lśniącej czerni
12	Fotele przednie kubelkowe-tapicerka materiałowa ze skórą ekologiczną z przeszyciami w kolorze miedzi	48	System automatycznego hamowania po kolizji
13	Full link	49	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu KESSY
14	Funkcja łatwego składania siedzeń tylnych	50	System Bluetooth
15	Gniazdo 12V w przedniej części kabiny	51	System Cupra Connected dla Navi system
16	Hamulce tarczowe kół z czarnymi zaciskami z napisem CUPRA	52	System Cupra Drive Profile (4 profile jazdy)
17	Hamulec postojowy elektromechaniczny	53	System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego: EDL z XDS
18	Immobilizer	54	System kontroli ciśnienia w oponach
19	Kierownica sportowa wielofunkcyjna pokryta skórą i ogrzewana z przyciskami CUPRA	55	System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów
20	Kieszenie w oparciach foteli przednich	56	System kontroli trakcji ESC
21	Klimatyzacja automatyczna trójstrefowa z filtrem AirCare i czujnikiem jakości powietrza	57	System kontroli trakcji TCS
22	Końcówki układu wydechowego podwójne w kolorze czarnym	58	System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych miejscach
23	Kurtyny powietrzne boczne	59	System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
24	Lakier niemetalizowany w kolorze białym Candy White	60	System wspomagania nagłego hamowania HBA
25	Lusterka zewnętrzne obniżane automatycznie przy biegu wstecznym	61	Szyby przyciemniane
26	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	62	Szyby regulowane elektrycznie
27	Lusterka zewnętrzne w kolorze ciemnego aluminium	63	Tarcze kół aluminiowe 19" Cupra Machined Sport Black/Silver w kolorze czarnym z elem. srebrnymi
28	Łopatkę w kolumnie kierownicy do zmiany biegów	64	Tuner radiowy cyfrowy DAB
29	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	65	Tylny spojler Cupra w kolorze nadwozia
30	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	66	Uchwyt na napoje z przodu
31	Nakładki na pedały aluminiowe	67	Wnętrze Cupra z elementami dekoracyjnymi deski rozdzielczej w kolorze ciemnego aluminium i miedzi
32	Nakładki na progi przednie z podświetlaniem	68	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
33	Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze ciemnego aluminium	69	Zamek centralny zdalnie sterowany
34	Ogranicznik prędkości inteligentny	70	Zawieszenie adaptacyjne DCC
35	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	71	Zderzaki Cupra VZ
36	Podłoga bagażnika dwupoziomowa		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Asystent parkowania z czujnikami parkowania
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył

- Asystent parkowania
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Navi System+
 - Głośniki 7 szt.
 - Złącze "USB" dla I rzędu siedzeń 2 szt.
 - Złącze "USB" dla II rzędu siedzeń 2 szt.
 - System rozpoznawania mowy i sterowania głosem rozbudowany
 - Nawigacja satelitarna z mapami z możliwością aktualizacji
 - Ekran dotykowy kolorowy 12"
 - Funkcja dynamicznej nawigacji 3D
 - Radio MP3/WMA
- 4 Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza
 - Oświetlenie przestrzeni na nogi LED
 - Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych
 - Podświetlenie LED schowka na desce rozdzielczej
 - Oświetlenie drzwi LED
 - Oświetlenie bagażnika LED
 - Lampki LED do czytania dla przednich foteli i tylnych foteli
- 5 Pakiet Full LED
 - Światła do jazdy dziennej LED
 - Światła przednie LED
 - System doświetlania zakrętów
 - Funkcja Follow-Me-Home
 - Światła autostradowe LED
 - Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych
 - Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
 - Światła p/mgielne przednie LED
- 6 Pakiet praktyczny
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Czujnik zmierzchu
 - Czujnik deszczu
- 7 Pakiet wspomagania jazdy L dla samochodów z Navi System+
 - Asystent świateł drogowych
 - System rozpoznawania ograniczeń prędkości
 - Tempomat aktywny ACC
 - System rozpoznawania znaków drogowych ESTR
 - System Side Assist monitorowanie martwego pola w lusterkach
 - System ostrzegający Exit warning function
- 8 Pakiet wspomagania jazdy XL dla samochodów z Navi System+
 - Asystent świateł drogowych
 - System rozpoznawania ograniczeń prędkości
 - Asystent utrzymania pasa ruchu aktywny
 - Tempomat aktywny ACC
 - Łopatkę w kolumnie kierownicy do zmiany biegów
 - System rozpoznawania znaków drogowych ESTR
 - System Emergency Assist
 - System Side Assist monitorowanie martwego pola w lusterkach
 - System ostrzegający Exit warning function
 - Asystent jazdy w korku Traffic Assist
- 9 Pakiet Zimowy
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Beats (dopłata)
 - Głośnik subwoofer
 - Głośniki 9 szt.

- Wzmacniacz audio 340W
- 2 Dach panoramiczny regulowany elektrycznie
 - 3 Koło zapasowe dojazdowe 18"
 - 4 Lakier matowy (dopłata)
 - 5 Pakiet skórzany Black Performace (dopłata)
 - Deska rozdzielcza górna część w kolorze czarnym i przesykami w kolorze miedzi.
 - Podłokietnik z tapicerką ze skóry eko. w kolorze czarnym z przesykami w kolorze miedzi
 - Boczki drzwi z tapicerką ze skóry eko. w kolorze czarnym z przesykami w kolorze miedzi
 - Fotele przednie kubełkowe z obiciem ze skóry perforowanej naturalnej Nappa i skóry eko. w kolorze czarnym
 - 6 +Tarcze kół aluminiowe 20" CUPRA czarne z elem. miedzi.

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 255/35 RZ20 97Y POTENZA SPORT	5,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 255/35 RZ20 97Y POTENZA SPORT	5,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 255/35 RZ20 97Y POTENZA SPORT	4,7
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 255/35 RZ20 97Y POTENZA SPORT	4,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

W pojeździe stwierdzono we wnętrzu zapakowany katalizator z grupy VW.

Uwaga:

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji

Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-170 µm	
2	Błotnik przedni	L	120-170 µm	
3	Drzwi przednie	L	120-170 µm	
4	Drzwi tylne	L	120-170 µm	
5	Błotnik tylny	L	120-170 µm	
6	Błotnik przedni	P	120-170 µm	
7	Drzwi przednie	P	120-170 µm	
8	Drzwi tylne	P	120-170 µm	
9	Błotnik tylny	P	200-400 µm	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-170 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

lekkiego

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | Nierównomierna praca silnika. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | Zgodnie z informacją przekazaną przez zleceniodawcę, pojazd w trakcie przyjęcia wyświetlał usterkę skrzyni biegów, co uniemożliwiało włączenie biegu wstecznego. W trakcie oględzin nie stwierdzono tej usterki. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:

- usterka silnika,
- travel assist jest obecnie niedostępny,
- usterka układ napędowy,
- usterka system start-stop,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59





Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu