

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	93/21/08/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/054113
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Komora hiperbaryczna OMNIOXY DUO
Nr fabryczny:	9021468
Data sporządzenia raportu:	22-08-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 21.08.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest komora hiperbaryczna, przeznaczona do przeprowadzania zabiegów tlenoterapii. Wykorzystywane przez centra uzdrowiskowe i rehabilitacji, przychodnie, centra odnowy biologicznej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Komora hiperbaryczna
Producent:	OMNIOXY
Typ/model:	DUO
Numer fabryczny:	9021468
Rok produkcji:	2021
Przebieg:	Generator: 1615 h Koncentrator: 1382 h

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Średnica:	900 mm
Długość:	2250 mm
Ilość osób:	Max 2 osoby
Wyposażenie	Generator OMNIOXY BOYT03 nr seryjny 20211468 Koncentrator tlenu AIRSEP NewLife Intensity 10, nr seryjny: CBB0121170157, Podest z barierkami Krótkofalówki MOTOROLA Przewody podłączeniowe komory z generatorem Przewody zasilające

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Przewiezione do magazynu zdemontowane. Odłączona komora od generatora. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu oraz weryfikacji kompletności w warunkach magazynowych.

Generator oraz koncentrator podłączono do zasilania i uruchomiono. Nie stwierdzono nieprawidłowości – słyszalna praca urządzeń.

Możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w kompletacji urządzenia.

Maszyna nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia itp.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowej.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







