

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/73057/25/09/26  
Nr zlecenia/szkody: 21/004953  
Data zlecenia: 26-09-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzecznawcy:**

**Kacper Sosnowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | samochody osobowe                                                  |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0137054                                                            |
| Producent                        | FORD                                                               |
| Model                            | Mondeo Kombi 19-21                                                 |
| Typ/wersja                       | Mondeo 2.0 EcoBlue Titanium aut                                    |
| Rodzaj nadwozia                  | KOM                                                                |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 5/5                                                                |
| Masa własna [kg]                 | 1677                                                               |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2330                                                               |
| Rozstaw osi 1/2                  | 2850                                                               |
| Rodzaj silnika                   | z zapłonem samoczynnym                                             |
| Układ oczyszczania spalin        | KSC                                                                |
| Pojemność silnika [ccm]          | 1997                                                               |
| Moc silnika [KM/kW]              | 190/140                                                            |
| Skrzynia biegów                  | automatyczna                                                       |
| Nr rejestracyjny                 | SB961CA                                                            |
| VIN                              | WF0FXXWPCFLS08618                                                  |
| Data 1. rejestracji              | 19-02-2021                                                         |
| Data nast. bad. techn.           | 19-02-2026                                                         |
| Rok produkcji                    | 2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych) |
| Stan licznika [km]               | 92 776 (odczytany)                                                 |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | czarny/2-warstwowy metalizowany                                    |

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ           | Rozmiar       | Profil<br>zmierzony |
|----------|-------|--------------------------|---------------|---------------------|
| przednia | prawe | PIRELLI, CINTURATO P7    | 215/55 17 94W | 4,5 mm              |
|          | lewe  | PIRELLI, CINTURATO P7    | 215/55 17 94W | 4,5 mm              |
| tylna    | prawe | GOODYEAR, EFFICIENT GRIP | 215/55 17 98W | 4,0 mm              |
|          | lewe  | GOODYEAR, EFFICIENT GRIP | 215/55 17 98W | 4,0 mm              |

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
3. Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
4. Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu i z tyłu
5. E-shifter - pokrętło do sterowania skrzynią biegów
6. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
7. ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA
8. Elektryczny hamulec postojowy
9. Felgi aluminiowe 17", wzór 10x2-ramienny, z ogumieniem 215/55
10. FordPass Connect z modemem GSM
11. Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
12. Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w czterech kierunkach
13. Fotel pasażera z regulacją lędźwiową
14. Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach
15. Fotele przednie - styl sportowy
16. Fotele przednie podgrzewane
17. Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey
18. Funkcja wyłączania światła z opóźnieniem
19. Gniazdko 12V w bagażniku
20. HSA - system wspomagający ruszanie pod górę
21. Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
22. Inteligentny ogranicznik prędkości
23. Kanapa tylna składana, dzielona w proporcji 60:40, ze składanym podłokietnikiem i uchwyty na napoje
24. Kierownica skórzana
25. Kieszenie w oparciach foteli przednich
26. Klamki w kolorze nadwozia
27. Klamki wewnętrzne chromowane
28. Klimatyzacja - nawiewy w konsoli centralnej na drugi rząd siedzeń
29. Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
30. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
31. Konsola centralna z podłokietnikiem
40. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
41. Nakładki na progi przednich drzwi w kolorze aluminium
42. Obrazowanie szyb bocznych w kolorze chromu
43. Ogranicznik prędkości, inteligentny
44. Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia
45. Pakiet dla palących (popielniczka, zapalniczka)
46. Podsufitka w jasnej tonacji
47. Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd
48. Poduszki powietrzne kolan
49. Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
50. Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
51. Przycisk rozrusznika Ford Power
52. Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu
53. Reflektory halogenowe, projekcyjne
54. Relingi dachowe z wykończeniem w kolorze aluminium
55. Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
56. System Auto-Start-Stop
57. System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam
58. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
59. System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert)
60. System naw. sat. z Ford SYNC 3.2 i DAB+, wysł. kolor. dot. 8", AppLink, Bluetooth, TMC, 8 głośników, 2xUSB
61. System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)
62. System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid)
63. Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
64. Szyby boczne przednie z dodatkową warstwą akustyczną
65. Szyby przednie i tylne elektryczne, z systemem automatycznego zamykania oraz czujnikiem przeszkody
66. Tapicerka materiałowa Smitty Ebony
67. Tempomat
68. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
69. Układ wydechowy - 2 końcówki z polerowanej stali nierdzewnej
70. Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS

- |                                                                                                 |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 32. Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary                                                    | 71. Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu       |
| 33. Lakier zwykły, Blazer Blue                                                                  | 72. Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera                    |
| 34. Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli                                                  | 73. Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10.1-cala), wielofunkcyjny               |
| 35. Lampki oświetlenia wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączania                                 | 74. Zagłówki foteli przednich z regulacją w 4 kierunkach                           |
| 36. Lampy tylne LED                                                                             | 75. Zamek centralny z pilotem                                                      |
| 37. Listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia                                               | 76. Zestaw do naprawy przebitej opony                                              |
| 38. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami | 77. Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED) w obudowanie światła przeciwmgielnych |
| 39. Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę                    | 78. Światła przeciwmgielne, przód                                                  |

#### Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- |                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Koło zapasowe dojazdowe .....                                                | - |
| 2. Pakiet Seat ERGO Driver & Passenger .....                                    | - |
| Tapicerka materiałowa Cypres Ebony                                              |   |
| Fotel kierowcy ergonomiczny, certyfikat AGR, z ręczną regulacją w 18 kierunkach |   |
| Fotel pasażera ergonomiczny, certyfikat AGR, z ręczną regulacją w 18 kierunkach |   |
| 3. Szyby tylne dodatkowo przyciemniane .....                                    | - |

#### **Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

#### **Korekty**

##### Pierwsza rejestracja

##### Wypożyczenie

##### Ogumienie

##### Inne

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Stan dbałości o pojazd ..... | - |
| Uszkodzenia, stan .....      | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.


---

Data: 10-10-2025

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (NEW)  
Andrzej Sosnowski

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia      | do 150                                               |
| 2                  | Łotnik przedni lewy   | do 150                                               |
| 3                  | Słupki przedni lewy   | do 150                                               |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | do 150                                               |
| 5                  | Dach                  | do 150                                               |
| 6                  | Słupki środkowy lewy  | do 150                                               |
| 7                  | Próg lewy             | do 150                                               |
| 8                  | Drzwi tylne lewe      | do 150                                               |
| 9                  | Łotnik tylny lewy     | do 150                                               |
| 10                 | Pokrywa/klapa         | do 150                                               |
| 11                 | Łotnik tylny prawy    | do 150                                               |
| 12                 | Drzwi tylne prawe     | do 150                                               |
| 13                 | Słupki środkowy prawy | do 150                                               |
| 14                 | Próg prawy            | do 150                                               |
| 15                 | Drzwi przednie prawe  | do 150                                               |
| 16                 | Słupki przedni prawy  | do 150                                               |
| 17                 | Łotnik przedni prawy  | do 150                                               |

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Brak wiarygodnych danych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- nie stwierdzono.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:  
ograniczenia placowe

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

#### Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

#### **Kluczyki**

TAK

2

---

#### Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

#### Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**

Tył



**Fot. 8.**

Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu




**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**


Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Bagażnik



**Fot. 20.**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Komora silnika



**Fot. 22.**  
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 24.**  
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 26.**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




**Fot. 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Konsola środkowa



**Fot. 30.**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
Kierownica (na wprost)




**Fot. 32.**  
Dowód rej. Str. 1

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33.**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34.**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36.**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 38.**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



**Fot. 40.**

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 42.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**  
Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 44.**  
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 50.**

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 54.**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 58.**

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 60.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 64.**


Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 66.**

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67.**

Wykładzina podłogi - Inne 1