

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	80/18/02/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/001534
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Żuraw wieżowy szybkiego montażu Cattaneo CM82S4
Nr fabryczny:	8454
Data sporządzenia raportu:	27-02-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing.

Przedmiot raportu

W dniu 21-02-2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu zleceniodawcy w Słomczynie.

Przedmiotem raportu jest żuraw wieżowy szybkiego montażu Cattaneo CM82S4.

Dane identyfikacyjne:

Nazwa:	Żuraw wieżowy szybkiego montażu
Producent:	Cattaneo
Typ/model:	CM82S4
Numer fabryczny:	8454
Rok produkcji:	2008

Podstawowe dane techniczne:

Długość wysięgnika:	33m
Wysokość podnoszenia:	21m
Udźwig maksymalny:	3t
Udźwig na końcu:	1t
Balast przeciwwagi	21t
Badanie UDT:	(31-08-2023)

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Rozłożony na poszczególne elementy. Koła z osiami, podpory oraz balast zdemontowane. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wykrycia wad, niesprawności oraz braków w kompletacji podczas próby włączenia do ponownej eksploatacji.

Wizualnie przedmiot w stanie dobrym posiadający zarysowania, deformacje czy ślady korozji. Lina w stanie dobrym, brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych.

Podczas oględzin nie odnaleziono sterownika żurawia.

Ogumienie w stanie dobrym, zużycie około 40%, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Okazano dokumentację środka technicznego:

- księgę rewizyjną
- Instrukcję obsługi
- Protokół montażu i prób pomiarowych
- deklarację zgodności w UE
- dziennik konserwacji

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.















