


WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	112/01/10/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/043404
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Urządzenia warsztatowe: - System kalibracji kamer i czujników ADAS Hella Gutmann CSC-Tool SE - Programator czujników TPMS ATEQ VT57
Nr fabryczny:	Według opisu
Data sporządzenia wyceny:	10-10-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 08-10-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu zleceniodawcy w Słomczynie.

Przedmiotem raportu są urządzenia warsztatowe:

- System kalibracji kamer i czujników ADAS Hella Gutmann CSC-Tool SE
- Programator czujników TPMS ATEQ VT57

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	System kalibracji kamer i czujników ADAS
Producent:	Hella Gutmann
Model:	CSC-Tool SE
Rok produkcji:	Brak danych
Nr seryjny:	001012
Całkowite wymiary konstrukcji:	2500 × 800 × 2000 mm
Masa:	85kg
Tarcza kalibracyjna:	1341 × 962 × 3 mm
Belka poprzeczna:	2480 × 50 × 250 mm
Moduł ustawiania kół:	600 × 310 × 485 mm

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Programator czujników TPMS
Producent:	ATEQ
Model:	VT57
Rok produkcji:	Brak danych
Nr seryjny:	C446001-08034
Wymiary:	20,0 × 12,0 × 4,0 cm
Masa:	1,36 kg
Zakres temperatur roboczych:	od -20 °C do +45 °C
Funkcje:	• odczyt/diagnostyka czujników TPMS • resetowanie systemu TPMS przez OBD-II • wyszukiwanie VIN / skanowanie • pomiar głębokości bieżnika (akcesoryjny) • aktualizacje w czasie rzeczywistym przez WiFi (Live Sensor)

- funkcje kopiowania ID czujników
- funkcja „ECU unlock” dla marek Toyota / Lexus
- baza danych części czujników OE i aftermarket
- funkcja testowania pilota / kluczyka

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmioty zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin uruchomiono tester diagnostyczny, odczytano dane identyfikacyjne oraz sprawdzono podstawowe funkcje. Brak możliwości zweryfikowania sprawności w pełnym zakresie w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy w warunkach roboczych. Wizualnie przedmiot w stanie dobrym, posiadający typowe ślady zużycia eksploatacyjnego w postaci zabrudzeń czy zarysowań. System kalibracji wizualnie w stanie bardzo dobrym, nie stwierdzono istotnych uszkodzeń mających wpływ na sprawność techniczną. Istnieje ryzyko wykrycia braków w ukompletowaniu.

Stan przedmiotów na dzień oględzin ocenia się jako dobry.

Na tabliczce znamionowej maszyny znajduje się znak CE, stanowiący deklarację producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, jakości i higieny. Brak informacji odnośnie daty produkcji.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







